

## Historial del Vehiculo -9457-MRS

| MATRICULA | FECHA_COMUNICACIÓN | KM    | TIPO_PERJUICIO | TIPO_DANO              | CONCEPTO                                                       |
|-----------|--------------------|-------|----------------|------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 9457-MRS  | 14/10/2025         | 27319 | MAN            | REV Long Life 01       | Arandela / tapón cárter                                        |
| 9457-MRS  | 14/10/2025         | 27319 | MAN            | REV Long Life 01       | Pastillas freno tr                                             |
| 9457-MRS  | 14/10/2025         | 27319 | MAN            | REV Long Life 01       | Serv inspección 30000 KM                                       |
| 9457-MRS  | 14/10/2025         | 27319 | MAN            | REV Long Life 01       | Aceite motor - 00W20                                           |
| 9457-MRS  | 14/10/2025         | 27319 | MAN            | REV Long Life 01       | Escobilla limpiaviento tr                                      |
| 9457-MRS  | 14/10/2025         | 27319 | MAN            | REV Long Life 01       | M.O. General                                                   |
| 9457-MRS  | 14/10/2025         | 27319 | MAN            | REV Long Life 01       | Filtro aceite                                                  |
| 9457-MRS  | 14/10/2025         | 27319 | MAN            | REV Long Life 01       | Tasas reciclado residuos                                       |
| 9457-MRS  | 14/10/2025         | 27319 | MAN            | REV Long Life 01       | Jgo escobillas limpia                                          |
| 9457-MRS  | 15/05/2026         | 40878 | DP AUTOS       | COLISIÓN SIN CONTRARIO | - Importe de materiales de pintura                             |
| 9457-MRS  | 15/05/2026         | 40878 | DP AUTOS       | COLISIÓN SIN CONTRARIO | Mano de Obra Chapa: *REGULAR RADAR                             |
| 9457-MRS  | 15/05/2026         | 40878 | DP AUTOS       | COLISIÓN SIN CONTRARIO | Mano de Obra Sustitución: CUBIERTA PARAGOLPES DEL. D/2021      |
| 9457-MRS  | 15/05/2026         | 40878 | DP AUTOS       | COLISIÓN SIN CONTRARIO | Mano de Obra Chapa: CUBIERTA PARAGOLPES DEL. D/2021            |
| 9457-MRS  | 15/05/2026         | 40878 | DP AUTOS       | COLISIÓN SIN CONTRARIO | 81A853651MX3 - REJILLA DELANTERA H/2020 GRIS                   |
| 9457-MRS  | 15/05/2026         | 40878 | DP AUTOS       | COLISIÓN SIN CONTRARIO | Mano de Obra Pintura: Cte. M.O. Pintura                        |
| 9457-MRS  | 15/05/2026         | 40878 | DP AUTOS       | COLISIÓN SIN CONTRARIO | Mano de Obra Chapa: MANO OBRA ELECTRICA                        |
| 9457-MRS  | 15/05/2026         | 40878 | DP AUTOS       | COLISIÓN SIN CONTRARIO | Mano de Obra Chapa: REJILLA DELANTERA H/2020 GRIS              |
| 9457-MRS  | 15/05/2026         | 40878 | DP AUTOS       | COLISIÓN SIN CONTRARIO | Mano de Obra Pintura: CAPOT DELANTERO                          |
| 9457-MRS  | 15/05/2026         | 40878 | DP AUTOS       | COLISIÓN SIN CONTRARIO | Mano de Obra Pintura: CUBIERTA PARAGOLPES DEL. D/2021          |
| 9457-MRS  | 03/06/2026         | 40878 | DP AUTOS       | COLISIÓN SIN CONTRARIO | N/C - ANAGRAMA PORTON TRAS. Q2 CROMO                           |
| 9457-MRS  | 03/06/2026         | 40878 | DP AUTOS       | COLISIÓN SIN CONTRARIO | Mano de Obra Pintura: ALETA TRASERA IZDA.                      |
| 9457-MRS  | 03/06/2026         | 40878 | DP AUTOS       | COLISIÓN SIN CONTRARIO | - Importe de materiales de pintura                             |
| 9457-MRS  | 03/06/2026         | 40878 | DP AUTOS       | COLISIÓN SIN CONTRARIO | - Importe de materiales de pintura                             |
| 9457-MRS  | 03/06/2026         | 40878 | DP AUTOS       | COLISIÓN SIN CONTRARIO | Mano de Obra Pintura: PUERTA TRAS. IZDA.                       |
| 9457-MRS  | 03/06/2026         | 40878 | DP AUTOS       | COLISIÓN SIN CONTRARIO | Mano de Obra Chapa: MANO OBRA GUARNECIDO                       |
| 9457-MRS  | 03/06/2026         | 40878 | DP AUTOS       | COLISIÓN SIN CONTRARIO | 8V08537422ZZ - EMBLEMA PORTON TRASERO CROMO                    |
| 9457-MRS  | 03/06/2026         | 40878 | DP AUTOS       | COLISIÓN SIN CONTRARIO | 81A853741A2ZZ - ANAGRAMA PORTON TRAS. Q2 CROMO                 |
| 9457-MRS  | 03/06/2026         | 40878 | DP AUTOS       | COLISIÓN SIN CONTRARIO | Mano de Obra Chapa: MANO OBRA GUARNECIDO                       |
| 9457-MRS  | 03/06/2026         | 40878 | DP AUTOS       | COLISIÓN SIN CONTRARIO | Mano de Obra Pintura: PUERTA DEL. IZDA.                        |
| 9457-MRS  | 03/06/2026         | 40878 | DP AUTOS       | COLISIÓN SIN CONTRARIO | Mano de Obra Sustitución: CUBIERTA SUP. PARAG. TRAS. H/2020    |
| 9457-MRS  | 03/06/2026         | 40878 | DP AUTOS       | COLISIÓN SIN CONTRARIO | Mano de Obra Chapa: MANO OBRA GUARNECIDO                       |
| 9457-MRS  | 03/06/2026         | 40878 | DP AUTOS       | COLISIÓN SIN CONTRARIO | N/C - EMBLEMA PORTON TRASERO CROMO                             |
| 9457-MRS  | 03/06/2026         | 40878 | DP AUTOS       | COLISIÓN SIN CONTRARIO | Mano de Obra Pintura: ALETA DEL. IZDA.                         |
| 9457-MRS  | 03/06/2026         | 40878 | DP AUTOS       | COLISIÓN SIN CONTRARIO | Mano de Obra Pintura: ALETA DEL. DCHA.                         |
| 9457-MRS  | 03/06/2026         | 40878 | DP AUTOS       | COLISIÓN SIN CONTRARIO | Mano de Obra Pintura: ALETA TRASERA DCHA.                      |
| 9457-MRS  | 03/06/2026         | 40878 | DP AUTOS       | COLISIÓN SIN CONTRARIO | Mano de Obra Pintura: PUERTA DEL. DCHA.                        |
| 9457-MRS  | 03/06/2026         | 40878 | DP AUTOS       | COLISIÓN SIN CONTRARIO | 8W98537372ZZ - ANAGRAMA PORTON TRAS. QUATTRO                   |
| 9457-MRS  | 03/06/2026         | 40878 | DP AUTOS       | COLISIÓN SIN CONTRARIO | Mano de Obra Pintura: CUBIERTA SUP. PARAG. TRAS. H/2020        |
| 9457-MRS  | 03/06/2026         | 40878 | DP AUTOS       | COLISIÓN SIN CONTRARIO | Mano de Obra Pintura: CUBIERTA INF. PARAG. TRAS. H/2020 S-LINE |
| 9457-MRS  | 03/06/2026         | 40878 | DP AUTOS       | COLISIÓN SIN CONTRARIO | Mano de Obra Pintura: PORTON TRAS. S/LUNA ROTA                 |

|          |            |                |                        |                                                                    |
|----------|------------|----------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 9457-MRS | 03/06/2026 | 40878 DP AUTOS | COLISIÓN SIN CONTRARIO | Mano de Obra Sustitución: CUBIERTA INF. PARAG. TRAS. H/2020 S-LINE |
| 9457-MRS | 03/06/2026 | 40878 DP AUTOS | COLISIÓN SIN CONTRARIO | - Importe de materiales de pintura                                 |
| 9457-MRS | 03/06/2026 | 40878 DP AUTOS | COLISIÓN SIN CONTRARIO | Mano de Obra Pintura: PUERTA TRAS. DCHA.                           |



AUDI Q2

ADVANCED 30 TDI 85KW (116CV) S TRONIC

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| VIN                   | WAUZZZGA7RA053122 |
| Primera matriculación | 29/5/2024         |

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

|                        |                   |                                           |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------------------------------|-------------------|
| Fecha de la inspección | 10/7/2026 9:28:17 | Descripción de la dirección de inspección | Hartmann VALENCIA |
|------------------------|-------------------|-------------------------------------------|-------------------|

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

|        |                   |                       |              |
|--------|-------------------|-----------------------|--------------|
| Marca  | AUDI              | Primera matriculación | 29/5/2024    |
| Modelo | Q2                | Tipo de carrocería    | Todo Terreno |
| VIN    | WAUZZZGA7RA053122 | Tipo de combustible   | Diesel       |

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

|                         |    |                                |                       |
|-------------------------|----|--------------------------------|-----------------------|
| Núm llaves              | 2  | Documento de matriculación     | N/A                   |
| Ficha Técnica           | No | Documento de matriculación     | No                    |
| Manual de instrucciones | Sí | Tipo de libro de mantenimiento | Mantenimiento digital |

NEUMÁTICOS

Neumáticos montados

| Ubicación | Posición  | Banda de rodadura | Fabricante  | Dimensiones      | Temporada de neumáticos | Tipo de llantas | Neumáticos Runflat |
|-----------|-----------|-------------------|-------------|------------------|-------------------------|-----------------|--------------------|
| Delantera | Izquierda | 3,0 mm            | Continental | 215/55 R 17 94 V | Verano                  | Aluminio        | No aplica          |
| Delantera | Derecha   | 3,2 mm            | Continental | 215/55 R 17 94 V | Verano                  | Aluminio        | No aplica          |
| Trasera   | Izquierda | 5,6 mm            | Continental | 215/55 R 17 94 V | Verano                  | Aluminio        | No aplica          |
| Trasera   | Derecha   | 5,5 mm            | Continental | 215/55 R 17 94 V | Verano                  | Aluminio        | No aplica          |

DAÑO

Exterior



1 | Puerta maletero Tras

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Tipo de daño       | Golpe(s) y arañazo(s) |
| Modo de reparación | Reparar + Pintar      |



**Fotos comerciales**

