



WAUZZZF3XN1123239

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	71.331 km
Hersteller	Audi	Restlauf bis Service	-11 Tag(e)
Typ/Modell	Q3 Sportback	HU (Bericht lag nicht vor)	06/2027
Fahrgestellnummer	WAUZZZF3XN1123239	Leistung / Hubraum	110 kW / 1.498 ccm
Erstzulassung	24.05.2022	Polster/Farbe	/
Letzte Wartung		Lackierung	
Kraftstoffart	Benzin	Getriebe	Manuell

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Unterlagen	Serviceheft (Wartungsnachweise fehlen) - kein Abzug
2	Ausrüstung	Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern
3	Unterlagen	HU Bescheinigung (Fehlt) - erneuern
4	Stoßfänger hinten	Spoiler - verkratzt / verschürft - Wertminderung
5	Tür vorn links	Tür - Delle(n) - Smart Repair
6	Außenspiegel links	Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - Smart Repair
7	Kotflügel rechts	Radhausverbreiterung - verkratzt / verschürft - erneuern
8	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair
9	Kotflügel rechts	Kotflügel rechts - verkratzt / verschürft - Smart Repair
10	Rad/Reifen	Reifen hinten - abgelaufen - erneuern
11	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - erneuern
12	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
13	Tür hinten rechts	Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Interieur	Innenraum - Abrieb - kein Abzug
2	Karosserie	Karosserie (Steinschläge) - Kratzer - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Tür hinten links, Tür vorne links



Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	215/65 R17 99V	Falken	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	
2	215/65 R17 99V	Falken	Sommerreifen	2mm - 2mm	n.i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	215/65 R17 99V	Dunlop	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	
2	215/65 R17 99V	Dunlop	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					03/2026

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, n. i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 01.07.2026
Protokollnummer: 46300708
Anlieferungsdatum: 01.07.2026



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Audi	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	Q3 Sportback	Laufleistung (abgelesen)	71.331 km
Fahrgestellnummer	WAUZZZF3XN1123239	Erstzulassung	24.05.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 01.07.2026
Protokollnummer: 46300708
 Anlieferungsdatum: 01.07.2026



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum




Abbildung 10: Sonstiges




Abbildung 11: Sonstiges




Abbildung 12: Sonstiges




Abbildung 13: Sonstiges




Abbildung 14: Sonstiges




Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges




Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges




Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges

Beschädigungsfotos




Beschädigung #4: Stossfänger hinten: Spoiler - verkratzt / verschürft - Wertminderung




Beschädigung #4: Stossfänger hinten: Spoiler - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #4: Stossfänger hinten: Spoiler - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #5: Tür vorn links: Tür - Delle(n) - Smart Repair




Beschädigung #5: Tür vorn links: Tür - Delle(n) - Smart Repair



Beschädigung #6: Außenspiegel links: Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - Smart Repair




Beschädigung #7: Kotflügel rechts: Radhausverbreiterung - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #8: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #9: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #12: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #12: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #12: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #12: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #13: Tür hinten rechts: Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #13: Tür hinten rechts: Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

Nachlackierungsfotos



Nachlackierung 1: Tür hinten links, Tür vorne links



Nachlackierung 1: Tür hinten links, Tür vorne links



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängerkupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott



WAUZZZF3XN1123239

Vehicle details

Operator		Inspection condition	sufficient
License number		Mileage (Read)	71,331 km
Manufacturer	Audi	Next maintenance in	-11 Tag(e)
Type / Model	Q3 Sportback	Main inspection (Report not on hand)	06/2027
Vehicle Identification number	WAUZZZF3XN1123239	Power / Engine displacement	110 kW / 1,498 ccm
First registration	24 May 2022	Upholstery/Colour	/
Last maintenance		Paintwork	
Fuel type	Petrol	Gearbox	Manual

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Documents	Service book (Wartungsnachweise fehlen) - No deduction
2	Equipment	Tirefit filler - Expired - Replace
3	Documents	Main inspection certificate (Fehlt) - Replace
4	Rear bumper	Spoiler - Scratched - Loss in value
5	Door - front left side	Door - dent(s) - Smart repair
6	Wing mirror - left side	Cap - Scratched - Smart repair
7	Mudguard - right side	Wheel well extension - Scratched - Replace
8	Front bumper	Front bumper - Scratched - Smart repair
9	Mudguard - right side	Mudguard - right side - Scratched - Smart repair
10	Wheel / tyres	Tyre - right - Expired - Replace
11	Misc.	Inspection / maintenance - Due - Replace
12	Rear bumper	Rear bumper - Scratched - Repair and paint
13	Door - rear right side	Door - Scratched - Repair and paint

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Interior	Interior - Abrasion - No deduction
2	Body	Body (Steinschläge) - Scratch(es) - No deduction

Missing parts

Missing part

Detected repainting

No.	Location
1	Door - rear left side, Door - front left side

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 1 Jul 2026
Protocol number: 46300708
Delivery date: 1 Jul 2026



Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	215/65 R17 99V	Falken	Summer tyres	4mm - 4mm	o.k.	
2	215/65 R17 99V	Falken	Summer tyres	2mm - 2mm	Not o.k.	

Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	215/65 R17 99V	Dunlop	Winter tyres	7mm - 7mm	o.k.	
2	215/65 R17 99V	Dunlop	Winter tyres	6mm - 6mm	o.k.	

Replacement

Type	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Expiration date
Tirefit					03/2026

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, n. i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 1 Jul 2026
Protocol number: 46300708
Delivery date: 1 Jul 2026



Vehicle details

Manufacturer	Audi	Inspection condition	sufficient
Type / Model	Q3 Sportback	Mileage (Read)	71,331 km
Vehicle Identification number	WAUZZZF3XN1123239	First registration	24 May 2022

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

The inspection conditions were sufficient for the assessment of the vehicle.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior



Figure 6: Interior



Figure 7: Interior



Figure 8: Interior



Figure 9: Interior




Figure 10: Misc.




Figure 11: Misc.




Figure 12: Misc.




Figure 13: Misc.




Figure 14: Misc.




Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.



Figure 17: Misc.




Figure 18: Misc.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 1 Jul 2026
Protocol number: 46300708
Delivery date: 1 Jul 2026



Figure 19: Misc.



Figure 20: Misc.



Figure 21: Misc.

Pictures of damage



Damage #4: Rear bumper: Spoiler - Scratched - Loss in value




Damage #4: Rear bumper: Spoiler - Scratched - Loss in value



Damage #4: Rear bumper: Spoiler - Scratched - Loss in value



Damage #5: Door - front left side: Door - dent(s) - Smart repair




Damage #5: Door - front left side: Door - dent(s) - Smart repair




Damage #6: Wing mirror - left side: Cap - Scratched - Smart repair




Damage #7: Mudguard - right side: Wheel well extension - Scratched - Replace




Damage #8: Front bumper: Front bumper - Scratched - Smart repair




Damage #9: Mudguard - right side: Mudguard - right side - Scratched - Smart repair



Damage #12: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #12: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #12: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #12: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #13: Door - rear right side: Door - Scratched - Repair and paint



Damage #13: Door - rear right side: Door - Scratched - Repair and paint

Pictures of repainting



Repainting 1: Door - rear left side, Door - front left side



Repainting 1: Door - rear left side, Door - front left side

09.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: AUDI Q3 Sportback 35 TDI Sports Utility Vehicle 5-türig 1968 ccm 150 PS / 110 KW
Diesel 6-Gang Manuell

Amtliches Kennzeichen:	HD -TN 1122	Fahrgestell-Nummer:	WAUZZZF3XN1123239
Vertrags-Nummer:	12011084	Erstzulassung:	24.05.2022
Internes KZ:	15080449	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

AUDI Q3 Sportback 35 TDI Sports Utility Vehicle 5-türig 1968 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 6-Gang Manuell

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **34.537,82**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

manuelle Anlage	0,00
-----------------	------

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **34.537,82**

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	AUDI Q3 Sportback 35 TDI Sports Utility Vehicle5-türig 1968 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 6-Gang Manuell		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	110 / 150	Hubraum:	1968
Getriebe:	Manuell	Anzahl Gänge:	6
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	121
durchschn. Verbr./100 Km:	4,600	Tankinhalt:	58
Max. Km/h:	200	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	9,400
Leergewicht (kg):	1630	zul. Gewicht (kg):	0

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 12011084
Amtliches Kennzeichen: HD -TN 1122
Übersicht erstellt am: 09.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

AUDI Q3 Sportback 35 TDI Sports Utility Vehicle5-türig 1968 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
03.07.2025	9059949209	Fremdverschulden	Schweller seitlich vorne Fahrerseite Tür vorne Fahrerseite	Ja	Ja

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 12011084
Amtliches Kennzeichen: HD -TN 1122
Übersicht erstellt am: 09.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

AUDI Q3 Sportback 35 TDI Sports Utility Vehicle5-türig 1968 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum **Km-Stand** **Art der Wartung**

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer