

Mercedes

MERCEDES-BENZ CLA SHOOTING BRAKE (BM 117)(12.2014->05.2019) CLA 220 CDI / D (117.903) MOTOR 2,1 LTR. - 130 KW CDI KAT 5-TÜRIG

VIN: WDD1179031N621368



Beschreibung

Kennzeichen	Zulassungsdatum	Laufleistung
-	08/01/2018	167569 km
Farbe	Jahr	Polster
CAVANSITBLAU - METALLICLACK	2016	-
Anzahl der Türen	Anzahl der Sitze	Generation
5	5	-
Karosserietyp	Fahrzeugtyp	Hubraum
Kombi	PKW	2143
Getriebe	Motortyp	Kraftstoff
Automatisch	Verbrennung	Diesel
Anzahl Gänge	Antriebsstrang	Max. Leistung
7	Vorderradantrieb (FWD)	130 KW

Bewertungsdetails

Bewertungsort	Bewertungsdatum	Versanddatum
	16/07/2026	17/07/2026


Mechanisch

Detected issues

Motor / Geräusch	✓ OK	Dichtheit	✓ OK
Abgasanlage / Klarheit	✓ OK		

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Ersatzschlüssel / -	Fehlt	Ersetzen
002	Serviceheft / -	Fehlt	Ersetzen
003	Felge / Vorne Links	Kratzer	Ersetzen




004

Felge / Vorne Rechts

Kratzer

Ersetzen




005

Felge / Hinten Rechts

Kratzer

Akzeptabel



006

Felge / Hinten Links

Kratzer

Akzeptabel



007

Stoßfänger / Vorne

Gebrochen

Ersetzen



008

Abdeckung Stoßfänger / Vorne

Gebrochen

Ersetzen



009

Scheinwerfer / Vorne Rechts

Gebrochen

Ersetzen



010	Kotflügel / Vorne Links	Delle	Ersetzen
  			
011	Tür / Vorne Links	Abgewetzt	Akzeptabel
  			
012	Tür / Hinten Links	Abgewetzt	Akzeptabel
 			
013	Tür / Vorne Rechts	Delle	Reparieren
   			
014	Kotflügel / Hinten Rechts	Delle	Akzeptabel
  			
015	Stoßfänger / Hinten	Delle	Ersetzen
    			
016	Stoßfänger unterhalb / Hinten	Abgewetzt	Akzeptabel



017	Sitz / Hinten Links	Abgewetzt	Akzeptabel
			
018	Sitz / Vorne Links	Abgewetzt	Akzeptabel
			


Fehlteile/Zubehör

- ☒ Bordmappe
- ☐ Erste-Hilfe-Kit
- ☐ Kugelkopf Anhängerkupplung
- ☐ Schnellladungskabel (Type 2, Mode 3)
- ☐ Warndreieck
- ☐ Ersatzrad
- ☐ Füllflasche Nothilfekit
- ☐ Langsamladungskabel (Type 2, Mode 2)
- ☐ Serviceheft
- ☐ Ersatzschlüssel
- ☐ Kompressor Nothilfe
- ☐ Reifenreparatur-Kit komplett
- ☐ Wagenheber

Hauptreifensatz

Vorne Links	KUMHO	225 / 40 / 18 / Winter	7 mm
Vorne Rechts	KUMHO	225 / 40 / 18 / Winter	7 mm
Hinten Links	TOYO	245 / 35 / 18 / Winter	7 mm
Hinten Rechts	TOYO	245 / 35 / 18 / Winter	7 mm

Bilder



Vorne Links



Links



Hinten Links



Hinten



Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts



Hinterer Fahrgastraum



Armaturenbrett vom Rücksitz



Vorderer Fahrgastraum



Rechts




Vorne Rechts



Vorne



Laufleistung



Navigation



Vin



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Fehlteile/Zubehör / Bordmappe



Hauptreifensatz / Vorne Links



Hauptreifensatz / Vorne Rechts



Hauptreifensatz / Hinten Links



Hauptreifensatz / Hinten Rechts



Felge / Vorne Links / Kratzer



Felge / Vorne Links / Kratzer



Felge / Vorne Links / Kratzer



Felge / Vorne Links / Kratzer



Felge / Vorne Rechts / Kratzer



Felge / Vorne Rechts / Kratzer



Felge / Vorne Rechts / Kratzer



Felge / Vorne Rechts / Kratzer



Felge / Hinten Rechts / Kratzer



Felge / Hinten Rechts / Kratzer



Felge / Hinten Rechts / Kratzer



Felge / Hinten Rechts / Kratzer




Felge / Hinten Links / Kratzer



Felge / Hinten Links / Kratzer



Felge / Hinten Links / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Gebrochen



Stoßfänger / Vorne / Gebrochen




Abdeckung Stoßfänger / Vorne / Gebrochen



Abdeckung Stoßfänger / Vorne / Gebrochen



Abdeckung Stoßfänger / Vorne / Gebrochen



Abdeckung Stoßfänger / Vorne / Gebrochen



Scheinwerfer / Vorne Rechts / Gebrochen



Scheinwerfer / Vorne Rechts / Gebrochen



Kotflügel / Vorne Links / Delle



Kotflügel / Vorne Links / Delle



Kotflügel / Vorne Links / Delle



Tür / Vorne Links / Abgewetzt



Tür / Vorne Links / Abgewetzt



Tür / Vorne Links / Abgewetzt




Tür / Hinten Links / Abgewetzt



Tür / Hinten Links / Abgewetzt



Tür / Vorne Rechts / Delle



Tür /Vorne Rechts / Delle



Tür /Vorne Rechts / Delle



Tür /Vorne Rechts / Delle



Kotflügel /Hinten Rechts / Delle



Kotflügel /Hinten Rechts / Delle



Kotflügel /Hinten Rechts / Delle



Stoßfänger /Hinten / Delle



Stoßfänger /Hinten / Delle



Stoßfänger /Hinten / Delle



Stoßfänger /Hinten / Delle



Stoßfänger /Hinten / Delle



Stoßfänger unterhalb / Hinten / Abgewetzt



Stoßfänger unterhalb / Hinten / Abgewetzt



Sitz / Hinten Links / Abgewetzt



Sitz / Hinten Links / Abgewetzt



Sitz / Vorne Links / Abgewetzt



Sitz / Vorne Links / Abgewetzt