



Info inspectie

		Datum	6/8/2026
		KM-stand	11718
Chassis	WF01NBER51SM16105	Fuel type	
Merk / Model	Ford Tourneo		
Kleur			

Controlelijst

☒	Gelijkvormigheidsattest	☒	Reservewiel
☒	Inschrijvingsbewijs	☒	Herstel kit
☒	Handleiding	☒	Hoedenplank

Opmerkingen

Opties

Navigatiesysteem	☒
------------------	-------------------------------------

Schade Taxatie

Allerlei - Reservesleutel - Ontbreekt - Controleren



Bumper voor - onderste bekleding ongespoten voor - Kras - Structuur



Bumper voor - Bumper vooraan - Kras - Spotrepair



Spiegel L - Spiegelkap L gespoten - Chemische reactie - Polijsten



Deur RV - Deur RV - Deuk - PDR



Spiegel R - Spiegelkap R gespoten - Kras - Polijsten



Banden

Links voor

Profiel	5
Type	Zomerband
Run flat	☒

Links achter

Profiel	6
Type	Zomerband
Run flat	☒

Rechts voor

Profiel	5
Type	Zomerband
Run flat	☒

Rechts achter

Profiel	6
Type	Zomerband
Run flat	☒