



Make: PEUGEOT  
Model / version: 5008  
Vin: VF3MCYHZUNS096872  
Plate: 2CJJ427  
Mileage: 108649  
First registration: 10/08/2022  
Color: Gris artense




ADDITIONAL INFORMATION

Category:  
Transmission:  
Interior color:  
Metallic paint: ?  
Type of lining:  
Board computer reset: ?

DOCUMENTS

Certificate of conformity: ✓  
Registration certificate: ✓  
Registration certificate 2: ✓  
Insurance certificate: ?  
Maintenance book:  
Number of keys: 2  
Original key: ✓

PICTURES





## VIN INFORMATION

Radio  
Transmission automatique  
Projecteurs à allumage automatique  
Diamètre arrière 18  
Indice de vitesse avant V  
Largeur arrière 225  
Climatisation 2 pulseurs  
Diesel  
96 kw  
Métallisée vernissée  
Rétroviseurs rabattables électriques  
Garnitures cuir  
Aide au stationnement avant  
Caméra avec vision à 180°  
Lunette arrière teintée foncée

Radio avec système de navigation  
8 rapports  
Bandeaux de protection latérale chromés  
Hauteur avant 55  
Indice de vitesse arrière V  
Climatisation automatique  
Pare-soleil conducteur éclairé  
1499 cm3  
130 ch  
Rétroviseur gauche à réglage mémorisé  
Siège avant gauche chauffant  
Direction assistée électrique  
Aide au stationnement arrière  
Régulateur et limiteur de vitesse  
Vitres portes arrière teintées foncées

Prise USB  
Usine de fabrication Sochaux  
Diamètre avant 18  
Hauteur arrière 55  
Largeur avant 225  
Climatisation réfrigérant 1234YF  
Pare-soleil passager éclairé  
1.50 litre  
Euro 6.3  
Rétroviseur droit à réglage mémorisé  
Sièges avant chauffants  
Volant cuir  
Caméra avant  
Équipement Stop & Start  
Vitres de custode teintées foncées

|                                                          |                                                                                |                                                          |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| détecteur de pluie essuie-vitre                          | Fixotoit                                                                       | Airbag rideaux avant                                     |
| Airbag rideaux arrière                                   | Antiblocage de freinage ABS                                                    | Freinage d'urgence assistée autonome (urbain)            |
| Avertisseur d'angle mort                                 | Avertisseur de collision avant                                                 | kit réparation pneus 450 ML                              |
| Autodiagnostic EOBD                                      | depuis 05.22 16625                                                             | palettes de sélection au volant                          |
| décorations intérieures en textile                       | Facelift                                                                       | fonctionnalité "Mirror Screen"                           |
| acoustique moyennement améliorée                         | réservoir carburant avec protection contre les erreurs de remplissage (Diesel) | insonorisant tablier 7 kg                                |
| 1-ère période 2019/avant 3-ème période 2021              | pays froids                                                                    | régulation ventilation automatique                       |
| commodo avec commande polyphonie et décorations chromées | 2 sièges séparés au 3-ème rang                                                 | ligne d'équipement Salin                                 |
| pièces av reculées                                       | tapis de sol Tuft                                                              | avertisseur accordé                                      |
| tablette rabattable dans les dossiers des sièges av      | Keyless Entry/Start                                                            | compresseur de climatisation avec coupleur               |
| système AdBlue avec SCR (Selective Catalytic Reduction)  | rangée de boutons chromée                                                      | pré-chauffage du carter                                  |
| 7,5 J x 18 Alu Detroit gris                              | batterie 70 Ah EFBC                                                            | condenseur de 23,5 dm² et de 12 mm d'épaisseur           |
| possibilité de réparation améliorée                      | pré-chauffage habitacle                                                        | radiateur de 28 dm² et de 18 mm d'épaisseur en aluminium |
| moniteur DGT10C HD                                       | recirculation d'air avg/avd                                                    | pare-chocs av/ar avec enjoliveurs chromés                |

#### EQUIPMENT

|                             |                                                                                     |                              |                                                                                      |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Board computer:</b>      |    | <b>Central locking:</b>      |   |
| <b>Compressor:</b>          |    | <b>Cruise control:</b>       |   |
| <b>Gps:</b>                 |    | <b>Power steering:</b>       |   |
| <b>Rear parking sensor:</b> |    | <b>Repair kit:</b>           |   |
| <b>Front seats heated:</b>  |   | <b>Steering wheel:</b>       |  |
| <b>Electric windows:</b>    |  | <b>Climate control type:</b> |                                                                                      |
| <b>Headlighting type:</b>   |                                                                                     | <b>Tow bar type:</b>         |                                                                                      |
| <b>Charging cables:</b>     | 0                                                                                   | <b>Fast charging cables:</b> | 0                                                                                    |

#### TIRES

| Position    | Depth | Brand | Dimensions | Type   | Rims | Runflat                                                                               |
|-------------|-------|-------|------------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Front left  | 5 mm  |       |            | Summer |      |  |
| Front right | 5 mm  |       |            | Summer |      |  |
| Rear left   | 5 mm  |       |            | Summer |      |  |
| Rear right  | 5 mm  |       |            | Summer |      |  |

#### DAMAGES SUMMARY

##### NOT ACCEPTABLE / TO BE INVOICED

| #  | Location              | Damage type             |
|----|-----------------------|-------------------------|
| 1  | Boot cover            | Grooved                 |
| 2  | Interior              | Dirty                   |
| 4  | Alloy rim FL polished | Grooved                 |
| 5  | Inner door sill RL    | Dent(s) and scratch(es) |
| 6  | Wing RL               | Dent(s) and scratch(es) |
| 7  | Door RL               | Dent(s) and scratch(es) |
| 8  | Bumper corner RR      | Scratch(es)             |
| 9  | Wing trim RR          | Scratch(es)             |
| 10 | Alloy rim FR polished | Grooved                 |

**Total: 9**

##### ACCEPTABLE / NOT TO BE INVOICED

| # | Location | Damage type             | Renta® | Repaired | Already invoiced |
|---|----------|-------------------------|--------|----------|------------------|
| 3 | Bodywork | Dent(s) and scratch(es) | ✓      | ✗        | ✗                |

Total: 1

## DAMAGES DETAILS


### 1 - Boot cover - Grooved



### 2 - Interior - Dirty



### 4 - Alloy rim FL polished - Grooved



### 5 - Inner door sill RL - Dent(s) and scratch(es)



### 6 - Wing RL - Dent(s) and scratch(es)





7 - Door RL - Dent(s) and scratch(es)



8 - Bumper corner RR - Scratch(es)



9 - Wing trim RR - Scratch(es)



10 - Alloy rim FR polished - Grooved



3 - Bodywork - Dent(s) and scratch(es) - Renta®



