

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO 9417NHF / WBA31EG0305480337 / 5480337

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	X1 SDRIVE20D U11	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	X1 sDrive20d U11	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	25.371

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

DOCUMENTACION ORIGINAL

CARPETA MANUALES

MANUAL PROPIETARIO

TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

9417NHF Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	BRIDGESTONE	245/45/19	102	Y	-
DI	BRIDGESTONE	245/45/19	102	Y	-
RP					-
TD	BRIDGESTONE	245/45/19	102	Y	-
TI	BRIDGESTONE	245/45/19	102	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	03/06/2026		
Comentarios:			

Daños no valorables:

9417NHF COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
Moldura paragolpes tr	OBSERVACIÓN-	

9417NHF COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN
1. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR
2. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
3. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR
4. Moldura sup luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
5. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada no adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
6. Paragolpes tr (zona sup)	Pintar Reparado Combinada no adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
7. Moldura contorno aleta tr iz	Pintar Reparado Combinada no adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
8. Moldura contorno aleta tr dr	Pintar Reparado Combinada no adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
9. Puerta tr dr	Pintar Reparado Pieza montada Combinada no adyacente	REPARAR
10. Manilla exterior puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
11. Cejilla ext puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
12. Capó dl	Pintar Reparado Pieza montada	-
13. Moldura retrovisor puerta iz	-	Pintura plásticos pequeños
14. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO
15. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA
16. Aleta tr dr c/estribo	-	PULIR
17. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO
18. Llanta rueda tr dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA
19. Puerta tr iz	-	SR Pintura
20. Llanta rueda tr iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA
21. Moldura retrovisor puerta dr	-	Pintura plásticos pequeños
22. Puerta dl iz	-	SR Pintura
23. Llanta rueda dl iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA