

MACDAM

Volkswagen ID.4 '21 BEV

Voertuiginformatie



Merk:	Volkswagen	Kenteken:	
Versnellingsbak:	Automaat	Kleur carrosserie:	
Model:	ID.4 '21 BEV	Chassisnummer:	WVGZZZE2ZMP038169
Type brandstof:	Electrisch	Vermogen:	150 kW
Versie:	ID.4 77kWh Life	1ste tenaamstelling	12-08-2021
Kilometerstand:	174010 km	Aantal deuren:	

Samenvatting schade

Achterzijde	4
Links	1
Rechts	1
Voorzijde	1

Commerciële foto's





Batterijcertificaat
Datum van diagnose: 13/08/2026

90,58%
Status van de gezondheid (SOH)*



Volkswagen ID4
VIN : WVGZZZE2ZMP038169
Kilometerstand : 174.010 km

*SOH berekend op basis van fabrieksgegevens, informatie om rekening mee te houden voor de fabrieksgarantie

Meer weten over:
www.get-moba.com

CARA



Opties volgens de inspecteur				
Carkit	Ja	Middenarmsteun	Ja	Navigatiesysteem
Radio multimedia	Ja	Trekhaak	Ja	Xenon / LED verlichting
Schade				
Bumper A Kras(sen) Smartrepair Achterzijde  				
Bumper V R hoek Kras(sen) Smartrepair Voorzijde  				
Deur V L Kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet) Links  				
Deur V R Kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet) Rechts  				
Kofferklep Kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet) Achterzijde  				

Kofferklep bekleding

Kras(sen)
Smartrepair
Achterzijde



Laadkabel EV (snelladen)

Ontbreekt
Vervangen
Achterzijde



Banden



Voor Links

Winter

235/55/19/105/W

Bridgestone

7,2 mm

Voor Rechts

Winter

235/55/19/105/W

Bridgestone

6,9 mm

Achter Links

Winter

235/55/19/105/W

Michelin

3,8 mm

Achter Rechts

Winter

235/55/19/105/W

Michelin

3,1 mm

Inspectie



Aantal hoofdsteunen	6	Aantal laadkabels (snelladen)	0
CO2 Emissie	0	Digitaal onderhoud	Ja
GPS opslag	Ja	Hoedenplank/rolhoes	Ja
Instructieboek	Ja	Onderhoudsboekje	N.v.t.
Terugzetten naar fabrieksinstellingen		Totaal aantal sleutels	2
Ja, het voertuig is teruggezet naar de fabrieksinstellingen			

Informatie over de inhoud en de reikwijdte van het inspectierapport:

- De beoordeling is gebaseerd op de door de klant gespecificeerde verkoopnormen.
- Aanvaardbare gebruiksschade volgens de verkoopnormen wordt niet altijd gedocumenteerd in dit statusrapport.
- De gespecificeerde reparatiemethoden en/of resulterende reparatietijden zijn vastgesteld, rekening houdend met moderne industriële reparatiemethoden.
- De aankopende dealer moet de individuele reparatiekosten beoordelen.
- De inspectie werd uitgevoerd in een niet gedemonteerde toestand. Macadam kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor ontbrekende informatie. Neem voor meer informatie contact op met de verkoper.