

49. CO₂-Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:
Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

NEFZ-Werte	CO ₂ -Emissionen			Kraftstoffverbrauch [l/100km]		
	Benzin/ Diesel [g/km]	Gas: CNG/LPG [g/km]	sonstige [g/km]	Benzin/ Diesel [l]	Gas: CNG/LPG [m ³ /l]	sonstige [l]
Innerorts	133	-----	-----	5.0	-----	-----
Außerorts	84	-----	-----	3.2	-----	-----
Kombiniert	102	-----	-----	3.9	-----	-----
Gewichtet, kombiniert	-----	-----	-----	-----	-----	-----

- Abweichungsfaktor (falls zutreffend): -----
Differenzierungsfaktor (falls zutreffend): -
Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridfahrzeuge (falls zutreffend)
Stromverbrauch (gewichtet, kombiniert) [Wh/km]: -----
Elektrische Reichweite [km]: -----
Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: ja
Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): e13 29 37
Gesamteinparungen von CO₂-Emissionen durch die Ökoinnovationen
3.2.1. NEFZ-Einsparungen (falls zutreffend) 3.2.2. WLTP-Einsparungen (falls zutreffend)
Benzin/Diesel [g/km]: ----- Benzin/Diesel [g/km]: 1.74
Gas (CNG/LPG) [g/km]: ----- Gas (CNG/LPG) [g/km]: -----
Sonstige [g/km]: ----- Sonstige [g/km]: -----
Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

WLTP-Werte	CO ₂ -Emissionen			Kraftstoffverbrauch [l/100km]		
	Benzin/ Diesel [g/km]	Gas: CNG/LPG [g/km]	sonstige [g/km]	Benzin/ Diesel [l]	Gas: CNG/LPG [m ³ /l]	sonstige [l]
Niedrig	167	-----	-----	6.4	-----	-----
Mittel	117	-----	-----	4.4	-----	-----
Hoch	101	-----	-----	3.9	-----	-----
Extra hoch	119	-----	-----	4.5	-----	-----
Kombiniert	120	-----	-----	4.6	-----	-----
Gewichtet, kombiniert	-----	-----	-----	-----	-----	-----

- 5.1. Reine Elektrofahrzeuge (falls zutreffend)
Stromverbrauch [Wh/km]: -----
Elektrische Reichweite [km]: -----
Elektrische Reichweite innerorts [km]: -----
Elektrische Reichweite innerorts (EAER city) [km]: -----
Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung Bezeichnung gemäß Anhang II Abschnitt 5:
52. Anmerkungen:
NO 30: A1 max 1549#NO 30: A2 max 1519#NO 16.2.: mit Anhänger Achse 2: +25 kg##
NO 35.: alt. zu Pos35 mit abw. Werten zu Pos49:##205/55 R16 91H#7 0JX16 ET48:##2
05/55 R16 91V#7, 0JX16 ET48:##205/55 R16 94V XL#7, 0JX16 ET48:##205/55 R16 91H#6, 5
JX16 ET46:##205/55 R16 91V#6, 5JX16 ET46:##205/55 R16 94V XL#6, 5JX16 ET46:##225/4
0 R18 92Y XL#7, 5JX18 ET51:##225/45 R17 91W#7, 5JX17 ET51:##205/55 R16 91H M+S#7, 0
JX16 ET48:##205/55 R16 91H M+S#6, 5JX16 ET46:##205/50 R17 93H XL M+S#6, 5JX17 ET46
;##225/40 R18 92V XL M+S#7, 5JX18 ET51:##

VOLKSWAGEN

EG - Übereinstimmungsbescheinigung

Vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):

0.2. Typ:

0.2.1. Variante:

0.2.1. Handelsbezeichnung:

0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie:

0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie:

0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie:

0.2.3.4. Kennung der Fahwiderstandsfamilie:

0.2.3.5. Kennung der Fahwiderstandsmatrix-Familie:

0.2.3.6. Kennung der Familie periodischer Regenerierung:

0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüffamilie:

0.4. Fahrzeugklasse:

0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers:

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart
der vorgeschriebenen Schilder.

Anbringungsstelle der Fahrzeug-
Identifizierungsnummer:

0.9. Firmenname und Anschrift des Bevollmächtigten
des Herstellers:

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

0.11. Herstellungsdatum des Fahrzeugs:
• mit dem in der folgenden Genehmigung beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt:
e1*2007/46-2180/06, erteilt am 2021-06-18
• zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedsstaaten mit Rechts
metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische
für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Wolfsburg 2021-11-02
ppa. Wolfsburg 2021-11-02

Leander

Christiane Engel

Dr. Clemens Kadow
Leiter Technische Konformität

Christiane Engel
Leiterin Qualitätssicherung



VDA

Interne Herstellerdaten

DEU420 B 21599 R11 ZBT II wurde erstellt
WWWZZZCDZWNW510220 HSN:0603
00000000
000338



www.PS-Team.de

- | | | 2 | / | 4 |
|-------|---|--------------------------|-----|---------|
| 1. | Anzahl der Achsen/Räder: | | | |
| 3. | Antriebsachsen (Anzahl, Lage): | 1 | , | Achse 1 |
| | Gegenseitige Verbindung der Antriebsachsen: | - | - | - |
| | | - | - | - |
| 3.1. | Angabe, ob das Fahrzeug nicht-automatisiert /teilautomatisiert/vollautomatisiert ist: | nicht automatisiert | | |
| 4. | Radstand [mm]: | 2669 | | |
| 4.1. | Achsabstand [mm]: | 2669 | | |
| 5. | Länge [mm]: | 4635 | | |
| 6. | Breite [mm]: | 1789 | | |
| 7. | Höhe [mm]: | 1469 | | |
| 13. | Masse in fahrbereitem Zustand [kg]: | 1446 | | |
| 13.2. | Tatsächliche Masse des Fahrzeugs [kg]: | 1484 | | |
| 16. | Technisch zulässige Höchstmassen: | | | |
| 16.1. | Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]: | 2000 | | |
| 16.2. | Technisch zulässige maximale Masse je Achse (1./2.) [kg]: | 1030 | / | 1020 |
| 16.4. | Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]: | 3500 | | |
| 18. | Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines | | | |
| 18.1. | Deichselanhängers [kg]: | - | - | - |
| 18.3. | Zentralachsanhängers [kg]: | 1500 | | |
| 18.4. | Ungebremsen Anhänger [kg]: | 720 | | |
| 19. | Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt [kg]: | 80 | | |
| 20. | Hersteller des Motors: | Volkswagen AG | | |
| 21. | Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor: | DTR | | |
| 22. | Arbeitsweise: | Selbstzündung / 4-Takt | | |
| 23. | Reiner Elektrobetrieb: | nein | | |
| 23.1. | Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs: | - | - | - |
| 24. | Anzahl und Anordnung der Zylinder: | 4; in Reihe | | |
| 25. | Hubraum [cm ³]: | 1968 | | |
| 26. | Kraftstoff: | Diesel | | |
| 26.1. | Einstoffmotor / bivalenter Antrieb / Flexfuelmotor / Zweistoffmotor: | Fzg. mit Einstoffbetrieb | | |
| 26.2. | Typ des Zweistoffmotors: | - | - | - |
| 27. | Höchstleistung: | | | |
| 27.1. | Höchste Nutzleistung [kW bei min ⁻¹] (Verbrennungsmotor): | 85.00 | bei | 2750 |
| 27.3. | Höchste Nutzleistung [kW] (Elektromotor): | - | - | - |
| 27.4. | Höchste 30-Minuten-Leistung [kW] (Elektromotor): | - | - | - |

- | Getriebe (Typ): | | Handschaltung | | | | | |
|-----------------|--|--|-------|----------------------------|-------|----------------------------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 28. | Gang: | 3.750 | 1.952 | 1.200 | 0.878 | 0.711 | 0.604 |
| 28.1. | Übersetzungsverhältnisse: | 3.238 | 3.238 | 3.238 | 3.238 | 3.238 | 3.238 |
| 28.1.2. | Übersetzung des Achsgetriebes: | - | - | - | - | - | - |
| | Gesamtübersetzung: | - | - | - | - | - | - |
| 29. | Höchstgeschwindigkeit [km/h]: | 202 | | | | | |
| 30. | Spurweite Achse 1/2 [mm]: | 1533 / 1503 | | | | | |
| 35. | Angebrachte Reifen / Felgen / Energieeffizienzklasse / Reifenklasse zur Bestimmung der CO ₂ -Emissionen | 205/55 R16 91V / 7,0UJ16 ET48 / A / C1 | | | | | |
| | Achse 1: | 205/55 R16 91V / 7,0UJ16 ET48 / A / C1 | | | | | |
| | Achse 2: | 205/55 R16 91V / 7,0UJ16 ET48 / A / C1 | | | | | |
| 36. | Anhänger-Bremsanschlüsse: | ----- | | | | | |
| 38. | Code des Aufbaus: | AC | | | | | |
| 40. | Farbe des Fahrzeugs: | GRAU | | | | | |
| 41. | Anzahl und Anordnung der Türen: | 5 / li. 2, re. 2, hi. 1 | | | | | |
| 42. | Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz): | 5 | | | | | |
| 42.1. | Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind): | --- | | | | | |
| 42.3. | Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze: | --- | | | | | |
| 46. | Geräuschpegel: | --- | | | | | |
| | Standgeräusch [dB(A) bei min ⁻¹]: | 70.10 bei 2375 | | | | | |
| | Fahrgeräusch [dB(A)]: | 69.00 | | | | | |
| 47. | Abgasnorm: | EURO 6 AP | | | | | |
| 47.1. | Parameter für die Emissionsmessung von Wind: | 1563 | | | | | |
| 47.1.1 | Prüfmasse [kg]: | ----- | | | | | |
| 47.1.2 | Querschnittsfläche [m ²]: | ----- | | | | | |
| 47.1.3 | Straßenlastkoeffizienten | f ₀ (47.1.3.0.) | | f ₁ (47.1.3.1.) | | f ₂ (47.1.3.2.) | |
| | f ₀ [N] / f ₁ [(N/(km/h)) / f ₂ [N/(km/h) ²]: | 70.0 | | 0.956 | | 0.02486 | |
| 47.2. | Fahrzyklus: | 3b | | | | | |
| 47.2.1. | Fahrzyklusklasse: | ---- | | | | | |
| 47.2.2 | Miniaturisierungsfaktor (f _{asc}): | nein | | | | | |
| 47.2.3 | Begrenzte Geschwindigkeit: | 715/2007*2018/1832AP | | | | | |
| 48. | Abgasemissionen: | | | | | | |

[illegible]

29.	Höchstgeschwindigkeit [km/h]:	202	
30.	Spurweite Achse 1/2 [mm]:	1533	/ 1503
35.	Angebrachte Reifen / Felgen / Energieeffizienzklasse / Reifenklasse zur Bestimmung der CO ₂ -Emissionen:		/ A / C1
	Achse 1:	205/55 R16 91V	/ 7,0UJ16 ET48
	Achse 2:	205/55 R16 91V	/ 7,0UJ16 ET48
36.	Anhänger-Bremsanschlüsse:	-----	/ A / C1

38.	Code des Aufbaus:	AC	
40.	Farbe des Fahrzeugs:	GRAU	
41.	Anzahl und Anordnung der Türen:	5	/ 11. 2, re. 2, hi. 1
42.	Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):	5	
42.1.	Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind):	---	

42.3.	Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:	- - -
46.	Geräuschpegel: Standgeräusch [dB(A) bei min ⁻¹]: Fahrgeräusch [dB(A)]: Abgasnorm:	70.10 bei 2375 69.00 EURO 6 AP
47.		

47.1.	Parameter für die Emissionsmessung von Vind:	
47.1.1	Prüfmasse [kg]:	1563
47.1.2	Querschnittsfläche [m ²):	-----

47.1.3	Straßenlastkoeffizienten	f_0 (47.1.3.0.)	f_1 (47.1.3.1.)	f_2 (47.1.3.2.)
	$f_0 [N] / f_1 [N/(km/h)] / f_2 [N/(km/h)^2]$:	70.0	0.956	0.02486

47.2.	Fahrzyklus:	
47.2.1.	Fahrzyklusklasse:	3b
47.2.2	Miniaturisierungsfaktor (f _{dsc}):	-----
47.2.3.	Begrenzte Geschwindigkeit:	nein
48.	Abgasemissionen:	715/2007*2018/1832AP

[illegible]

2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]

	CO	THC	NMHC	CH ₄	NO _x	NH ₃ [ppm]	Partikel	Partikel #
Benzin/	x	x	x	x	x	x	x	x
Diesel	x	x	x	x	x	x	x	x
Gas	x	x	x	x	x	x	x	x
andere	x	x	x	x	x	x	x	x

Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) [m⁻¹]: 0.50

Ggf. angegebene höchste RDE-Werte: NO_x [mg/km] Partikelzahl mit Exponent [# / km]

Vollständige RDE-Fahrt: 80.0 6.00 E11

Innerstädtische RDE-Fahrt: 80.0 6.00 E11




Bild 1 : Diagonal vorn links




Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz



Bild 14 : Ladekabel E-Fahrzeug
Wartungsnachweis




Bild 15 : 1x Hauptschlüssel fehlt.



Bild 16 : Einstieg hinten rechts verschrammt und verformt.



Bild 17 : Stoßfänger vorne unterhalb verschrammt.



Bild 18 : Stoßfänger hinten rechts oberflächlich verschrammt.



Bild 19 : Schneller rechts verformt.



Bild 20 : Kotflügel vorne links eingedellt.

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	366378
Hersteller	VW
Model	Golf
Variante	Life 2.0 TDI
Listenpreis	28.294,12
VIN	WVWZZZCDZNW510220
Erstzulassungsdatum	1.12.2021
Kennzeichen	OH AM1031

Schadensfälle der int. Belegnummer: 366378

10.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2022110580	27.09.2022	Stoßfänger vorne links	
2022110581	27.09.2022	Stoßfänger vorne rechts	1.162,89

- Seite 1 von 1 -

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
02.07.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 150 µm bis 250 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

Seitenwand hinten rechts und Dach hinten.

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen (*kein*) merkantiler Minderwert angesetzt.

Das Fahrzeug / Objekt war zum Zeitpunkt der Besichtigung nass, wodurch es nur in eingeschränktem Umfang in Augenschein genommen werden konnte. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Bei der Fahrzeugbesichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
1 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	02.12.2021	Letzte Zulassung	02.12.2021
Fahrzeugart	PKW	Hersteller	VW
Typ / Verkaufsbez.	Golf Variant 2.0 TDI SCR Life	Aufbauart	Kombi
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WVWZZZCDZNW510220	HSN / TSN	0603 / CNM
Schlüssel-Nr.	10021848	Km-Stand abgelesen	47083
Nächste HU §29 StVZO	01 / 2027	Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Zylinderanzahl	4 / Reihomotor	Leistung (kW)	85
Hubraum (ccm)	1968	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Antriebsart	Frontantrieb	Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 6
Felgen	Leichtmetall	Farbe (Hersteller)	Reflexsilber / Metallic / A7W
Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit		
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 55 R 16 91 W	Continental / PremiumContact 5 AO	S /O	6 mm
rechts	205 / 55 R 16 91 W	Continental / PremiumContact 5 AO	S /O	6 mm
2 links	205 / 55 R 16 91 V	Falken / ZIEX ZE-310 EC AO	S /S	5 mm
rechts	205 / 55 R 16 91 V	Dunlop / SP Sport Blu Response	S /O	7 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 25.08.2029			

S/ Sommer; /O Original; /S Schaden;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
205 / 55 R 16 91 H	Goodyear / Ultra Grip Performance G1 AO	W /O	5 mm
205 / 55 R 16 91 H	Goodyear / Ultra Grip Performance G1 AO	W /O	5 mm
205 / 55 R 16 91 H	Goodyear / Ultra Grip Performance G1 AO	W /O	7 mm
205 / 55 R 16 91 H	Goodyear / Ultra Grip Performance G1 AO	W /O	7 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Stahl mit Radzierblende

Serienausstattung

Serie: Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn, Ambientebeleuchtung, App-Connect, Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, mit Memory-Funktion und Beifahrerspiegelabsenkung, Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe, Bremsleuchte, dritte, Car2X, Dachreling schwarz, Dekoreinlagen "Nature Cross Brushed", Dieselpartikelfilter und SCR-Katalysator, Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, Einparkhilfe, Elektronische Differenzialsperre XDS, Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion, Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker, Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht, Fensterheber, elektrisch vorn und hinten, Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkundend, Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert, Gepäckraumabdeckung, Geschwindigkeitsbegrenzer, Getriebe: 6-Gang-Schaltgetriebe, Heckscheibe heizbar, Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung, Heckspoiler in Wagenfarbe, ISOFIX-Halteösen, Klimaanlage "Climatronic", Kopfstützen (3) hinten, Kopfstützen vorn, LED-Leseleuchten vorn (2) und 2 hinten, LED-Rückleuchten, LED-Scheinwerfer, Lackierung: Uni, Lenkrad: Multifunktions-Lederlenkrad, Leuchtweitenregulierung dynamisch, Müdigkeitserkennung, Nichtraucher Ausführung, Notbremsassistent "Front Assist" mit Fußgänger- und Radfahrererkennung, Notruf-Service, Paket: Sitzkomfortpaket, Radio "Composition", Reifenkontrollanzeige (passive), Räder: Leichtmetallräder (4) "Norfolk" 7 J x 16, Räder: Tire Mobility Set, Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar mit Mittelarmlehne, Schlüsselloser Startsystem "Keyless Start" ohne Safe-Sicherung, Servolenkung elektromechanisch, Sicherheitsgurte: Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für den mittleren Rücksitzplatz, Sicherheitsgurte: Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte für die äußeren Rücksitzplätze, Sicherheitsgurte: Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer, Sitzbezüge in Stoff "Life", Sitze: Komfortsitze vorn, Spurhalteassistent "Lane Assist", Start-Stopp-System, Steckdose 12 Volt im Gepäckraum, Stoßfänger in Wagenfarbe, Telefonschnittstelle mit induktiver Ladefunktion, Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion, Wegfahrsperre, elektronisch, Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten, Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, mit Funkfernbedienung und 2 Funkklappschlüsseln

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
6A7	Feuerlöscher Lackierung: Metallic Lackierung: Sonderlackierung Metallic
3CX	Netztrennwand
WBB	Paket: Business Premium inkl. Navigationssystem (Schaltgetriebe)
8RT	Radiozubehör: 6 + 1 Lautsprecher
PWB	Räder: Winterräder (zusätzlich) Stahl, 6,5 J x 16
QH1	Sprachbedienung
9IJ	Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion
OTD	Textilfußmatten vorn und hinten

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
letzte Wartung: am 12.02.2026 bei Kilometerstand 42.933
bis Wartung verbleiben: 11.700 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Einstieg hinten rechts verschrammt und verformt., smart repair (Bild 16)
2. Stoßfänger vorne unterhalb verschrammt., smart repair (Bild 17)
3. Schweller rechts verformt., instandsetzen
4. Kotflügel vorne links eingedellt., drücken (Bild 20)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Stoßfänger hinten rechts oberflächlich verschrammt., polieren (Bild 18)

Fehlende Teile

1. 1x Hauptschlüssel fehlt.

Reifenbewertung

	Profiltiefe	Art
hinten links	5 mm	SS
Legende	S/ Sommer /O Original /S Schaden	