

Ford

TRANSIT 2.0 ECOBLUE 96 KW (130 CV) FT 350 L3H3 VAN N1 2TON

VIN (NUMERO DE BASTIDOR): WF0EXXTTREPC37501



Descripción

Matrícula 2041MGV	Fecha de matriculación 16/05/2023	Kilometraje 114964 km
Color Blanco	Año -	Tapicería Tela
Número de puertas 4	Numero de asientos -	Generation -
Tipo de carrocería Furgoneta	Desplazamiento de motor 1997 cc	Transmisión Manual
Tipo de combustible Diesel	Numero de velocidades 6	Potencia Máxima 96 KW

Detalles del estado

Localización de la Inspección
Campa HERTZ Loeches

Fecha del encargo
26/05/2026

Fecha de peritación aprobada
27/05/2026

Mecánica

Detected issues

Motor / Sound	✓ Ok	Vehicle leak proofness	✓ Ok
Escape / Clarity	✓ Ok		

Daños y valoraciones

#	Elemento	Defecto	Operación
001	Kit de reparación de neumáticos de compresor / -	Faltante	Sustitución
			
002	Rellenar kit de emergencia / -	Faltante	Sustitución



003 Asiento / Delantero Derecho Quemadura Smart repair
Material de acabado : Tela



004 Asiento / Delantero Quemadura Smart repair
Material de acabado : Tela



005 . / - Escasez Aceptable



006 Techo / - Abolladura Reparar



007 Manual de usuario / - Faltante Sustitución



008 Radio CD / - Escasez Aceptable



009

Pegatina / -

Tipo de pegatina : Colección completa

Pegatina

Eliminar



010

Paragolpes superior / Delantero Derecho

Rayado

Pintar



011

Paragolpes / Delantero

Ralladura

Pintar



012

. / Delantero

Faltante

Sustitución



013

Piloto del intermitente / Izquierda

Roto

Sustitución









014

Puerta / Delantero Izquierdo

Abolladura

Reparar



015	Panel lateral / Izquierda	Abolladura	Reparar
			
016	Tapacubos / Delantero Izquierdo	Faltante	Sustitución
			
017	Tapacubos / Trasero Izquierdo	Faltante	Sustitución
			
018	Aleta / Trasero Izquierdo	Abolladura	Reparar
			
019	Paragolpes / Trasero	Ralladura	Pintar
			
020	Luz trasera (ala) / Trasero Derecho	Roto	Sustitución
			
021	. / Trasero Derecho	Abolladura	Reparar



022 Poste de techo A / B / C / Delantero Derecho

Abolladura

Reparar



023 . / Derecha

Abolladura

Reparar



024 Moldura de puerta / Trasero Derecho

Rayado

Pintar



025 Puerta / Delantero Derecho

Abolladura


Reparar



026 Tapacubos / Trasero Derecho

Faltante

Sustitución





027 Tapacubos / Delantero Derecho

Faltante

Sustitución



028	Antena completa / Delantero Derecho	Roto	Sustitución
			
029	. / Derecha	Escasez	Aceptable
			

Elementos faltantes

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Cable de carga lenta (Type 2, Mode 2) | <input type="checkbox"/> Cable de carga rápida (Type 2, Mode 3) | <input type="checkbox"/> Chaleco reflectante |
| <input type="checkbox"/> Cubierta de carga | <input type="checkbox"/> Kit de reparación de neumáticos compresor | <input type="checkbox"/> Kit de reparación de neumáticos de recarga |
| <input type="checkbox"/> Libro de mantenimiento | <input type="checkbox"/> Manual de instrucciones | <input type="checkbox"/> Neumático de rueda de repuesto |

Neumáticos

Delantero Izquierdo	Desconocido	235 / 65 / 16 /	6 mm
Delantero Derecho	Desconocido	235 / 65 / 16 /	6 mm
Trasero Izquierdo	Desconocido	235 / 65 / 16 /	6 mm
Trasero Derecho	Desconocido	235 / 65 / 16 /	6 mm

Fotos



Delantero izquierdo



Trasera derecha



Habitáculo delantero



Cuentakilómetros



Vin



Kit de reparación de neumáticos de compresor / - / Faltante



Rellenar kit de emergencia / - / Faltante



Asiento / Delantero Derecho / Quemadura



Asiento / Delantero / Quemadura



.- / Escasez



Techo / - / Abolladura



Techo / - / Abolladura



Techo / - / Abolladura



Techo / - / Abolladura



Techo / - / Abolladura



Manual de usuario / - / Faltante



Manual de usuario / - / Faltante



Radio CD / - / Escasez



Pegatina / - / Pegatina



Paragolpes superior / Delantero Derecho / Rayado



Paragolpes / Delantero / Ralladura



Paragolpes / Delantero / Faltante



Piloto del intermitente / Izquierda / Roto



Puerta / Delantero Izquierdo / Abolladura



Panel lateral / Izquierda / Abolladura



Tapacubos / Delantero Izquierdo / Faltante



Tapacubos / Trasero Izquierdo / Faltante

