

Fahrzeugdetails					
Fahrgestell-Nr.	VXKFRHNS9 S1009900	Erstzulassung	31.03.2025	Außenfarbe	Mondstein Grau/Vulkan Grau
Hersteller	OPEL	Kennzeichen	M-RZ1828	Laufleistung	42 435 km
Modell	ASTRA L ST GS 1.2 TURBO S/S 96KW AT8	Fahrzeugzustand	Mit Schaden		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten					
Lagerplatz	14669 Mosolf Etzin				
					
					
					

Lose Teile		Fahrzeugdokumente / Schlüssel	
Nothilfekit Reserverad	✗	Schlüssel	✓
Bordwerkzeug	✓	Inspektion	✗
Laderaumabdeckung	✓		

Reifen			
Goodyear 205/55/16 V Ganzjahresreifen 4.0 mm		Goodyear 205/55/16 V Ganzjahresreifen 4.0 mm	
Goodyear 205/55/16 V Ganzjahresreifen 5.0 mm		Goodyear 205/55/16 V Ganzjahresreifen 5.0 mm	

Außenschäden			
1		Bauteil	Stoßfänger unterhalb
		Position	Vorne
		Beschreibung	Kratzer
		Anmerkungen	-
2		Bauteil	Felge glanzgedreht 16"
		Position	Vorne rechts
		Beschreibung	Ersetzen
		Anmerkungen	-

DEKRA Automotive Solutions

3



Bauteil

Schweller

Position

Rechts

Beschreibung

SR Delle

Anmerkungen

-

●

●

4



Bauteil

Radhausschale

Position

Vorne rechts

Beschreibung

Einstellung

Anmerkungen

-

●

●

5



Bauteil

Felge glanzgedreht 16"

Position

Hinten rechts

Beschreibung

Ersetzen

Anmerkungen

-

●

●

●

6



Bauteil

Tür

Position

Hinten links

Beschreibung

SR Delle

Anmerkungen

-

●

●

7



Bauteil

Kotflügel

Position

Vorne links

Beschreibung

Kratzer

Anmerkungen

-

●

●

10



Bauteil

Nothilfekit Reserverad

Position

-

Beschreibung

Gebrauchsspur 2

Anmerkungen

-

●

11



Bauteil

Windschutzscheibe

Position

-

Beschreibung

Gebrauchsspur 2

Anmerkungen

-

●

Sonstiges

8

Bauteil	Inspektion
Position	-
Beschreibung	Fehlende Elemente
Anmerkungen	-

9

Bauteil	2. Inspektion
Position	-
Beschreibung	Fehlende Elemente
Anmerkungen	-

12

Bauteil	Lackvorbereitung
Position	-
Beschreibung	Lackierung
Anmerkungen	-

Geschätzte Reparaturkosten

Gesamt netto 1.570,52€