

Ford Transit Connect 1.5 EcoBlue L2 Trend  
2019 - 74 kW / 101 PK - Diesel - Handgeschakeld

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Kenteken                   |                   |
| Chassisnummer              | WF0SXXWPGSKD62527 |
| Eerste registratie         | 22-07-2019        |
| APK geldig tot             | 23-05-2026        |
| BTW Voertuig               | Ja                |
| Bepaling uitvoering        | Waarschijnlijk    |
| Kilometerstand             | 191.174 km        |
| NAP check                  | Geen oordeel      |
| Ingeleverd op              | 06-07-2026        |
| Definitieve kilometerstand | 191.174 km        |

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Import voertuig      | Ja               |
| Teruggaaf bij export | Ja               |
| Verhuisgoed          | Nee              |
| Taxi                 | Nee              |
| Bruto BPM / Rest BPM |                  |
| Motorinhoud          | 1.499            |
| Aantal cilinders     | 4                |
| Euroklasse           | Euro 6           |
| CO2 emissie (g/km)   | 123              |
| Type voertuig        | Bedrijfsvoertuig |
| Aandrijving          | Voorwiel         |

Opties & accessoires 3

- Airco
- Armsteun voor
- Elektrisch bedienbare spiegels verwarmd

Aanwezig bij voertuig 1

- Hoofdsleutel

Voertuig service details

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Laatste onderhoudsbeurt             | -                 |
| Distributieriem / ketting vervangen | -                 |
| Type band                           | Winterbanden      |
| Profiel diepte linksvoor            | < 1,6 mm (Slecht) |
| Profiel diepte linksachter          | > 3,6 mm (Goed)   |
| Profiel diepte rechtsvoor           | < 1,6 mm (Slecht) |
| Profiel diepte rechtsachter         | > 3,6 mm (Goed)   |
| Merk band                           | -                 |
| Velgen                              | 16                |
| Band breedte                        | -                 |
| Band hoogte                         | -                 |



|                                                                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Bouwjaar<br>2019              | <br>Vermogen<br>74 kW / 101 PK   | <br>Brandstof<br>Diesel |
| <br>Transmissie<br>Handgeschakeld | <br>Kilometerstand<br>191.174 km | <br>BTW Voertuig<br>Ja  |

Voertuig gegevens

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Type voertuig                    | Bedrijfsvoertuig |
| Aantal deuren                    | 5                |
| Carrosserie                      | Bedrijfswagen    |
| Kleur                            | Wit              |
| Aandrijving                      | Voorwiel         |
| Bijtellingspercentage            | 22 %             |
| Bijtellingspercentage geldig tot | 01-08-2024       |

Schades (19)

Schade exterieur - Voorruit

Soort schade  
Scheur  
Oplossing  
-



Omschrijving  
Geen

Technische schade - Technisch

Soort schade  
Geluid  
Oplossing  
-



Omschrijving  
Wiellagers hoorbaar

Technische schade - Technisch

Soort schade  
Servicemelding  
Oplossing  
-



Omschrijving  
De motorolie moet worden vervast

Schade exterieur - Linksvoor

Soort schade  
Deuk  
Oplossing  
-



Omschrijving  
Geen

Technische schade - Technisch

Soort schade  
Anders  
Oplossing  
-



Omschrijving  
Links voor zit een LM velg

---

**Schade interieur - Laadruimte**

**Soort schade**

Anders

**Oplossing**

-



**Omschrijving**

Geen

---

**Schade exterieur - Portier rechtsvoor**

**Soort schade**

Pitje

**Oplossing**

-



**Omschrijving**

Geen

---


**Schade exterieur - Voor**

**Soort schade**

Kras

**Oplossing**

-



**Omschrijving**

Geen

---

**Schade exterieur - Motorkap**

**Soort schade**

Kras

**Oplossing**

-



**Omschrijving**

Geen

---

**Schade exterieur - Achter**

**Soort schade**

Kras

**Oplossing**

-



**Omschrijving**

Hoekje zit los

---

**Schade exterieur - Rechtsachter**

**Soort schade**

Deuk

**Oplossing**

-



**Omschrijving**

Geen

---

Schade exterieur - Portier rechtsachter

Soort schade

Deuk

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

---


Schade interieur - Bekleding

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

---

Schade exterieur - Linksachter

Soort schade

Deuk

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

---


Schade interieur - Voorstoel links

Soort schade

Brandgaatje

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

---


Schade interieur - Voorstoel rechts

**Soort schade**

Brandgaatje

**Oplossing**

-



**Omschrijving**

Geen

---

Schade interieur - Bekleding

**Soort schade**

Vlek

**Oplossing**

-



**Omschrijving**

Geen

---

Technische schade - Technisch

**Soort schade**

Geluid

**Oplossing**

-



**Omschrijving**

Bijrijderskant zit subwoofer onder stoel

---

Technische schade - Technisch

**Soort schade**

Anders

**Oplossing**

-



**Omschrijving**

Stuur zit scheef

Exterieur opmerking 9 gemelde schade -

Banden en velgen opmerking 0 gemelde schade -

Interieur opmerking 5 gemelde schade -

Technisch opmerking 5 gemelde schade -

Externe opmerking -

RDW geschiedenis

| Datum      | Informatie                              | Type eigenaar |
|------------|-----------------------------------------|---------------|
| 22-07-2019 | Eerste toelating                        |               |
| 20-04-2022 | Registratie datum goedkeuring           |               |
| 22-04-2022 | Datum deel IA / I <B>LET OP: IMPORT</B> | Importeur     |
| 22-04-2022 |                                         | Importeur     |
| 22-04-2022 |                                         | Importeur     |
| 25-05-2022 |                                         | Autobedrijf   |
| 25-05-2023 | Laatste tenaamstelling                  | Particulier   |
| 23-05-2026 | APK vervaldatum                         |               |

Fabrieksopties (waarschijnlijk)

- airco
- alarm klasse 1(startblokkering)
- Anti Blokkeer Systeem
- Anti doorSlip Regeling
- armsteun voor
- bestuurdersairbag
- bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
- betonplex in laadruimte
- Bluetooth
- boordcomputer
- Brake Assist System
- buitenspiegels elektrisch verstelbaar
- buitenspiegels verwarmbaar
- bumpers in carrosseriekleur
- centrale vergrendeling met afstandsbediening
- elektrische ramen voor
- Elektronisch Stabiliteits Programma
- elektronische remkrachtverdeling
- hill hold functie
- lendesteun(en) verstelbaar
- mistlampen voor
- radio
- start/stop systeem
- stuur multifunctioneel
- stuur verstelbaar
- tussenschot volledig
- verwarmde voorruit
- zijschuifdeur rechts
- zijwandbekleding laadruimte

Extra foto's

