

# MG

HS 1.5T DCT COM 2WD

TELAIO: LSJA24U95PN250621



## Descrizione

	<b>Data immatricolazione</b>	<b>Odometro</b>
	-	34947 km
<b>Colore</b>	<b>Anno</b>	<b>Selleria</b>
-	2024	-
<b>Numero porte</b>	<b>Numero posti</b>	<b>Generation</b>
-	-	-

## Quadro strumenti

<b>Data ultima manutenzione</b>	<b>Chilometraggio ultima manutenzione</b>	<b>Data prossima revisione</b>
-	0 km	-
<b>Data prossima manutenzione</b>	<b>Chilometraggio prossima manutenzione</b>	<b>Livello carburante</b>
-	0 km	-

## Dettagli dichiarazione










**Luogo ispezione**





## Meccanica

<b>Problema di avviamento del motore</b>	<b>Is not roadworthy</b>
No	No

## Danni & Operazioni

#	Elemento	Danno	Operazione
001	Paraurti / Anteriore	Graffio	Riparazione

			
002	Porta / Anteriore Sinistro	Rientranza	Accettabile
			
003	Porta / Posteriore Destro	Graffio	Riparazione
	 		
004	Modanatura porta / Posteriore Sinistro	Graffio	Sostituzione
			
005	Parafango / Posteriore Sinistro	Graffio	Riparazione
			
006	Paraurti / Posteriore	Graffio	Riparazione
	 		
007	Parafango / Posteriore Destro	Graffio	Riparazione
			

008	Porta / Posteriore Destro	Graffio	Riparazione
			
009	Modanatura porta / Posteriore Destro	Graffio	Sostituzione
			
010	Porta / Anteriore Destro	Graffio	Riparazione
			
011	Calotta retrovisore / Destro	Graffio	Accettabile
			

### Set pneumatici principale

<b>Anteriore Sinistro</b>	MAXXIS	215 / 60 / 17 / All Seasons	3 mm
<b>Anteriore Destro</b>	MAXXIS	215 / 60 / 17 / All Seasons	6 mm
<b>Posteriore Sinistro</b>	MAXXIS	215 / 60 / 17 / All Seasons	6 mm
<b>Posteriore Destro</b>	MAXXIS	215 / 60 / 17 / All Seasons	6 mm

Foto



Anteriore sinistro



Posteriore sinistro



Bagagliaio aperto



Posteriore destro



Vano passeggeri posteriore



Cruscotto dal sedile posteriore



Vano passeggeri anteriore



Anteriore destro



Odometro



Navigation




Spare Tyre



Vin



Set pneumatici principale / Anteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Anteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Anteriore Destro



Set pneumatici principale / Anteriore Destro



Set pneumatici principale / Posteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Posteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Posteriore Destro



Set pneumatici principale / Posteriore Destro



Paraurti / Anteriore / Graffio



Porta / Anteriore Sinistro / Rientranza



Porta / Posteriore Destro / Graffio



Porta / Posteriore Destro / Graffio



Modanatura porta / Posteriore Sinistro / Graffio



Parafango / Posteriore Sinistro / Graffio



Paraurti / Posteriore / Graffio



Paraurti / Posteriore / Graffio



Parafango / Posteriore Destro / Graffio



Porta / Posteriore Destro / Graffio



Porta / Posteriore Destro / Graffio



Modanatura porta / Posteriore Destro / Graffio



Porta / Anteriore Destro / Graffio



Calotta retrovisore / Destro / Graffio