

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO

2808NJM / WMW21GA0007U74256 / 7U74256

Datos vehículo:

Marca:	MINI	Combustible:	GASOLINA
Modelo:	MINI COUNTRY U25	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	MINI COUNTRY U25	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	18.744

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

☐ DOCUMENTACION ORIGINAL

☒ CARPETA MANUALES

☒ MANUAL PROPIETARIO

☒ TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

2808NJM Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	PIRELLI	245/45/19	102	Y	-
DI	PIRELLI	245/45/19	102	Y	-
RP					-
TD	PIRELLI	245/45/19	102	Y	-
TI	PIRELLI	245/45/19	102	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	08/07/2026		
Comentarios:			

Daños no valorables:

2808NJM COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
----------------------	--------	------------

2808NJM COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN
1. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR
2. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
3. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR
4. Junta luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
5. Adhesivo iz capó dl	-	REEMPLAZAR
6. Adhesivo dr capó dl	-	REEMPLAZAR
7. Anagrama tr modelo	-	REEMPLAZAR
8. Anagrama tr acabado	-	REEMPLAZAR
9. Spoiler paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada no adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
10. Portón tr	Pintar Reparado Pieza montada Combinada no adyacente	REPARAR
11. Capó dl	Pintar Reparado Pieza montada	-
12. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada no adyacente	-
13. Llanta rueda dl dr	-	PINTAR LLANTA ALUMINIO
14. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO
15. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO