Beschrijvingsformulier

Commissie

Land van aanbieder	België
Commissie bij aankoop	€ 0,00

Kenteken: 2DWS878 (chassisnr: VR3FCYHZTPY583852) — Aanbieder: Leasemaatschappij







PEUGEOT 308 1.5 BLUEHDI S&S ALLURE

Uitvoering volgens lease software: 1.5 BLUEHDI 96KW S/S AUTO ALLURE PACK

Km-stand	185482 km	**Soort voertuig**	Personenauto	**Ledig gewicht**	1475 kg
Tank/ Laad inhoud		**Kleur**	Zwart	**BTW/Marge**	BTW
Brandstof	Diesel	**Aantal deuren**	5	**Wielbasis**	274 cm
Schakeling	Automaat	**Aandrijving**	Voor	**Laadvermogen**	-
Datum eerste toelating	17-07-2023	**Aantal cilinders**	4	**APK t/m**	
		Vermogen	96 kW		
		CO2 uitstoot	131 g/km		

Opgegeven extra's en accessoires door inspecteur

Peugeot Connect SOS & Assistance + Telemaintenance, Recharge smartphone sans fil, lev, Visiopark 3, Zwart Perla Nera (metallic)

Inspectie

Aanwezig bij de auto

✔ Hoofdsleutel	✔ Reservesleutel
✔ Instructieboekje	✔ Onderhoudsboekje (Boekje)
✔ Hoedenplank/rolhoes	✔ Peugeot Connect SOS & Assistance + Telemaintenance
✔ Recharge smartphone sans fil	✔ lev
✔ Visiopark 3	✔ Zwart Perla Nera (metallic)

Bijzonderheden interieur

Aantal zitplaatsen	: 5	Aantal hoofdsteunen	: 5
Normale geur	: Ja		

Bijzonderheden exterieur

Gebruikerskrassen	: Ja	Steenslag	: Ja

Banden

Band	Geschat profiel	Soort	Maat
LV	6 mm	Zomer	226/45 R17
RV	6 mm	Zomer	226/45 R17
LA	5 mm	Zomer	226/45 R17
RA	5 mm	Zomer	226/45 R17

Aantal wieldoppen/LMV	LMV
Aantal beschadigd	3
Dealer onderhouden	Ja
Proefrit gemaakt door inspecteur	Ja

Technische staat	Goed

Extra details

Beschadigingen

Deel:
Velg linksachter
Omschrijving:
Oxydatie




Deel:
Motorkap
Omschrijving:
Steenslag




Deel:
Portier linksvoor
Omschrijving:
Diepe korte kras onder midden





Deel:
Velg linksvoor
Omschrijving:
Velgrand beschadigd




Deel:
Portier rechtsachter
Omschrijving:
Deuk rechts





Deel:
Velg rechtsachter
Omschrijving:
Velgrand beschadigd






Deel:
Velg rechtsvoor
Omschrijving:
Velgrand beschadigd




Deel:
Stickers verwijderen





Deel:
Portier rechtsvoor
Omschrijving:
Deuk rechts




Extra foto's


Linksachter


Rechtsvoor


Dorpel links


Dorpel rechts


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto

Documenten

Geen documenten gevonden.

Battery Health Check

Geen documenten gevonden.