



## PEUGEOT 308 3

-	
VIN	VR3F3DGXTPY675822
Première immatriculation	28/12/2023

### DÉTAILS DE L'INSPECTION

Date de l'inspection **19/02/2026 12:36:03**

Description de l'adresse d'inspection

### INFORMATIONS SUR LE VÉHICULE

VIN	VR3F3DGXTPY675822
Type de carrosserie	Berline
Nbre portes	5
Première immatriculation	28/12/2023
Type de carburant	Hybride rechargeable
Marque	PEUGEOT
Modèle	308 3
Boîte de vitesses	Automatique

Transmission	Avant
Nbre sièges	5
Nombre appuis-têtes	5
Couleur intérieur	Noir
Couleur carrosserie	Gris
Catégorie	Vehicule particulier
Couleur tableau de bord	Noir

### DOCUMENTS ET CLÉS

Carnet d'entretien	Oui
Nbre clés total	2
Nbre clés télécommandes	2
Manuel d'utilisation	Oui

Certificat immatriculation (original)	Non
Certificat immatriculation (original)	N/A
Entretien	Oui

### OPTIONS

Nature de peinture	Metallisé
--------------------	-----------

## DOMMAGES

### Intérieur



#### 1 | Intérieur

Type	Tache
Mode de réparation	Nettoyer



#### 2 | Garniture porte AVG

Type	Brûlé
Mode de réparation	E - Remplacer



#### 3 | Revêtement dossier AVG

Type	Brûlé
Mode de réparation	E - Remplacer



### Extérieur




#### 4 | Jante alum. AVG bi-ton/polychrome

Type	Griffe(s)
Mode de réparation	Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



#### 5 | Jante alum. ARD bi-ton/polychrome

Type	Griffe(s)
Mode de réparation	Acceptable



#### 6 | Jante alum. AVD bi-ton/polychrome

Type	Griffe(s)
Mode de réparation	Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



**7 | Répétiteur G**

Type	Cassé
Mode de réparation	E - Remplacer



**8 | Porte AVG**

Type	Bosse(s)
Mode de réparation	LI - Réparer et peindre (complet)



**9 | Pare-chocs AV**

Type	Griffe(s)
Mode de réparation	Peindre



## 10 | Aile AVD

Type

Bosse(s) et griffe(s)

Mode de réparation

LI - Réparer et peindre (complet)



## 11 | Pare-chocs AR

Type

Déformé / Forcé

Mode de réparation

LI - Réparer et peindre (complet)



## 12 | Jupe AR

Type

Déformé / Forcé

Mode de réparation

LI - Réparer et peindre (complet)



## 13 | Moulure de coffre

Type

Griffe(s)

Mode de réparation

Acceptable



## 14 | Coffre / hayon

Type

Griffe(s)

Mode de réparation

Acceptable

## Photos commerciales

