
Afdrukken

MACADAM









Audi Q4: 2CQX904

Onderstelnummer:	**WAUZZZFZ7PP003841**	Versie:	
1ste ingebruikname:	**24/10/2022**	Fiscale PK:	
Inspectie kilometerstand:	**108444**	KW:	**150**
Type koetswerk:		Kleur koetswerk	**Blauw**
Versnelling:	**Automaat**	Type velgen (gemonteerd)	**Aluminium**
Transmissie:		Parkeerplaats	**1732**
Brandstof:	**Electrisch**		
Type velgen (gemonteerd)	**Aluminium**		
Gelijkvormigheidsattest	**Ja**		
Categorie	**Personenwagen**		
Inschrijvingsbewijs deel Auto	**Ja**		
Inschrijvingsbewijs deel Home	**Nee**		

Opties

Totaal aantal sleutels	**2**	Hoedenplank/rolhoes	
Snelheidsregelaar		Parkeersensoren vooraan	
Stuur multifunctioneel		Parkeersensoren achteraan	
Verwarmde zetels V		Type trekhaak	**Trekhaak inklapbaar**
Radio multimedia			
Type koplampverlichting	**LED koplampverlichting**		
Type GPS	**GPS groot scherm kleur**		
Type zetelbekleding	**Zetelbekleding stof**		
Type airco	**Airco automatisch**		

Beperkte technische diagnose

Banden

Winterbanden:	**255/50/19/107 V**			
	V L	**Bridgestone: 4 mm**	V R	**Bridgestone: 4 mm**
	A L	**Semperit: 5 mm**	A R	**Semperit: 5 mm**

Bandenprofieldiepte V L	**4.0**
Bandenprofieldiepte V R	**4.0**
Bandenprofieldiepte A L	**5.0**
Bandenprofieldiepte A R	**5.0**
Bandenmaat V L	**255/50 R 19 107 V**
Bandemaat V R	**255/50 R 19 107 V**
Bandenmaat A L	**255/50 R 19 107 V**
Bandenmaat A R	**255/50 R 19 107 V**
Type band V L	**Winter**
Type band V R	**Winter**
Type band A L	**Winter**
Type band A R	**Winter**
Bandenmerk VL	**255**
Bandenmerk V R	**255**
Bandenmerk A L	**2477**
Bandenmerk A R	**2477**

Hulpmateriaal

Aantal laadkabels (normaal)	**0**
Aantal laadkabels (snelladen)	**1**

Totale kosten excl. BTW	**655,57**
Interieur, Versleten, P - Controleren	**0,00**






Bumper V, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	355,89




Bumper A, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00




Velg alu V R gepolierd, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	204,21






Deur A R, Deuk(en), PDR - Uitdeuken z. schilderen	95,47






Koetswerk, Beschadigd, P - Controleren	0,00




Dak, Deuk(en), Aanvaardbaar	0,00