



Skoda Kodiaq (KKL): 1XJV914

Vinnumber:	TMBJJ7NS9L8508901	Versionname:	Kodiaq Style 2.0TDi 150pk/cv 5p DSG7
First Registrationdate:	20/01/2020	Fiscalpower:	
Expertise Mileage:	161654	Power Kw:	110
Bodytype:		Type of rims (mounted)	Aluminium
Gearbox:	Automatic		
Transmission:			
Fueltype:	Diesel		
Maintenance	NOT OK		
Maintenance	uitvoeren		
Battery functioning	Yes		
Type of rims (mounted)	Aluminium		
Certificate of Conformity	Yes		
Category	Passenger Car		
Registration Certificate Car (BE)	Yes		

Options

Number of keys total	2	Luggage cover	
GPS		Type of Tow bar	No Tow bar
Type of Maintenance book	Digital maintenance		
Type of GPS storage	HD		

Tyres

	235/55/18/100 V			
Summer tyres:	Fr.L.	Fulda: 6 mm	Fr.R.	Fulda: 6 mm
	Re.L.	Dunlop: 7 mm	Re.R.	Dunlop: 7 mm
Tyre profile depth FL				6.0
Tyre profile depth FR				6.0
Tyre profile depth RL				7.0
Tyre profile depth RR				7.0
Tyre size FL				235/55 R 18 100 V
Tyre size FR				235/55 R 18 100 V
Tyre size RL				235/55 R 18 100 V
Tyre size RR				235/55 R 18 100 V
Tyre type FL				Summer
Tyre type FR				Summer
Tyre type RL				Summer
Tyre type RR				Summer
Tyre make FL				2484
Tyre make FR				2484
Tyre make RL				257
Tyre make RR				257


Assistance equipment

Repair kit	Yes	Compressor	Yes
Number of charging cables (normal)	0		
Number of charging cables (rapid charge)	0		

Service, Maintenance, Check



Interior, Damaged, Acceptable



Seat cover R, Stain, Cleaning



Door FL, Dent(s), Acceptable



Door RL, Dent(s), Acceptable



Wing RL, Dent(s) and scratch(es), Acceptable



Door RR, Scratch(es), Acceptable



Wing FR, Dent(s), Repair and paint (complete)



Bodywork, Not original part, Remove lettering



Kenteken	1XJV914
Merk Model	Skoda Kodiaq Style 2.0TDi 150pk/cv 5p DSG7
Brandstofsoort	Diesel
Datum deel1	1/20/20

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
11/19/25	145,717	controle niveaus	Uitvoeren
11/19/25	145,717	koelwatervloeistof	Bijvullen/-laden
11/19/25	145,717	olie bijvullen	Bijvullen/-laden
11/19/25	145,717	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
6/12/25	132,696	diagnose	Uitvoeren
6/12/25	132,696	gloeibougie	Vervangen
6/12/25	132,696	klein materiaal	
6/12/25	132,696	remschijven en blokken vooraan	Vervangen
9/23/24	116,553	accu	Vervangen
9/23/24	116,553	diagnose	Uitvoeren
9/23/24	116,553	klein materiaal	
8/26/24	114,743	controle niveaus	Uitvoeren
8/26/24	114,743	koelwatervloeistof	Bijvullen/-laden
8/26/24	114,743	olie bijvullen	Bijvullen/-laden
8/26/24	114,743	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
1/8/24	96,478	accu	Bijvullen/-laden
1/8/24	96,478	batterij	Vervangen
1/8/24	96,478	brandstof hoofdfilter	Vervangen
1/8/24	96,478	draagarmrubber vooraan	Smeren
1/8/24	96,478	klein materiaal	Uitvoeren
1/8/24	96,478	luchtfILTER	Vervangen
1/8/24	96,478	olie bijvullen	Bijvullen/-laden
1/8/24	96,478	Onderhoudsbeurt (variabel interval)	Uitvoeren
1/8/24	96,478	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
1/8/24	96,478	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
1/8/24	96,478	trekhaak	Repareren
8/24/23	86,608	controle niveaus	Uitvoeren
8/24/23	86,608	klein materiaal	
8/24/23	86,608	olie bijvullen	Bijvullen/-laden
8/24/23	86,608	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
8/16/23	86,124	diagnose	Uitvoeren
8/16/23	86,124	klein materiaal	Uitvoeren
2/20/23	74,168	batterij	Vervangen
2/20/23	74,168	klein materiaal	
2/20/23	74,168	remschijven en blokken achter	Vervangen
2/20/23	74,168	remschijven en blokken vooraan	Vervangen
11/21/22	67,279	0139-Aanvulling op onderhoudsbeurt	Uitvoeren
11/21/22	67,279	airco systeem reiniging	Uitvoeren
11/21/22	67,279	klein materiaal	
11/21/22	67,279	koelwatervloeistof	Bijvullen/-laden

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
11/21/22	67,279	luchtfiler interieur	Vervangen
11/21/22	67,279	Onderhoudsbeurt met oliewissel (variab	Uitvoeren
11/21/22	67,279	remvloeistof	Vervangen
11/21/22	67,279	ruitenwisserrubber achter	Vervangen
11/21/22	67,279	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
11/21/22	67,279	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
11/21/22	67,279	trekhaak	Repareren
6/7/22	52,788	controle niveaus	Uitvoeren
6/7/22	52,788	klein materiaal	
6/7/22	52,788	olie bijvullen	Uitvoeren
6/7/22	52,788	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
8/26/21	34,616	instelling koplampen	Afstellen
8/26/21	34,616	klein materiaal	Uitvoeren
8/26/21	34,616	koelwatervloeistof	Bijvullen/-laden
8/26/21	34,616	Onderhoudsbeurt met oliewissel (variab	Uitvoeren
8/26/21	34,616	remblokken vooraan	Vervangen
8/26/21	34,616	ruitenwisserrubber achter	Vervangen
8/26/21	34,616	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
8/26/21	34,616	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
7/8/21	28,879	batterij	Vervangen
7/8/21	28,879	controle niveaus	Uitvoeren
7/8/21	28,879	koelwatervloeistof	Bijvullen/-laden
7/8/21	28,879	olie bijvullen	Bijvullen/-laden
7/8/21	28,879	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
4/28/21	24,790	controle niveaus	Uitvoeren
4/28/21	24,790	olie bijvullen	Bijvullen/-laden