



PEUGEOT 308 PHEV 180 E-EAT8 ACTIVE PACK

VIN: VR3F3DGXTPY655154
 Première immatriculation: 20/11/2023

DÉTAILS DE L'INSPECTION

Date de l'inspection: 23/07/2025 12:40:40

INFORMATIONS SUR LE VÉHICULE

VIN	VR3F3DGXTPY655154	Transmission	Avant
Type de carrosserie	Berline	Nbre sièges	5
Nbre portes	5	Nombre appuis-têtes	5
Première immatriculation	20/11/2023	Couleur intérieur	Noir
Type de carburant	Hybride rechargeable	Couleur carrosserie	Vert
Marque	PEUGEOT	Catégorie	Vehicule particulier
Modèle	308 PHEV 180 E-EAT8 ACTIVE PACK	Couleur tableau de bord	Noir
Boîte de vitesses	Automatique		

DOCUMENTS ET CLÉS

Carnet d'entretien	Oui	Certificat immatriculation (original)	Oui
Nbre clés total	2	Certificat immatriculation (original)	Original
Nbre clés télécommandes	2		

OPTIONS

Nature de peinture: Metallisé

DOMMAGES

Extérieur



1 | Jante alum. AVG bi-ton/polychrome

Type de dommage

Griffe(s)

Mode de réparation

Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



2 | Jante alum. ARG bi-ton/polychrome

Type de dommage

Griffe(s)

Mode de réparation

Acceptable



3 | Jante alum. ARD bi-ton/polychrome

Type de dommage

Griffe(s)

Mode de réparation

Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



4 | Jante alum. AVD bi-ton/polychrome

Type de dommage

Griffe(s)

Mode de réparation

Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



5 | Pare-chocs AV

Type de dommage

Griffe(s)

Mode de réparation

Lustrage



6 | Aile ARD

Type de dommage

Griffe(s)

Mode de réparation

Lustrage



7 | Porte AVD

Type de dommage

Bosse(s) et griffe(s)

Mode de réparation

LI - Réparer et peindre (complet)



9 | Pare-chocs AR

Type de dommage

Griffe(s)

Mode de réparation

Peindre



Intérieur



8 | Câble de recharge (normal)

Type de dommage

Manque

Mode de réparation

Réparer/rempl. (montant forfaitaire)

Photos commerciales

