

Bewertung: Fahrzeugdaten

Allgemeine Daten

Marke	Volvo	Modell	XC-Serie	Typ	XC 60 B5 (Diesel) AWD R-Design (EURO 6d-TEMP)
Bereich	PKW	Karosserie	Geländewagen/SUV	Fahrzeugart	Gebrauchtwagen
Getriebe	Automatik mit zus. Schaltmöglichkeit	Kraftstoff	Diesel	Umweltplakette	grüne Plakette (4)
Farbe	CRYSTAL WHITE / Metallic	Polster	Leder/mesh-textil In Anthrazit Innendesign In An	Ausstattungslinie	
Erstzulassung	31.10.2019	Kilometerstand	154.425	Leistung	173 kW
Hubraum	1969	Gänge	8	Anzahl Sitze/Türen	5/5
FIN	YV1UZK2TCL1479428	Kennzeichen		HSN/TSN	9101/BPP

Ausstattung

Serienausstattung	Code	Serienausstattung	Code
Wegfahrsperre		Sensor Scheibenbeschlagerkennung	
Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum		Schalt-/Wählhebelgriff Leder	
Isofix-Aufnahmen für Kindersitz		Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten	
Anti-Blockier-System (ABS)		Fahrassistenz-System: Bremsassistent	
Parkbremse elektrisch		Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)	
Sport-Fahrwerk		Fahrassistenz-System: Straßenrand-Erkennung (Road Edge Detection)	
Fahrassistenz-System: Connected Safety		Fahrassistenz-System: Run-off Road Protection	
Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKA)		Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung (Oncoming Lane Mitigation)	
Fahrassistenz-System: Müdigkeits-Warner (Driver-Alert-Control, DAC)		Lenkrad mit Multifunktion	
Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar		Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar	
Servolenkung geschwindigkeitsabhängig		Elektron. Differentialsperre Corner Traction Control (CTC) mit Torque Vectoring	
Fahrassistenz-System: Automatische Stabilitätskontrolle ESC		Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)	
Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (Drive Mode)		Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)	
Start/Stop-Anlage		Rußpartikelfilter	
Karosserie: 5-türig		Antriebsart: Allradantrieb	
Radstand 2865 mm		Getriebe Automatik - Geartronic (8-Stufen)	
Mild-Hybrid 173 kW (Motor 2,0 Ltr. - 173 kW Diesel)		Außenspiegel elektr. anklappbar	
Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage		Ladekantenschutz (Aluminium)	
Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide		Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik	
Innenspiegel mit Abblendautomatik		Außenspiegel schwarz, hochglänzend	
Außenspiegel Weitwinkel		Dachreling schwarz, hochglänzend	
Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert		Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent	
Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (Road Sign Information, RSI)		Nebelschlussleuchte	
3. Bremsleuchte		Tagfahrlicht LED	
Scheibenwischer mit Regensensor		Fensterzierleisten schwarz glänzend	
Heckspoiler		Heckscheibe heizbar	
Volvo ON CALL		Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)	
Digitale Instrumentierung 12,3"-Display		Bordcomputer	
Außentemperaturanzeige		Navigationssystem Sensus	

Serienausstattung	Code	Serienausstattung	Code
Reifendruck-Kontrollsystem		Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Metall Mesh	
Sport-Pedalerie		Knieairbag Fahrerseite	
Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)		Geschwindigkeits-Begrenzeranlage	
Airbag Fahrerseite		Airbag Beifahrerseite	
Kopf-Airbag-System		Seitenairbag vorn	
Airbag Beifahrerseite abschaltbar		Mittelarmlehne vorn mit Getränkehalter	
Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter		Gepäckraumabdeckung / Rollo	
Gepäckraum-Abtrennung (Netz)		Dachhimmel Anthrazit	
Klimaautomatik 2-Zonen		Luftqualitäts-Überwachungssystem (Clean Zone Interior Package CZIP)	
Sportsitze Leder / Mesh-Textil		Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)	
Sitze vorn höhenverstellbar		Ablagenetz Fußraum vorn rechts	
Winter-Paket XS		Beinauflage manuell einstellbar, Sitze vorn	
Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar (4-Wege)		Rücksitz geteilt	
Rücksitzlehnen klappbar		Fensterheber elektrisch vorn + hinten	
Zentralverriegelung mit Fernbedienung		Keyless-Start	
Funkfernbedienung mit Leder-Etui		Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar	
Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten		Schleudertrauma-Schutzsystem (WHIPS)	
Fahrassistent-System: City-Safety-System (Autonomer Notbrems-Assistent)		Sonnenblende links mit Make-up-Spiegel beleuchtet	

Sonderausstattungen	Code	Sonderausstattungen	Code
Media-Sound-Paket		Radioempfang digital (DAB)	
Infotainment-System: Sensus Connect mit High Performance Sound by Harman-Kardon		Sprachsteuerungs-System	
Freisprechanlage Bluetooth inkl. Audio-Streaming		Steckdose 230V	
LM-Felgen 8,5x21 (5-Dreifachspeichen R-Design, Diamantschnitt / Graphitoptik)		Alarmanlage mit Fernbedienung	
Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten		Laderaum-Paket Pro	
Kopfstützen hinten elektr. umklappbar		Keyless Drive	
Handschuhfach abschließbar		Türsicherungssystem hinten elektrisch	
Kraftstofftank: 71 Ltr.		Anhängerkupplung semi-elektrisch	
IntelliSafe PRO-Paket		Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung und Einleitung der Notbremsung	
Fahrassistent-System: IntelliSafe Assistent		Fahrassistent-System: IntelliSafe Surround	
Fahrassistent-System: Totwinkel-Assistent (Blind Spot Informations System, BLIS)		Fahrassistent-System: Heckaufprall-Abschwächung	
Fahrassistent-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Cross Traffic Alert, CTA)		Licht-Paket	
Nebelscheinwerfer LED mit integriertem Abbiegelicht		Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung (Intelligent Light System)	
Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)		Sonderlackierung Crystal-Weiß Perleffekt	
Frontscheibe heizbar		Parkassistent-Paket	
Einparkhilfe vorn und hinten		Rückfahrkamera	
Seitenscheiben als Verbundglas		Seitenscheiben ab B-Säule abgedunkelt	

DAT-VIN Datenblatt YV1UZK2TCL1479428

» Drucken

Marke	Volvo
Typ	XC 60 B5 (Diesel) AWD R-Design (EURO 6d-TEMP)
EZ	31.10.2019
Kilometerstand	154.425 km
Baujahr	2019
Farbe	70700 CRYSTAL WHITE / Metallic
Sitze/Polster	RG0R00 Leder/mesh-textil In Anthrazit Innendesign In Anthrazit (rg0r)
Karosserie	Geländewagen/SUV
Kraftstoff	Diesel
NEFZ:	
Verbrauch	5,40/6,40/4,90 l/100km
Emission	142
WLTP:	
Verbrauch	/// l/100km
Emission	/// g/km
Euronorm	Euro6

Technische Daten

Leistung	173 kW (235 PS)
Gänge	8
Getriebe	Automatik mit zus. Schaltmöglichkeit
Hubraum	1969 cm³
Nutzlast	570 kg
Leergewicht	1950 kg
Zul. Gesamtgewicht	2520 kg
Fahrzeug Länge	4688 mm
Fahrzeug Breite	1902 mm
Fahrzeug Höhe	1658 mm
Laderaum Länge	4688 mm
Laderaum Breite	1902 mm
Laderaum Höhe	1658 mm
Anhängelast gebremst	2400 kg
Anhängelast ungebremst	750 kg
Anzahl Türen	5
Anzahl Sitze	5
CO2-Effizienzklasse	A
Zylinder	4
Radstand	2865 mm
Neupreis	73.648,96 €
Marktpreis brutto	24.140,04 €
Händler-EK	21.125,80 €
Ausstattungsflags	• Metallic • Leichtmetallfelgen • ESP • ABS • Wegfahrsperre • Navigationssystem • Zentralverriegelung • El. Fensterheber • Servolenkung • Tempomat • Sitzheizung • Partikelfilter • Elektrische Sitze • Alarmanlage • Traktionskontrolle • Bordcomputer • Nebelscheinwerfer • Adaptives Kurvenlicht • Lichtautomatik • Tagfahrlicht • Dachreling • Sportfahrwerk • Lederlenkrad • Multifunktionslenkrad • Lenksäule höhenverstellbar • Sitzhöhenverstellung • Rückbankteilung • Trennnetz • Gepäckraumabdeckung

Serienausstattung

Wegfahrsperre
 Sensor Scheibenbeschlagenerkennung
 Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
 Schalt-/Wählhebelgriff Leder
 Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
 Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
 Anti-Blockier-System (ABS)
 Fahrassistenz-System: Bremsassistent
 Parkbremse elektrisch
 Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
 Sport-Fahrwerk
 Straßenrand-Erkennung (Road Edge Detection)
 Fahrassistenz-System: Connected Safety
 Run-off Road Protection
 Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKA)
 Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung (Oncoming Lane Mitigation)
 Müdigkeits-Warner (Driver-Alert-Control, DAC)
 Lenkrad mit Multifunktion
 Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
 Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
 Servolenkung - geschwindigkeitsabhängig
 Elektron. Differentialsperre Corner Traction Control (CTC) mit Torque Vectoring
 Fahrassistenz-System: Automatische Stabilitätskontrolle ESC
 Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
 Fahrassistenz-System: Fahrprofilwahl (Drive Mode)
 Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
 Start-Stopp Anlage
 Rußpartikelfilter
 Karosserie 5-türig
 Antriebsart: Allradantrieb
 Radstand 2865 mm
 Getriebe Automatik - Geartronic (8-Stufen)
 Mild-Hybrid 173 kW (Motor 2,0 Ltr. - 173 kW Diesel)
 Außenspiegel elektr. anklappbar
 Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
 Ladekantenschutz (Aluminium)
 Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
 Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
 Außenspiegel schwarz, hochglänzend
 Außenspiegel Weitwinkel
 Dachreling schwarz, hochglänzend
 Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
 Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
 Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (Road Sign Information, RSI)
 Nebelschlussleuchte
 Dritte Bremsleuchte
 LED-Tagfahrlicht
 Scheibenwischer mit Regensensor
 Fensterzierleisten schwarz glänzend
 Heckspoiler
 Heckscheibe heizbar
 Volvo ON CALL
 Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
 Digitale Instrumentierung 12,3"-Display
 Bordcomputer
 Außentemperaturanzeige
 Navigationssystem Sensus
 Reifendruck-Kontrollsystem
 Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Metall Mesh
 Sport-Pedalerie
 Knieairbag Fahrerseite
 Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
 Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
 Airbag Fahrerseite
 Airbag auf Beifahrerseite
 Kopf-Airbag-System
 Seitenairbag vorn
 Airbag Beifahrerseite abschaltbar
 Mittelarmlehne vorn mit Getränkehalter
 Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter

- Getränkehalter
- Armlehne
- Soundsystem
- Telefonvorbereitung/Freisprecheinrichtung
- Spracherkennung
- Temperatur
- Abstandsregeltempomat (ACC)
- Bremsassistent
- Reifendruckkontrolle
- Gurtstraffer
- Beheizte Heckscheibe
- Regensensor
- Keyless Go
- Außenspiegel elektrisch
- Außenspiegel abklappbar
- Außenspiegel beheizbar
- Außenspiegel abblendend
- Nebelschlussleuchte
- Dritte Bremsleuchte
- Spoiler
- Durchlade
- Spiegel autom. abblendbar
- LED-Beleuchtung
- Start-Stopp-autom
- Bluetooth
- Kindersitzbefestigung
- EPH-Sensoren vorne
- EPH-Sensoren hinten
- Einparkhilfe Kamera
- LED Hauptscheinwerfer
- Spurhalteassistent
- Notbremsassistent
- Beheizbare Frontscheibe
- Berganfahrassistent
- LED Tagfahrlicht
- Lordosenstütze
- Aufmerksamkeitsassistent
- Notrufsystem
- Schaltwippen
- Totwinkelassistent
- Touchscreen
- Verkehrszeichenerkennung
- Fernlichtassistent
- Blendfreies Fernlicht
- Scheinwerferreinigungsanlage
- Ambiente Licht
- Voll digitales Kombiinstrument
- Gepäckraumabtrennung
- Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage
- Kurvenlicht
- Schlüssellose Zentralverriegelung
- Abgedunkelte Scheiben

DAT-VIN Datenblatt


Gepäckraumabdeckung / Rollo
 Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
 Dachhimmel anthrazit
 2-Zonen Klimaautomatik
 Luftqualitäts-Überwachungssystem (Clean Zone Interior Package CZIP)
 Sportsitze Leder / Mesh-Textil
 Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)
 Sitze vorn höhenverstellbar
 Ablagenetz Fußraum vorn rechts
 Winter-Paket XS
 Beinauflage manuell einstellbar, Sitze vorn
 Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar (4-Wege)
 Rücksitz geteilt
 Rücksitzlehnen klappbar
 Fensterheber elektrisch vorn + hinten
 Zentralverriegelung mit Fernbedienung
 Keyless-Start
 Funkfernbedienung mit Leder-Etui
 Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
 Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
 Schleudertrauma-Schutzsystem (WHIPS)
 Fahrassistent-System: City-Safety-System (Autonomer Notbrems-Assistent)
 Sonnenblende links mit Make-up-Spiegel beleuchtet

Sonderausstattungen

Media & Sound-Paket
 LM-Felgen 8,5x21 (5-Dreifachspeichen R-Design, Diamantschnitt / Graphitoptik)
 Alarmanlage mit Fernbedienung
 Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
 Laderaum-Paket Pro
 Kraftstofftank: 71 Ltr.
 Anhängerkupplung semi-elektrisch
 IntelliSafe PRO-Paket
 Licht-Paket
 Sonderlackierung Crystal-Weiß Perleffekt
 Frontscheibe heizbar
 Parkassistent-Paket
 Seitenscheiben als Verbundglas
 Seitenscheiben ab B-Säule abgedunkelt

Zusatzausstattung

Radioempfang digital (DAB)
 Infotainment-System: Sensus Connect mit High Performance Sound by Harman-Kardon
 Sprachsteuerungs-System
 Bluetooth-Freisprecheinrichtung inkl. Audio-Streaming
 Steckdose 230V
 Kopfstützen hinten elektr. umklappbar
 Keyless Drive
 Handschuhfach abschließbar
 Türsicherungssystem hinten elektrisch
 Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung und Einleitung der Notbremsung
 IntelliSafe Assistent
 IntelliSafe Surround
 Totwinkel-Assistent (Blind Spot Informations System, BLIS)
 Heckaufprall-Abschwächung
 Querverkehrs-Assistent Heck (Cross Traffic Alert, CTA)
 Nebelscheinwerfer LED mit integriertem Abbiegelicht
 Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung (Intelligent Light System)
 Scheinwerfer-Reinigungsanlage
 Einparkhilfe vorn und hinten
 Rückfahrkamera
 Innenspiegel mit Abblendautomatik



Europäische Gemeinschaft
Bundesrepublik Deutschland
Zulassungsbescheinigung Teil II



(Fahrzeugbrief)

Свидетелството за регистрация - Част II / Permiso de circulación. Parte II / Osvedčení o registraci - Část II / Registreringsattest. Del II / Registreringsintyg. Del II /
Αδειά κυκλοφορίας/Πιστοποιητικό Εγγραφής. Μέρος II / Registration certificate. Part II / Certificat d'immatriculation. Partie II / Prometna dozvola II / Carta di circolazione. Parte II /
Registrācijas apliecība. II. daļa / Registrācijas liudojums. II. daļa / Forgalmi engedély. II. Rész / Certifikat ta' Registrazzjoni. It-II Part / Kentekenbewijs. Deel II /
Dowód Rejestracyjny. Część II / Certificado de matrícula. Parte II / Certificat de Immatriculare. Partea II / Osvedčenie o evidencii. Časť II / Prometno dovoljenje. Del II /
Rekisterintodistus. Osa II / Registreringsbeviset. Del II

Diese Bescheinigung nicht im Fahrzeug aufbewahren!

A	Amfliches Kennzeichen	
B	Datum der Erstzulassung des Fahrzeugs	
C.3.1	Name oder Firmenname	
C.6.1		
C.3.2	Vorname(n)	
C.6.2		
C.3.3	Anschrift zum Zeitpunkt der Ausstellung der Bescheinigung	
C.6.3		
C.4c	Der Inhaber der Zulassungsbescheinigung wird nicht als Eigentümer des Fahrzeugs ausgewiesen.	
I	Datum	31.10.2019
	Datum	05.02.2021



53879 Euskirchen
Kreis Euskirchen
Der Landrat
Im Auftrag



Landratsamt
Zulassungsbehörde
Schwäbisch Hall

Nur zur Nutzung des Sicherheitscodes
im internetbasierten Zulassungsverfahren freilegen. Dokument nur
unbeschädigt gültig.

F P 061737

(Nummer der Zulassungsbescheinigung)

(Fahrzeug-Identifizierungsnummer als Barcode)

D.1	Marke	Volvo	(23) Raum für interne Vermerke des Herstellers
	Typ	U	Anerkannte Wegfahrsperre
D.2	Varianten	UZZK2	gem. AZT/TÜV
	Version	UZZK2TC0	
D.3	Herstellerkennung(en)	XC60	
(2)	Herstellerkennung	VOLVO (S)	
(2.1)	Code zu (2)	9101	(2.2) Code zu (2.2) mit Prüfziffer BPP000056
E	Fahrzeug-Identifizierungsnummer	YV1UZZK2TCL1479428	(3) Prüfziffer zu Fahrzeug-Identifizierungsnummer 8
J	Fahrzeugklasse	M1G	(4) Art des Antriebs AC
(5)	Bestimmung der Fahrzeugklasse und des Aufbaus	Geländefz. Pers. bef. Kombilimousine	(24) Diese Bescheinigung wurde für das nebenstehend beschriebene Fahrzeug ausgegeben durch Zulassungsbehörde bzw. Genehmigungsinhaber:
R	Farbe des Fahrzeugs	Weiß	VOLVO
P.1	Hubraum in cm³	1969	Volvo Car Germany GmbH
P.2	Hubraum in l	1.73/4000	50679 K81n
P.3	Kraftstoffart oder Energiequelle	Hybr. Diesel/E	Datum: 11.10.2019
K	Nummer der EG-Typgenehmigung oder ABE	e4*2007/46*1220*06	Unterschrift: PFL
(17)	Kennzeichen	K	
(25)	Zusätzliche Vermerke der Zulassungsbehörde		

www.PS-Team.de

114ZA0010232

(maschinenlesbare Nummer der Zulassungsbescheinigung)

31.10.2019	9101	BPP00005	6	02	02	0173/04000	220
M1G	AC			04688--		1902-1939	
YV1UZK2TCL1479428	8			--1641		001950-002151	
Volvo					00100		
U				0174	002520	002520	
UZK2				01250	01300		
UZK2TC0				01250	01300		
				071	02850	068	
XC60				02400	0750	005	
VOLVO (S)				255/40 R21 102V			
Geländefz. Pers. bef.				255/40 R21 102V			
Kombilimousine							
715/2007*2018/1832DG				weiß		0	
BURQ6;WLTP;DG;PI/CI; M; N1 I				e4*2007/46*1220*06			
Hybr. Diesel/E				31.05.2019	K	FP061737	
0010	36DG		01969				

n für weitere amtlich zugelassene Eintragungen)

itere HU:

Zur Beschriftung:

Die Angaben müssen ständig den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen. Änderungen sind der zuständigen Zulassungsbehörde nach Maßgabe der für die Fahrzeugzulassung geltenden Rechtsvorschriften anzugeben.

Bei Veräußerung des Fahrzeugs sind dem Erwerber gegen Empfangsbescheinigung die Zulassungsbescheinigung Teil I und Teil II auszuhändigen. Die Empfangsbescheinigung muss den Namen und die Anschrift des Erwerbers vollständig enthalten und ist vom Veräußerer unverzüglich der Zulassungsbehörde vorzulegen.

Unterlassung der vorgeschriebenen Meldepflichten (Abmeldung, Umschreibung bei Erwerb oder Umzug in einen anderen Zulassungsbezirk, Meldung anderer Veränderungen) kann durch Geldbußen geahndet werden.

Definition der Felder:

- | | |
|---------|--|
| Feld | bezeichnung |
| B | Datum der Erstzulassung des Fahrzeugs |
| D.1 | Marke |
| D.2 | Typ/Variante/Version |
| D.3 | Handelsbezeichnung(en) |
| E | Fahrzeug-Identifizierungsnummer |
| F.1 | Technisch zulässige Gesamtmasse in kg |
| F.2 | Im Zulassungsmittelstand zulässige Gesamtmasse in kg |
| G | Maximale Masse des in Betrieb befindlichen Fahrzeugs in kg (Leermasse) |
| H | Gültigkeitsdauer |
| I | Datum dieser Zulassung |
| J | Fahrzeugklasse |
| K | Nummer der EG-Typgenehmigung oder ABE |
| L | Anzahl der Achsen |
| O.1 | Technisch zulässige Anhängelast gebremst in kg |
| O.2 | Technisch zulässige Anhängelast ungebremst in kg |
| P.1 | Hubraum in cm³ |
| P.2/P.4 | Nennleistung in kW/Nennleistung in min |
| P.3 | Kraftstoffart oder Energiequelle |
| Q | Leistungsgewicht in kW/kg (nur bei Kraftfahrzeugen) |
| R | Farbe des Fahrzeugs |
| S.1 | Sitzplätze einschließlich Fahrerplatz |
| S.2 | Sitzplätze |
| T | Höchstgeschwindigkeit in km/h |
| U.1 | Standfestigkeit in dB (A) |
| U.2 | Drehzahl in min⁻¹ zu U.1 |
| U.3 | Fahrgeräusch in dB (A) |
| V.7 | CO₂ (in g/km) kombinierter Wert |
| V.9 | Für die EG-Typgenehmigung maßgebliche Schadstoffklasse |
| (2) | Hersteller-Kennzeichnung |
| (2.1) | Code des Herstellers |
| (2.2) | Code des Herstellers |
| (3) | Prüfnummer zum Fahrzeug-Identifizierungsnummer |
| (4) | Art des Aufbaus |
| (5) | Bezeichnung der Fahrzeugklasse und des Aufbaus |

- | | |
|--------|---|
| (6) | Datum zu K |
| (7) | Technisch zulässige maximale Achslast/Masse je Achsgruppe in kg |
| (7.1) | Achse 1 bis (7.3) Achse 3 |
| (8) | Zulässige maximale Achslast in Zulassungsmittelstand in kg |
| (8.1) | Achse 1 bis (8.3) Achse 3 |
| (9) | Anzahl der Antriebsachsen |
| (10) | Code zu P.3 |
| (11) | Code zu R |
| (12) | Raumhöhe des Tanks bei Tankfahrzeugen in m³ |
| (13) | Stichtest in kg |
| (14) | Bezeichnung der nationalen Emissionsklasse |
| (14.1) | Code zu V.9 oder (14) |
| (15) | Bereifung |
| (15.1) | (15.1) auf Achse 1 bis (15.3) auf Achse 3 |
| (16) | Nummer der Zulassungsbescheinigung Teil II |
| (17) | Merkmal zur Betriebserlaubnis |
| (18) | Länge in mm |
| (19) | Breite in mm ohne Spiegel und Anbauteile |
| (20) | Höhe in mm |
| (21) | Sonstige Merkmale |
| (22) | Bemerkungen und Ausnahmen |

Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3):
Andere als die angegebenen Bereifungen können im Rahmen der gültigen Typ- oder Einzelgenehmigung am Fahrzeug angebracht werden. Ein zusätzlicher Gussreifen und die Änderung oder Hinzufügung der Zulassungsbescheinigung Teil I ist hierfür nicht erforderlich.



Landratsamt Schwäbisch Hall
Ordnungs- und Straßenverkehrsamt
74523 Schwäbisch Hall

B. K.
Unterschrift

ZBI 25543

48. CO₂ Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:
1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen

Kraftstoff 1: Diesel

NEFZ-Werte	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch
Innerorts:	185 g/km	7.1 l/100 km
Außerorts:	132 g/km	5.1 l/100 km
Kombiniert:	151 g/km	5.8 l/100 km
Gewichtet, kombiniert:	g/km	l/100 km
Abweichungsfaktor:		N/A
Differenzierungsfaktor:		N/A

2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybrid-Elektrofahrzeuge

Stromverbrauch	Wh/km
Elektrische Reichweite	km

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet

3.1 Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): Nein

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen, gemäß Verordnung (EU) 2018/1832 (falls zutreffend)

WLTP-Werte	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch
Niedrig	226 g/km	8.6 l/100 km
Mittel	188 g/km	6.4 l/100 km
Hoch	148 g/km	5.7 l/100 km
Höchstwert	179 g/km	6.8 l/100 km
Kombiniert:	174 g/km	6.6 l/100 km
Gewichtet, kombiniert	g/km	l/100 km

5.1 Vollelektrische Fahrzeuge

Stromverbrauch	Wh/km
Elektrische Reichweite	km
Elektrische Reichweite Innerorts	km

5.2 Extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge

Stromverbrauch (EC AC, weighted)	Wh/km
Elektrische Reichweite (EAER)	km
Elektrische Reichweite Innerorts (EAER city)	km

Verschiedenes

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß Anhang II Nummer 5:
52. Anmerkungen: Mögliche Rad/Reifenkombinationen in Abhängigkeit von der Bremsausrüstung.

Bitte beachten sie Rollwiderstandsklasse unter Punkt 35.

235/65R17 Min 98V; 7.5Jx17x50.5
235/55R18 Min 98V; 7.5Jx18x50.5
255/45R20 Min 98V; 8Jx20x38.5
255/40R21 Min 98V; 8.5Jx21x49.5
255/40R21 Min 98V; 8.5Jx21x38.5
265/35R22 Min 98V; 8Jx22x43
M&S Min 98Q

Nationale Information:

KFZ-Brief/Zulassungsbescheinigung II fuer dieses

Fahrzeug existiert bereits

Der Unterzeichner,

Anders Svensson

Vice President

Quality & Customer Satisfaction

bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug:

0.1 Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):

0.2 Typ:

Variante:

Version:

0.2.1 Handelsbezeichnung:

0.2.3. Kennungen (gegebenenfalls) (r):

0.2.3.1 Kennung der Interpolationsfamilie:

0.2.3.2 Kennung der ATCT-Familie:

0.2.3.3 Kennung der PEMS-Familie:

0.2.3.4 Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:

0.2.3.6 Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung:

0.2.3.7 Kennung der Verdunstungsprüffamilie:

0.4 Fahrzeugklasse:

0.5 Firmenname und Anschrift des Herstellers:

0.6 Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:

Anbringungsstelle der

Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

0.9 (Gg.) Name und Anschrift des

Bevollmächtigten des Herstellers:

0.10 Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

mit dem in der am:

erteilten Genehmigung:

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt

und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit

Rechtsverkehr in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät

verwendet werden, zugelassen werden kann.

Gothenburg

(Ort)

20190923

(Datum)

Anders Svensson

(Unterschrift)

VOLVO

28.1.1 Übersetzung des Achsgetriebes:

28.1.2 Übersetzung des Achsgetriebes:

- | | | |
|------------------------|-----|------|
| Höchstgeschwindigkeit | 220 | km/h |
| Höchstgeschwindigkeit: | 29 | |

Höchstgeschwindigkeit

- | | | | |
|---------------------------------|------------------------|------------|------------|
| 29. | Höchstgeschwindigkeit: | 220 | km/h |
| Achsen und Radaufhängung | | | |
| 30. | Spurweite: | 1. 1655 mm | 2. 1659 mm |

Bremsen

36. Anhänger-Bremsanschlüsse:

Umweltverträglichkeit

- | 46. | Geräuschpegel
Standgeräusch:
Drive-by: | 71
68 | dB(A) bei der Motordrehzahl:
dB(A) | 2850
min ⁻¹ |
|-----|--|----------|---------------------------------------|---------------------------|
| | | | | |

47.2.2 Miniaturisierungsfaktor (f_{disc}):

- | | | |
|--------|--|----------------------|
| 47.2.3 | Begrenzte Geschwindigkeit: | No |
| 48. | Abgasverhalten: | |
| | Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts: | 715/2007*2018/1832DG |

- 1.1 Prüfverfahren: Typ I oder ESC: N/A

- 1.2. Prüfverfahren: Typ 1 (NEFZ Mittelwerte, WLTP Spitzenwerte) oder WHSC (EURO VI)

CO (mg/km)	THC (mg/km)	NHHC (mg/km)	NO _x (mg/km)	THC+NO _x (mg/km)	Partikelmasse (mg/km)	Partikelzahl (#/km)
361.1			40.1	65.3	0.32	0.11E+11

- | | Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeff.): | 0.50 m ⁻¹ | Partikel (Anzahl): | E ⁺¹¹ #/k |
|------|--|----------------------|--------------------|--------------------------|
| 48.1 | Volllständige RDE-Fahrt: | 168.0 mg/km | 168.0 mg/km | 6.0 E ⁺¹¹ #/k |
| 48.2 | Innerstädtische RDE-Fahrt: | NOx: | NOx: | 6.0 E ⁺¹¹ #/k |

三



YV1UZX2TCL1479428

Angaben zum Fahrzeug

Halter	Packin GmbH	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	154.425 km
Hersteller	Volvo	Restlauf bis Service	270 Tag(e)
Typ/Modell	XC60	HU (Abgelesen aus ZBI)	02/2027
Fahrgestellnummer	YV1UZX2TCL1479428	Leistung / Hubraum	173 kW / 1.969 ccm
Erstzulassung	31.10.2019	Polster/Farbe	Stoff/Leder Kombination / Grau-Schwarz
Letzte Wartung	03/2026, 77.051 km	Lackierung	Weiß
Kraftstoffart	Hybr.Diesel/E	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)
1	Seitenwand rechts	Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen	90,00 €
2	Verkleidungen/Abdeckungen	Fußmatten - Löcher - erneuern	90,00 €
3	Tür hinten links	Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen	120,00 €
4	Sonstiges	Hauptuntersuchung (In 02-2027 fällig, bei Verkauf neu durchführen) - durchführen	120,00 €
5	Sonstiges	Klimaservice (Bei Verkauf durchführen) - durchführen	150,00 €
6	Tür vorn rechts	Tür (Dellen drücken und auslegen) - Delle / Lackschaden - Smart Repair	150,00 €
7	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair	180,00 €
8	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten links - Kratzer - Wertminderung	210,00 €
9	Sonstiges	Inspektion/Wartung (Bei Verkauf durchführen) - durchführen	450,00 €
10	Verglasung	Frontscheibe (Steinschlag mit Riss) - Steinschlag - erneuern	1.800,00 €

Gebrauchsspuren

* Wird von Kunden über Versicherung ersetzt

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)
1	Ausrüstung	Fahrzeugschlüssel m. Fernb. (Erstbewertung) - fehlt - kein Abzug	0,00 €
2	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links - Kratzer	0,00 €

Fehlteile

Fehlteil	Kosten (netto)
----------	----------------

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
	Keine feststellbar	



Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	255/40 R21 102V	Pirelli	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	i.O.
2	255/40 R21 102V	Pirelli	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	i.O.

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					12/2027

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Ausstattung

Ausstattung

Bezeichnung
Klimaautomatik
Navigationsgerät mit Kartenansicht
Radio DAB

Bemerkungen

Alter, Laufleistung und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren;
Steinschläge an der Fzg.-front und der WSS; el Anlagen i.O; Ablagefach

Getriebe und Klimaanlage nur bedingt prüfbar -Folgekosten möglich;

Keine Ausstattungsliste, keine Rep.-Historie, keinen Wartungsnachweis -Folgekosten / Abweichungen möglich

Vorbehaltlich Fehlerspeicher auslesen

Fehlteile werden erst bei Hereinnahme in Abzug gebracht....



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Volvo	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	XC60	Laufleistung (abgelesen)	154.425 km
Fahrgestellnummer	YV1UZK2TCL1479428	Erstzulassung	31.10.2019

Schadenzusammenfassung

Schadenklasse	Rep.Kosten
Beschädigungen	3.360,00 €
Gebrauchsspuren	0,00 €
Fehlteile	0,00 €
Gesamtsumme (ohne Mwst.)	3.360,00 €
Mwst. (19%)	638,40 €
Gesamtsumme (inkl. Mwst.)	3.998,40 €

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Unterschrift Sachverständiger (Michael Hartnagel)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne (links)



Abbildung 2: Schräg hinten (links)



Abbildung 3: Schräg vorne (rechts)



Abbildung 4: Schräg hinten (rechts)



Abbildung 5: Innenraum vorne



Abbildung 6: Innenraum vorne




Abbildung 7: Innenraum vorne



Abbildung 8: Innenraum vorne



Abbildung 9: Innenraum vorne



Abbildung 10: Innenraum vorne



Abbildung 11: Innenraum vorne



Abbildung 12: Innenraum vorne




Abbildung 13: Innenraum vorne



Abbildung 14: Innenraum vorne



Abbildung 15: Innenraum vorne




Abbildung 16: Innenraum vorne



Abbildung 17: Innenraum vorne



Abbildung 18: Kombiinstrument



Abbildung 19: Kombiinstrument



Abbildung 20: Kombiinstrument




Abbildung 21: Kombiinstrument



Abbildung 22: Kombiinstrument



Abbildung 23: Kombiinstrument



Abbildung 24: Kombiinstrument

154425
TA 58.8 km

31.18.2610 7 9101 83950005 6
 MUE 77 AC
 TV10X27C1A79428 7 A
 Melva
 0
 VEX2
 VEX2CD
 6066
 0046 107
 Seländezs. Petr. Bos.
 Gombilacourine
 119, 2007-1016/112200
 00068, VEX27/03/91/CIT M. XI 2
 yne. Xtremal/6
 010 - 3626 01909
 03 78 81 0377/81000 8 80
 04100 - 14000 100
 - 14001 - 81190-142101
 - 04100 -
 - 01120 01300 -
 01251 01300 -
 071 - 01300 - 008
 02000 - 0130 - 005 11 -
 035/89 811 1047
 01119 811 1077
 - 118 - 0
 01-1087/06-1225/06
 81.05.2919 8 8 19061727

The image shows an open notebook with handwritten notes and stamps. The left page is labeled 'Service No. 7' and the right page is labeled 'Service No. 8'. Both pages have a circular stamp with the number '26'. The notes are in German and appear to be related to a military or administrative record. The left page has a 'Service No. 7' stamp and a '26' stamp. The right page has a 'Service No. 8' stamp and a '26' stamp. The notes are in German and appear to be related to a military or administrative record.

[illegible]

Seite 8 / 14




Abbildung 31: Dokumente



Abbildung 32: FIN



Abbildung 33: Sonstiges



Abbildung 34: Sonstiges



Abbildung 35: Sonstiges



Abbildung 36: Sonstiges




Abbildung 37: Sonstiges



Abbildung 38: Sonstiges



Abbildung 39: Sonstiges




Abbildung 40: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #1: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #2: Verkleidungen/Abdeckungen: Fußmatten - Löcher - erneuern




Beschädigung #2: Verkleidungen/Abdeckungen: Fußmatten - Löcher - erneuern



Beschädigung #2: Verkleidungen/Abdeckungen: Fußmatten - Löcher - erneuern



Beschädigung #3: Tür hinten links: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen




Beschädigung #3: Tür hinten links: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #3: Tür hinten links: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #6: Tür vorn rechts: Tür (Dellen drücken und auslegen) - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #4: Sonstiges: Hauptuntersuchung (In 02-2027 fällig, bei Verkauf neu durchführen) - durchführen



Beschädigung #6: Tür vorn rechts: Tür (Dellen drücken und auslegen) - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #6: Tür vorn rechts: Tür (Dellen drücken und auslegen) - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #6: Tür vorn rechts: Tür (Dellen drücken und auslegen) - Delle / Lackschaden - Smart Repair




Beschädigung #7: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #7: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #8: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #8: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #8: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - Kratzer - Wertminderung




Beschädigung #8: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - Kratzer - Wertminderung




Beschädigung #8: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #10: Verglasung: Frontscheibe (Steinschlag mit Riss) - Steinschlag - erneuern



Beschädigung #10: Verglasung: Frontscheibe (Steinschlag mit Riss) - Steinschlag - erneuern



Beschädigung #10: Verglasung: Frontscheibe (Steinschlag mit Riss) - Steinschlag - erneuern