

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO

2607NFK / WBY51GM0505441212 / 5441212

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	ELECTRICO
Modelo:	iX2 eDrive20 U10	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	iX2 eDrive20 U10	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	14.072

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	2	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

 DOCUMENTACION ORIGINAL

 CARPETA MANUALES

 MANUAL PROPIETARIO

 TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

2607NFK Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	BRIDGESTONE	245/45/19	102	Y	-
DI	BRIDGESTONE	245/45/19	102	Y	-
RP					-
TD	BRIDGESTONE	245/45/19	102	Y	-
TI	BRIDGESTONE	245/45/19	102	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	12/05/2026	RaC:	BMW BANK GMBH SUCURSAL EN ESPAÑA
Comentarios:	cable de carga en el interior vehículo		

Daños no valorables:

2607NFK COMPONENTE	ACCIÓN		COMENTARIO						
1. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR				0,00	29,44	10,00	26,49 €
2. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR	2.25 h.			0,00	732,82	40,00	526,31 €
3. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR				0,00	61,68	10,00	55,51 €
4. Moldura sup luna parabrisas	-	REEMPLAZAR				0,00	25,95	10,00	23,35 €
5. Paragolpes dl (zona iz)	Pintar Reparado Combinada	DESMONTAR Y MONTAR		2.33 h.	0.75 h.	3,18	0,00		121,76 €
6. Spoiler portón/capó tr	tr Sustitución Combinada	DESMONTAR Y MONTAR		0.50 h.	0.33 h.	1,40	0,00		33,35 €
7. Moldura contorno aleta tr dr	Pintar Reparado Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		0.17 h.	0.42 h.	1,78	0,00		24,49 €
8. Puerta dl dr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.30 h.		4.42 h.	18,72	0,00		200,44 €
9. Manilla exterior puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
10. Cejilla ext puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.67 h.		0,00	0,00		25,79 €
11. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada	-			1.50 h.	6,35	0,00		64,10 €
12. Puerta dl iz	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
13. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
14. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
15. Llanta rueda dl iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
TOTAL INSPECCIÓN								(IVA no incluido)	1394,67 €

* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

2607NFK RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	6,30 h.	242,53 €
Total material pintura	-	31,43 €
Total Mano de Obra Pintura	7,42 h.	285,66 €
Total Recambios	-	545,06 €
Descuento recambios aplicado	-	304,84 €
Total Faltantes	-	0,00 €
Total Smart Repair	-	290,00 €















Valores desde indiv.

0.3 kWh/h



Total 14072 km → 14049.7 km

Datos de conducción



CONTENT LAYOUT HEAD-UP

i Tapa del malet. abierta.
Ciérrela, por favor.

56%

12:47



P

READY

284 km

CHECK-CONTROL

- ⚠️ Capó abierto.
- ⚠️ Puerta abierta.
- ⚠️ Tapa del maletero abierta.
- ℹ️ Tapa del malet. abierta. Ciérrela, por favor.



MEDIA

TEL

NAV



- OFF 📵 +



- OFF 📵 +





Navigation screen displaying a map with a blue background and white lines. The screen shows a search bar at the top with the text "Bisquitto". Below the search bar, there are two "OFFL" labels. The screen also displays a compass icon and a "12:48" time indicator. The text "OFFL" is repeated on the right side of the screen.

Center console controls including a gear shifter, handbrake, and a volume knob labeled "VOL | 2". The gear shifter has a "P" indicator and a "D/S" indicator. The handbrake has a red triangle warning symbol. The volume knob has a "VOL | 2" label and a "VOL" indicator. The text "AUTO M" is visible on the left side of the console.







BMW 

Quality
BMW
6471900
2

① WBY51GM050544 1212 ②







Navigation screen showing a map with a blue route. The top status bar includes a signal strength icon, a left arrow, "KISS FM", a speaker icon, a location icon, "12:49", and "Carretera Buzanca". The map features a search bar with the text "Bisqueda" and a search icon. A compass icon is centered on the map. The bottom of the screen has a volume control bar with "OFF" and a speaker icon, and a central dock with icons for home, app, and settings. A gear icon is also visible in the bottom right corner of the map area.

17.8% 4.204 km





km/h

0



Puerta abierta.







5.68

OFF ON

ZERO

inch/mm

DOT

150



























0 cm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Manheim
COX AUTOMOTIVE



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 **Manheim**
COX AUTOMOTIVE



Manheim
COX AUTOMOTIVE



 **Manheim**
COX AUTOMOTIVE



BMW

Manheim
CALIFORNIA



 **Manheim**
COX AUTOMOTIVE

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0





 **Manheim**
COX AUTOMOTIVE



2525

CONTINENTAL
AllSeasonEvo

SAFETY WARNING: SERIOUS INJURY MAY RESULT FROM THE FAILURE TO USE THE EXPLOSION-PROTECTED AIRWAYS TO RECOMMENDED PRESSURE

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Manheim
COX AUTOMOTIVE





EUROPEAN
E4 43R 011155
0070 01111111
E66074
TRADE MARK



