DEKRA Automotive Solutions

Rapport d'évaluation

PSA PEUGEOT CITROËN

Détails véhicule

VIN	VR3KAHPY5 SS137621	Date d'immatriculation	28/08/2025	Couleur	INCONNUE
Marque	PEUGEOT	Immatriculation	HF-198-GT	Odometre	16 231 km
Modèle	5008 V3 ALLURE HYBRID 145 CH E-DCS6	Etat du véhicule	Conforme		
Pré-dommage		Montant pré-dommage	-	Commentaires pré-dommage	

Détails d'évaluation

Parc	VATRY MOSOLF










Eléments amovibles

Kit roue secours Complet	✓
Plage arrière	✓


Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Révision	✓

Pneumatiques

Minerva 225/60/18 V Eté 6.0 mm

Minerva 225/60/18 V Eté 7.5 mm



Minerva 225/60/18 V Eté 6.0 mm

Minerva 225/60/18 V Eté 7.5 mm



Dommages extérieurs

1

Elément	Entrée de porte
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Commentaires	-

2

Elément	Entrée de porte
Position	Arrière Gauche
Dommages	Rayure
Commentaires	-

3



Elément	Pneu
Position	Avant Gauche
Dommages	Non conforme
Commentaires	-

4



Elément	Pneu
Position	Avant Droit
Dommages	Non conforme
Commentaires	-

5



Elément	Pneu
Position	Arrière Droit
Dommages	Non conforme
Commentaires	-

6



Elément	Pneu
Position	Arrière Gauche
Dommages	Non conforme
Commentaires	-

7



Elément	Aile
Position	Arrière Gauche
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

8



Elément	Porte
Position	Arrière Droit
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

Autres dommages

9

Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	-
Commentaires	-

Commentaires

PneuARD Minerva 225/60/18 V 7.5 Mm
PneuARG Minerva 225/60/18 V 7.5 Mm
PneuAVG Minerva 225/60/18 V 6.0 Mm
PneuAVD Minerva 225/60/18 V 6.0 Mm