

15.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: VOLVO XC40 T3 Sports Utility Vehicle 5-türig 1477 ccm 163 PS / 120 KW bleifrei 6-Gang Manuell

Amtliches Kennzeichen:	HD -LM 0735E	Fahrgestell-Nummer:	YV1XZEHR5R2321340
Vertrags-Nummer:	25198087	Erstzulassung:	25.01.2024
Internes KZ:	15141474	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

VOLVO XC40 T3 Sports Utility Vehicle 5-türig 1477 ccm 163 PS / 120 KW bleifrei 6-Gang Manuell

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	VOLVO XC40 T3 Sports Utility Vehicle5-türig 1477 ccm 163 PS / 120 KW bleifrei 6-Gang Manuell		
Modelljahr:	2020		
kW / PS:	120 / 163	Hubraum:	1477
Getriebe:	Manuell	Anzahl Gänge:	6
Emissionsgruppe:	AN	CO2 (g/km):	174
durchschn. Verbr./100 Km:	7,900	Tankinhalt:	54
Max. Km/h:	200	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	9,400
Leergewicht (kg):	1645	zul. Gewicht (kg):	2060

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 25198087
Amtliches Kennzeichen: HD -LM 0735E
Übersicht erstellt am: 15.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

VOLVO XC40 T3 Sports Utility Vehicle 5-türig 1477 ccm 163 PS / 120 KW bleifrei 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
03.06.2026	9060003561	Endabrechnung	Schaden unbekannt	Nein	Nein
23.01.2025	9059919079	Eigenverschulden	Eigenes Fzg. ohne Schaden	Nein	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 25198087
Amtliches Kennzeichen: HD -LM 0735E
Übersicht erstellt am: 15.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

VOLVO XC40 T3 Sports Utility Vehicle5-türig 1477 ccm 163 PS / 120 KW bleifrei 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	Km-Stand	Art der Wartung
-------	----------	-----------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



YV1XZEHR5R2321340

Vehicle details

Operator		Inspection condition	sufficient
License number		Mileage (Read)	77,127 km
Manufacturer	Volvo	Next maintenance in	21,936 km
Type / Model	XC40 T3 Sports Utility Vehicle5-türig	Main inspection	
Vehicle Identification number	YV1XZEHR5R2321340	Power / Engine displacement	/ 0 ccm
First registration	25 Jan 2024	Upholstery/Colour	Cloth / Black
Last maintenance		Paintwork	Blue
Fuel type	Electric	Gearbox	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Wheel / tyres	Alloy rim - rear right side - Scratched - No deduction
2	Wheel / tyres	Alloy rim - front right side (Sicherheitsrelevante Beschädigung) - Scratched - No deduction
3	Wheel / tyres	Tyre - right - Worn - No deduction
4	Door - front left side	Door edge - Scratched - Smart repair
5	Front bumper	Spoiler - Deformed - Replace
6	Boot lid / rear door	Boot lid - Scratched - Paint
7	2nd wheel set	1 alloy rim - Scratched - Loss in value
8	Front bumper	Front bumper - Scratched - Repair and paint
9	Door - front right side	Door (+Delle) - Scratch(es) - Repair and paint

Wear and tear

No.	Component group	Description
The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose		

Missing parts

Missing part

Detected repainting

No.	Location
None detectable	

Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	235/50 R19 103V	Goodyear	Winter tyres	6mm - 6mm	o.k.	Not o.k.
2	255/45 R19 104V	Goodyear	Winter tyres	3mm - 3mm	Not o.k.	Not o.k.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
Autokontor Bayern GmbH
Windecker Straße 2
61137 Schöneck

Inspection date: 26 Jun 2026
Protocol number: 46434392



Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	235/50 R19 103H	Michelin	Summer tyres	5mm - 5mm	o.k.	o.k.
2	255/45 R19 104H	Michelin	Summer tyres	5mm - 5mm	o.k.	o.k.

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Equipment

Equipment

Description
Automatic air conditioning
Navigation unit with map view
DAB radio

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
Autokontor Bayern GmbH
Windecker Straße 2
61137 Schöneck

Inspection date: 26 Jun 2026
Protocol number: 46434392



Vehicle details

Manufacturer	Volvo	Inspection condition	sufficient
Type / Model	XC40 T3 Sports Utility Vehicle5-türig	Mileage (Read)	77,127 km
Vehicle Identification number	YV1XZEHR5R2321340	First registration	25 Jan 2024

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

This product is based on the guidelines for vehicle returns and assessments according to the client's damage limit catalog. The expert makes the explicit findings in each individual case objectively, within the framework of the specified standards, based on their own expertise.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

The inspection conditions were sufficient for the assessment of the vehicle.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear




Figure 5: Interior




Figure 6: Interior



Figure 7: Interior



Figure 8: Interior



Figure 9: Interior




Figure 10: Interior




Figure 11: Interior



Figure 12: Interior



Figure 13: Interior



Figure 14: VIN



Figure 15: Accessories




Figure 16: Documents



Figure 17: Mounted tyres




Figure 18: Misc.



Figure 19: Misc.



Figure 20: Misc.



Figure 21: Misc.



Figure 22: Misc.



Figure 23: Misc.

Pictures of damage




Damage #1: Wheel / tyres: Alloy rim - rear right side - Scratched - No deduction




Damage #1: Wheel / tyres: Alloy rim - rear right side - Scratched - No deduction




Damage #2: Wheel / tyres: Alloy rim - front right side (Sicherheitsrelevante Beschädigung) - Scratched - No deduction



Damage #3: Wheel / tyres: Tyre - right - Worn - No deduction



Damage #4: Door - front left side: Door edge - Scratched - Smart repair



Damage #4: Door - front left side: Door edge - Scratched - Smart repair



Damage #5: Front bumper: Spoiler - Deformed - Replace




Damage #5: Front bumper: Spoiler - Deformed - Replace




Damage #6: Boot lid / rear door: Boot lid - Scratched - Paint



Damage #6: Boot lid / rear door: Boot lid - Scratched - Paint



Damage #7: 2nd wheel set: 1 alloy rim - Scratched - Loss in value



Damage #7: 2nd wheel set: 1 alloy rim - Scratched - Loss in value




Damage #8: Front bumper: Front bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #8: Front bumper: Front bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #9: Door - front right side: Door (+Delle) - Scratch(es) - Repair and paint



Damage #9: Door - front right side: Door (+Delle) - Scratch(es) - Repair and paint



Damage #9: Door - front right side: Door (+Delle) - Scratch(es) - Repair and paint



Damage #9: Door - front right side: Door (+Delle) - Scratch(es) - Repair and paint



YV1XZEHR5R2321340

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	77.127 km
Hersteller	Volvo	Restlauf bis Service	21.936 km
Typ/Modell	XC40 T3 Sports Utility Vehicle5-türig	HU	
Fahrgestellnummer	YV1XZEHR5R2321340	Leistung / Hubraum	/ 0 ccm
Erstzulassung	25.01.2024	Polster/Farbe	Stoff / Schwarz
Letzte Wartung		Lackierung	Blau
Kraftstoffart	Elektro	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - kein Abzug
2	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts (Sicherheitsrelevante Beschädigung) - verkratzt / verschürft - kein Abzug
3	Rad/Reifen	Reifen hinten - verschlissen - kein Abzug
4	Tür vorn links	Türkante - verkratzt / verschürft - Smart Repair
5	Stoßfänger vorn	Spoiler - verformt - erneuern
6	Heckklappe/-tür	Heckklappe - verkratzt / verschürft - lackieren
7	2.Radsatz	1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - Wertminderung
8	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
9	Tür vorn rechts	Tür (+Delle) - Kratzer - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	



Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/50 R19 103V	Goodyear	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	n.i.O.
2	255/45 R19 104V	Goodyear	Winterreifen	3mm - 3mm	n.i.O.	n.i.O.

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/50 R19 103H	Michelin	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.
2	255/45 R19 104H	Michelin	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Ausstattung

Ausstattung

Bezeichnung
Klimaautomatik
Navigationsgerät mit Kartenansicht
Radio DAB

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Volvo	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	XC40 T3 Sports Utility Vehicle5-türig	Laufleistung (abgelesen)	77.127 km
Fahrgestellnummer	YV1XZEHR5R2321340	Erstzulassung	25.01.2024

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten




Abbildung 5: Innenraum




Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum




Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum




Abbildung 10: Innenraum




Abbildung 11: Innenraum



Abbildung 12: Innenraum



Abbildung 13: Innenraum



Abbildung 14: FIN



Abbildung 15: Zubehör




Abbildung 16: Dokumente



Abbildung 17: Montierte Bereifung




Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges


Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - kein Abzug




Beschädigung #1: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - kein Abzug




Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts (Sicherheitsrelevante Beschädigung) - verkratzt / verschürft - kein



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Reifen hinten - verschlissen - kein Abzug




Beschädigung #4: Tür vorn links: Türkante - verkratzt / verschürft... Smart Repair



Beschädigung #4: Tür vorn links: Türkante - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #5: Stossfänger vorn: Spoiler - verformt - erneuern




Beschädigung #5: Stossfänger vorn: Spoiler - verformt - erneuern




Beschädigung #6: Heckklappe/-tür: Heckklappe - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #6: Heckklappe/-tür: Heckklappe - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #7: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - Wertminderung




Beschädigung #7: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - Wertminderung




Beschädigung #8: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #8: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #9: Tür vorn rechts: Tür (+Delle) - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #9: Tür vorn rechts: Tür (+Delle) - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #9: Tür vorn rechts: Tür (+Delle) - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #9: Tür vorn rechts: Tür (+Delle) - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängekupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott