




# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10508730  
vom: 28.04.2026

## » Übersicht

**Auftrags-Nr:** 1002418891  
**Besichtigt am:** 28.04.2026 10:01  
**Berichts-Nr:** 10508730  
**FIN:** WVVZZZCD6PW535874

Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit  
Laufleistung



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10508730  
vom: 28.04.2026

## » Fahrzeugdaten

|                                     |                                               |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Fahrzeugkategorie:</b>           | Personenkraftwagen                            |
| <b>Fahrzeugart:</b>                 | Kombi                                         |
| <b>Hersteller:</b>                  | Volkswagen                                    |
| <b>Modell:</b>                      | Golf                                          |
| <b>HSN / TSN:</b>                   | 0603 / CNM                                    |
| <b>Erstzulassungsdatum:</b>         | 12.10.2023                                    |
| <b>Laufleistung:</b>                | 95.870 km                                     |
| <b>Nachweis Kilometerstand:</b>     | Abgelesen                                     |
| <b>Farbe:</b>                       | Deep Black Perleffekt                         |
| <b>Farbe Dach:</b>                  | Deep Black Perleffekt                         |
| <b>Antriebsart:</b>                 | Frontantrieb                                  |
| <b>Motorisierung/Kraftstoff:</b>    | Diesel                                        |
| <b>Hubraum:</b>                     | 2.000 ccm                                     |
| <b>Leistung:</b>                    | 85 kW (116 PS)                                |
| <b>Fahrzeuglänge:</b>               |                                               |
| <b>Fahrzeughöhe:</b>                |                                               |
| <b>Fahrzeugbreite:</b>              |                                               |
| <b>Zulässiges Gesamtgewicht:</b>    |                                               |
| <b>Radstand:</b>                    |                                               |
| <b>Anzahl Achsen:</b>               | 2                                             |
| <b>Zylinder:</b>                    | 4                                             |
| <b>Schadstoffklasse:</b>            | Euro 6                                        |
| <b>Anzahl Türen:</b>                | 4                                             |
| <b>Anzahl Sitze:</b>                | 5                                             |
| <b>Getriebe:</b>                    | Schaltgetriebe 6-Gang                         |
| <b>Polsterart:</b>                  | Stoff                                         |
| <b>Interieurfarbe:</b>              | Soul-Schwarz/Soul-Schwarz/Schwarz/ Storm Grey |
| <b>Anzahl vorhandene Schlüssel:</b> | 2                                             |

## » Dokumente & Wartung

|                                                           |               |
|-----------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Nächste HU:</b>                                        | 10.2026       |
| <b>Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:</b> | Nein          |
| <b>Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:</b>          | Nein          |
| <b>Kennzeichen entgegengenommen:</b>                      | Keine         |
| <b>Wartungsheft:</b>                                      | Digital       |
| <b>Wartungsnachweis:</b>                                  | Nicht prüfbar |
| <b>Datum der letzten Wartung:</b>                         |               |
| <b>Km-Stand bei letzter Wartung:</b>                      |               |
| <b>Restlauf bis Service:</b>                              | 0 KM          |



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10508730  
vom: 28.04.2026

## » Fahrzeugausstattung

|                                                                                                           |                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "Business Premium"-Paket                                                                                  | Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar                                         |
| 12-V-Steckdose im Gepäckraum                                                                              | Digitaler Radioempfang DAB+                                                                                |
| 2 LED-Leseleuchten vorn und 2 hinten                                                                      | Diversity-Antenne für FM-Empfang                                                                           |
| 2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsole hinten; Ladeleistung bis zu 45 W    | Doppelton-Signalhorn                                                                                       |
| 3 Kopfstützen hinten                                                                                      | Drehstromgenerator 140 A                                                                                   |
| 4 Leichtmetallräder "Norfolk" 7 J x 16                                                                    | Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz                                             |
| 4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l                                                                              | Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte für die äußeren Rücksitzplätze                                         |
| 4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l TDI, 85 kW                                                                   | Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer                             |
| 6+1 Lautsprecher                                                                                          | Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich                                      |
| 6-Gang-Schaltgetriebe                                                                                     | Elektrische Luftzusatzheizung                                                                              |
| Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung                                                            | Elektronische Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit                                                         |
| Abgasendrohr hinten (Standard)                                                                            | Elektronische Differenzialsperre XDS                                                                       |
| Abgasnorm EU6 AP                                                                                          | Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion                                                          |
| Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung                                        | Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker                        |
| Ambientebeleuchtung 10-farbig                                                                             | Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe                                  |
| App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto                                 | Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen                                                            |
| Außen-Sound Standard                                                                                      | Fahrassistent "Travel Assist" und Spurhalteassistent "Lane Assist"                                         |
| Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp-, beheizbar, mit Memory-Funktion und Beifahrerspiegelabsenkung | Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie Begrüßungs- und Verabschiedungslicht            |
| Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex                                                | Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen                                                      |
| Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe                                                           | Fahrzeugklassen-Differenzierung -5H0-                                                                      |
| Autobahnlicht                                                                                             | Federbereich 06 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose                                                  |
| Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer                               | Fernentriegelung für Rücksitzlehne                                                                         |
| Batterie 420A (70Ah)                                                                                      | Fertigungsablauf Standard                                                                                  |
| Batterie/Generator Kapazität Standard                                                                     | Feuerlöscher                                                                                               |
| Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift                                                         | Frontantrieb                                                                                               |
| Beifahrersitzlehne nicht umklappbar                                                                       | Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschedämmend                                        |
| Betriebserlaubnis Nachtrag                                                                                | Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert                                                                         |
| Betriebsspannung 12 V                                                                                     | Fußhebelwerk "Standard"                                                                                    |
| Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)                                                                    | Gewichtsbereich 8 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose                                                |
| Bordwerkzeug und Wagenheber                                                                               | Halbleiter Restriktionen                                                                                   |
| Car2X                                                                                                     | Heckspoiler in Wagenfarbe                                                                                  |
| Chrom-Applikationen an Spiegeleinstell- und Fensterheberschaltern, Chromleisten an den Auströmern         | Hinterachse "Standard"                                                                                     |
| Dachhimmel                                                                                                | Innenspiegel abblendbar                                                                                    |
| Dachreling schwarz                                                                                        | ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf den äußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel |
| Dämpfung hinten, Basis 1                                                                                  | Kältemittel R1234yf                                                                                        |
| Dämpfung vorn                                                                                             | Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung                                                                   |
| Dekoreinlagen "Nature Cross Brushed" für Instrumententafel und Türverkleidungen vorn                      | Keine Aktionsausführung                                                                                    |
| Diebstahlwarnanlage "Plus"                                                                                |                                                                                                            |
| Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz                            |                                                                                                            |



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10508730  
vom: 28.04.2026

|                                                                                                     |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)                                                             | Ohne Innenleuchte im Fußraum                                                      |
| Klimaanlage "Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter                                                     | Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik                                                 |
| Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser | Ohne Ladekabel                                                                    |
| Komfortausstattung                                                                                  | Ohne Leergewichtsbereich                                                          |
| Komfortsitze vorn                                                                                   | Ohne Lichtassistent                                                               |
| Kopfairbags vorn und hinten, Seitenairbags vorn, Center-Airbag                                      | Ohne Mode3 Ladekabel                                                              |
| Kraftstoffsystem Diesel                                                                             | Ohne Scheinwerferreinigungsanlage mit Waschwasser-Standanzeige                    |
| Landesverkaufsprogramm Deutschland                                                                  | Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze                                                   |
| LED-Rückleuchten                                                                                    | Ohne Stabilisator hinten                                                          |
| LED-Scheinwerfer                                                                                    | Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang                                               |
| Lendenwirbelstützen vorn                                                                            | Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät                                                |
| Leuchtweitenregulierung dynamisch                                                                   | Ohne Vorbereitung Rundumtonkombination und ohne Funkantenne                       |
| Linkslenker                                                                                         | Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz                                                  |
| Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden                                                     | Ohne zus.Zierleisten                                                              |
| Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar                                                     | Ohne Zusatz-/Standheizung                                                         |
| Modul Boden hinten Ausführung 4                                                                     | Ohne zusätzliche Bereifung                                                        |
| Motorenstart Standard                                                                               | Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund                 |
| Müdigkeitserkennung                                                                                 | Radio                                                                             |
| Multifunktionskamera                                                                                | Radschrauben Standard                                                             |
| Multifunktionslenkrad in Leder, beheizbar                                                           | Radstand                                                                          |
| Navigationssystem "Discover Pro" inkl. "Streaming & Internet"                                       | Rechtsverkehr                                                                     |
| Navigationssystem "Discover Pro" inkl. "Streaming & Internet"                                       | Regionscode " ECE " für Radio                                                     |
| Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig                                               | Reifen 205/55 R 16                                                                |
| Netztrennwand                                                                                       | Reifenkontrollanzeige                                                             |
| Nicht Heissland                                                                                     | Reifenlieferanten für EU Länder                                                   |
| Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn                                         | Reserverad gewichts- und platzsparend                                             |
| Normal-Lackierung                                                                                   | Reserverad gewichts- und platzsparend                                             |
| Notbremsassistent "Front Assist" mit Fußgänger- und Radfahrererkennung                              | Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar, mit Mittelarmlehne |
| Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert                | Schaltgetriebe MQ 281                                                             |
| Ohne 2. Batterie                                                                                    | Schalthebelknauf in Leder                                                         |
| Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR                                                                     | Scheibenbremsen hinten                                                            |
| Ohne alternativ-Antriebssystem                                                                      | Scheibenbremsen vorn                                                              |
| Ohne Anhängervorrichtung                                                                            | Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt                                       |
| Ohne Aufkleber und Embleme                                                                          | Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Lichtsensor                                |
| Ohne Berg-Anfahr/ Abfahrhilfe/ Komfort- fahrhilfe                                                   | Schlüsselloses Startsystem "Keyless Start" mit Safe-Sicherung                     |
| Ohne besondere Karosseriemaßnahmen                                                                  | Serienkraftstoff-Erstbefüllung                                                    |
| Ohne Dacheinsatz (Volldach)                                                                         | Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre ( flexibel )                                 |
| Ohne Dynamic Drive Control                                                                          | Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt                 |
| Ohne Elektromotor ( Hybrid )                                                                        | Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn                                            |
| Ohne erweitertem Sicherheitssystem                                                                  | Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "Life"   |
| Ohne Head-Up Display                                                                                | Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw                                            |



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10508730  
vom: 28.04.2026

Sprachbedienung  
Spurwechselassistent "Side Assist", Ausparkassistent und  
Ausstiegswarnung  
Stabilisator vorn  
Standard-Klimazonen  
Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung  
Stoßfänger in Wagenfarbe  
Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion  
Textilfußmatten vorn und hinten  
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.  
Transportschutzmaßnahmen  
Tür und Seitenverkleidung  
Türgriffmulden beleuchtet  
Typprüfland Deutschland  
Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion  
UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz  
Variant  
Variante Grundausstattung  
Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste  
Verkehrszeichenerkennung  
Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"  
Vordersitze beheizbar  
Vordersitze mit Höheneinstellung  
VWD Modelljahreswechsel  
Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten  
Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten  
Wartungsintervallverlängerung



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10508730  
vom: 28.04.2026

## » Bereifung

### MONTIERTE BEREIFUNG

Derzeit sind ein oder mehrere Reifen am Fahrzeug montiert, die nicht zum Lieferumfang gehören.

| Hersteller  | Ort    | Position | Typ    | Felge     | Dimension        | Profiltiefe |
|-------------|--------|----------|--------|-----------|------------------|-------------|
| Continental | Vorne  | Links    | Winter | Aluminium | 205/55 R 16 91 H | 4,0 mm      |
| Continental | Vorne  | Rechts   | Winter | Aluminium | 205/55 R 16 91 H | 4,0 mm      |
| Continental | Hinten | Links    | Winter | Aluminium | 205/55 R 16 91 H | 5,0 mm      |
| Continental | Hinten | Rechts   | Winter | Aluminium | 205/55 R 16 91 H | 5,0 mm      |

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

### ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

| Hersteller | Ort | Position | Typ    | Felge     | Dimension        | Profiltiefe |
|------------|-----|----------|--------|-----------|------------------|-------------|
| Nexen      |     |          | Sommer | Aluminium | 205/55 R 16 91 V | 3,0 mm      |
| Nexen      |     |          | Sommer | Aluminium | 205/55 R 16 91 V | 3,0 mm      |
| Nexen      |     |          | Sommer | Aluminium | 205/55 R 16 91 V | 5,0 mm      |
| Nexen      |     |          | Sommer | Aluminium | 205/55 R 16 91 V | 5,0 mm      |

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

### ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Pannenbergung zulässig: Ja

Pannenbergung verkehrssicher: Ja

Notrad vorhanden: Ja

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10508730  
vom: 28.04.2026

## » Wertmindernde Faktoren

| Nr | Bauteil   | Schadensbeschreibung | Reparaturempfehlung |
|----|-----------|----------------------|---------------------|
| 1  | Wartung   | Wartung fällig       | Ausführen           |
| 2  | Ölwechsel | Wartung fällig       | Ausführen           |
| 3  | Dach      | Delle(n)             | Kaltdrücken         |

## » Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10508730  
vom: 28.04.2026

## » Merkantile Wertminderung

|                                               |                                        |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Vorschäden bekannt:</b>                    | Nein                                   |
| <b>Vorschäden feststellbar:</b>               | Nein                                   |
| <b>Nachlackierungen vorhanden:</b>            | Nein                                   |
| <b>Lackschichtdickenmessung durchgeführt:</b> | Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen |

### ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.





# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10508730  
vom: 28.04.2026

## » Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum  
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

**Fahrzeug-Identifizierung:**

WVWZZZCD6PW535874

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

**Allgemeinzustand:**

Verschmutzt

**Besichtigungsbedingungen:**

Eingeschränkt

**Hebebühne/Hubmittel benutzt:**

Nein

**Motorenlauf durchgeführt:**

Ja

**Fahrprobe durchgeführt:**

Nein



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10508730  
vom: 28.04.2026

## » Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.


## » Ansichtsfotos




Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit  
Lauffleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -  
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne  
links




Räder - Rad montiert vorne  
rechts



Räder - Rad montiert hinten  
links




Räder - Rad montiert hinten  
rechts



Räder - Rad beiliegend #1




Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3




Räder - Rad beiliegend #4



Räder - Ersatzrad



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10508730  
vom: 28.04.2026




Equipment - Boardmappe/  
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - Serviceunterlagen /  
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten




Innenraum -  
Navigationsgerät/Radio




## » Beschädigungsfotos

### WERTMINDERNDE FAKTOREN

#### 1 - Wartung - Wartung fällig - Ausführen



#### 2 - Ölwechsel - Wartung fällig - Ausführen



#### 3 - Dach - Delle(n) - Kaltdrücken

