DEKRA Automotive Solutions

# Rapport d'évaluation

STELLANTIS

## Détails véhicule

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VIN | VXKCMZYA0 TT020803 | Date d'immatriculation | 03/02/2026 | Couleur | Gris Kristall |
| Marque | OPEL | Immatriculation | HJ-709-AH | Odometre | 7 019 km |
| Modèle | Nouveau Frontera GS Electric 113ch Autonomie Etend | Etat du véhicule | Inconnu | | |
| Pré-dommage | | Montant pré-dommage | - | Commentaires pré-dommage | |

## Détails d'évaluation

| | |
|---|---|
| Parc | VATRY MOSOLF |



## Eléments amovibles

| | |
|---|---|
| Kit roue secours Complet | ✓ |
| Plage arrière | ✓ |
| Câble de charge lente | ✓ |
| Câble de charge rapide | ✓ |

## Documents techniques

| | |
|---|---|
| Porte documents | ✓ |
| Manuel d'utilisation | ✓ |
| Carnet de garantie | ✓ |
| Révision | ✓ |

## Pneumatiques

| | | | |
|---|---|---|---|
| Goodyear 215/60/17 H Eté 6.5 mm | | Goodyear 215/60/17 H Eté 6.7 mm | |
| Goodyear 215/60/17 H Eté 6.7 mm | | Goodyear 215/60/17 H Eté 6.8 mm | |

## Dommages extérieurs

**1**



| | |
|---|---|
| Elément | Entrée de porte |
| Position | Arrière Droit |
| Dommages | Enfoncement |
| Commentaires | - |

**2**

| | |
|---|---|
| Elément | Panneau intérieur de porte |
| Position | Arrière Droit |
| Dommages | Enfoncement |
| Commentaires | - |

**3**



| | |
|---|---|
| Elément | Jante spéciale 17' |
| Position | Arrière Droit |
| Dommages | Rayure |
| Commentaires | - |

## Autres dommages

**4**

| | |
|---|---|
| Elément | Prise en charge |
| Position | - |
| Dommages | - |
| Commentaires | - |

## Commentaires

PneuAVD Goodyear 215/60/17 H 6.7 Mm
PneuARG Goodyear 215/60/17 H 6.7 Mm
PneuARD Goodyear 215/60/17 H 6.8 Mm
PneuAVG Goodyear 215/60/17 H 6.5 Mm