# APPRAISAL REPORT



## IDENTIFICATION VEHICLE

| | |
|---|---|
| **Driver name:** | HM Tongeren |
| **Make:** | AUDI |
| **Model / version:** | A4 AVANT |
| **Vin:** | WAUZZZF42NA023581 |
| **Plate:** | 2BQX910 |
| **Mileage:** | 171390 |
| **SOH:** | |
| **First registration:** | 21/02/2022 |
| **Color:** | Mythoszwart |

## ADDITIONAL INFORMATION

| | |
|---|---|
| **Category:** | |
| **Transmission:** | |
| **Interior color:** | |
| **Metallic paint:** | ? |
| **Type of lining:** | |
| **Board computer reset:** | ? |

## DOCUMENTS

| | |
|---|---|
| **Certificate of conformity:** | ✓ |
| **Registration certificate:** | ✓ |
| **Registration certificate 2:** | ✓ |
| **Insurance certificate:** | ✗ |
| **Maintenance book:** | |
| **Number of keys:** | 2 |
| **Original key:** | ✓ |


## PICTURES









































## VIN INFORMATION

| | | |
|---|---|---|
| Transmission séquentielle | 7 rapports | 5 portes |
| Break | Projecteurs adaptatifs | Projecteurs à LED |
| Feux arrière à LED | Matière : alliage | Lettre repère (J) |
| Diamètre avant 18 | Diamètre arrière 18 | Largeur avant 8,0 |
| Largeur arrière 8,0 | Roue de secours tôle plate | Climatisation réfrigérant 1234YF |
| Accoudoir central avant | Euro 6 | Métallisée vernissée |
| Freins avant à disques | Freins arrière à disques | Rétroviseur gauche à réglage électrique |
| Rétroviseur droit à réglage électrique | Rétroviseur droit convexe | Rétroviseur gauche asphérique |
| Rétroviseur gauche jour/nuit automatique | Rétroviseur droit jour/nuit automatique | Rétroviseurs rabattables électriques |
| Rétroviseur intérieur jour/nuit automatique | Siège avant gauche chauffant | Sièges avant chauffants |
| Siège avant gauche à réglage électrique | Sièges avant à réglage électrique | Siège avant gauche à réglage lombaire |

Sièges avant à réglage lombaire
Volant cuir
Aide au stationnement arrière
Régulateur et limiteur de vitesse
Affichage lecture des panneaux de signalisation
Appel de secours
Vitres de custode teintées foncées
Fixotoit chromé
Prétensionneurs de ceintures avant
Avertisseur d'angle mort
traitement des gaz d'échappement avec catalyseur SCR (AdBlue)
triangle de secours dans le couvercle ar
dossiers ar séparés
enjoliveurs bas de caisse aluminium éclairés avec monogramme "S-Line"
assistant de trajectoire
garniture bas de caisse

Sièges avant sport
Volant multifonction
Caméra avant
Régulateur automatique de la distance
Carte mains libres

Lunette arrière teintée foncée
Toit ouvrant électrique
Airbag passager
Prétensionneurs de ceintures arrière
depuis 12.21
pré-équipement pour attache-remorque

radio avec récepteur numérique
garnissage microfibre Dinamica/cuir
1968 cc (2,0 L) 120 KW

245/40 R 18 .. H
grille de calandre sans plaque immat

Suspension sport
Aide au stationnement avant
Caméra arrière de recul
Equipement Stop & Start
Ouverture du coffre électriquement

Vitres portes arrière teintées foncées
Toit ouvrant vitré panoramique
Airbag passager désactivable
Protection piéton
réservoir carburant 54 L
pack brillance

pack éclairage LED
alternateur renforcé 130/200 A
roues av motrices (traction)

transmission hybride M-HEV
S-Line

## EQUIPMENT

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Board computer:** | ? | **Central locking:** | ? |
| **Compressor:** | × | **Cruise control:** | ? |
| **Gps:** | ? | **Power steering:** | ? |
| **Rear parking sensor:** | ? | **Repair kit:** | × |
| **Front seats heated:** | ? | **Steering wheel:** | ? |
| **Electric windows:** | ? | **Climate control type:** | |
| **Headlighting type:** | | **Tow bar type:** | |
| **Charging cables:** | 0 | **Fast charging cables:** | 0 |

## TIRES

| Position | Depth | Brand | Dimensions | Type | Rims | Runflat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Front left | 6 mm | | 245/40R18 97Y | Summer | | ? |
| Front right | 6 mm | | 245/40R18 97Y | Summer | | ? |
| Rear left | 6 mm | | 245/40R18 97Y | Summer | | ? |
| Rear right | 6 mm | | 245/40R18 97Y | Summer | | ? |

## DAMAGES SUMMARY

**NOT ACCEPTABLE / TO BE INVOICED**

| # | Location | Damage type |
|---|---|---|
| 2 | Alloy rim FL | Grooved |
| 3 | Wing RR | Grooved |
| 4 | Alloy rim RR | Grooved |
| 5 | Alloy rim FR | Grooved |
| 6 | Outside rear-view mirror housing L | Grooved |
| 7 | Door RL | Dent(s) and scratch(es) |

**Total: 6**

**ACCEPTABLE / NOT TO BE INVOICED**

| # | Location | Damage type | Renta® | Repaired | Already invoiced |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bodywork | Dent(s) and scratch(es) | ✓ | × | × |

**Total: 1**

## DAMAGES DETAILS

**2** - Alloy rim FL - Grooved




**3** - Wing RR - Grooved




**4** - Alloy rim RR - Grooved






**5** - Alloy rim FR - Grooved






**6** - Outside rear-view mirror housing L - Grooved




**7** - Door RL - Dent(s) and scratch(es)






**1** - Bodywork - Dent(s) and scratch(es) - Renta®












## SIGNATURE - IN AGREEMENT WITH THE RECORDED DAMAGES

**Expert**

27/10/2026 09:38