



EC CERTIFICATE OF CONFORMITY

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE CE

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ CE

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE

EG CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING

EG INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE

EG ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG

EY VAATIMUSTENMUKAISUUSODISTUS

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING EF

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ

für vollständige Fahrzeuge



VXXUSHNSSNW030245

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß Anhang II Nummer 5:
52. Zusätzliche Reifen-Felgenkombinationen: technische Parameter (keine Bezugnahme auf RR)
- zu Nr. 35: 215/65 R16 84H auf 6.50JX16/ET32;
- zu Nr. 35: 215/60 R17 84H auf 6.50JX17/ET32;
- zu Nr. 35: 215/55 R18 84H auf 7.00JX18/ET35;
- Die Verwendung der optionalen Reifen kann zu Abweichungen von den offiziellen Werten für Kraftstoffverbrauch und CO₂-Ausstoß führen
- Vermerke des Herstellers:
- weitere Angaben siehe Bedienungsanleitung
- Job- PA-Nummer 0009YNQ4
- Haendler Code DE0509
- Motor kennzeichnung 10Z1AF02
- Motorseriennummer 08319
- KFZ-Brief wurde erstellt

2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybrid-Elektrofahrzeuge		Wh/km	km
Stromverbrauch (gewicht.)	-	-	-
Kombiniert:	-	-	-
Elektrische Reichweite:	-	-	-
3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: Ja			
3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en):	e2 28 29		
3.2. Gesamteinsparung von CO ₂ -Emissionen durch Öko-Innovation(en):			
3.2.1. Einsparungen durch NEFZ		g/km	
Gas	-	g/km	
Benzin / Diesel	-	g/km	
Andere (siehe 26.)	-	g/km	
3.2.2. Einsparungen durch WLTP		g/km	
Gas	2.06	g/km	
Benzin / Diesel	-	g/km	
Andere (siehe 26.)	-	g/km	
4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151			
Benzin / Diesel	CO ₂ -Emissionen (g/km)	Kraftstoffverbrauch (l/100km)	
WTP-Werte			
Niedrig	171	7.5	
Mittel	132	5.8	
Hoch	114	5.0	
Höchstwert	138	6.1	
Kombiniert	134	5.9	
Gewicht., kombiniert	-	-	
Gas	CO ₂ -Emissionen (g/km)	Kraftstoffverbrauch (l/100km)	
WTP-Werte			
Niedrig	-	-	
Mittel	-	-	
Hoch	-	-	
Höchstwert	-	-	
Kombiniert	-	-	
Gewicht., kombiniert	-	-	
5. Vollelektrische Fahrzeuge und extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151			
5.1 Vollelektrische Fahrzeuge		Wh/km	km
Stromverbrauch	-	-	-
Elektrische Reichweite	-	-	-
Elektrische Reichweite innerorts	-	-	-
5.2 Extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge			
Stromverbrauch (EAC)	-	Wh/km	km
Elektrische Reichweite (EAER)	-	-	-
Elektrische Reichweite innerorts (EAER city)	-	-	-

Der Unterzeichner Yannik Bouvren bestätigt
hiermit, dass das Fahrzeug:

- 0.1. Fabrikmarke: **OPEL**
- 0.2. Typ: **U**
- Version: **HNS-41B500**
- 0.2.1. Handelsbezeichnung(en): **MOKKA**
- 0.2.3. Kennung: **IP-HNS __AT18340-VN3-0**
- 0.2.3.2. Kennung der ATCFamilie: **AT-HNS __0402-VN3-0**
- 0.2.3.3. Kennung der PEMs-Familie: **2-VN3-EQ**
- 0.2.3.4. Kennung der Fahrwerstandsfamilie: **RL __CMP AT18340-VN3-0**
- 0.2.3.5. Kennung der Fahrwerstandsmatrix-Familie: **EW-HN_D3 __3400-VN3-0**
- 0.2.3.6. Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung: **-**
- 0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprofilfamilie: **EW-HN_D3 __3400-VN3-0**
- 0.4. Fahrzeugklasse: **M1**
- 0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers:
PSA Automobiles SA
2-10 boulevard de l'Europe
78300 POISSY, France
- 0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:
an der linken oder rechten B-Säule
- 0.10. Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
im Motorraum rechts
- 0.11. Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
VXKJSHNSNNW030245
- Produktionsdatum des Fahrzeugs:
09.03.2022

mit dem in der am **14.01.2022** erteilten Genehmigung **e2*2007/46*0639*18** beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit **Rechtsverkehr** in denen **metrische** Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und **metrische** Einheiten für den Wegstreckenzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Paris
17.03.2022
Datum
Manager
Vehicle
Certification
Unterschrift
Position

1. Anzahl der Achsen: **2**
3. Antriebsachsen (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung): **4**
- 3.1 Spezifizierte wie das Fahrzeug ist: **1; Achse 1 nicht autonomisiert**
4. Radstand: **2557 mm**
- 4.1. Achsabstände: **1-2: 2557 mm**
5. Länge: **4150 mm**
6. Breite: **1790 mm**
7. Höhe: **1535 mm**
13. Masse in fahrbereitem Zustand: **1295 kg**
- 13.2 Tatsächliche Masse des Fahrzeugs: **1311 kg**
- 16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand: **1740 kg**
- 16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse: **980 kg**
- 16.4. 1. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination: **960 kg**
18. 2. Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines Zentralschlingers: **1200 kg**
- 18.1. 18.3. Zentralschlingers: **640 kg**
- 18.4. 19. Technische zulässige Stützlast am Kupplungspunkt: **61 kg**
20. Hersteller der Antriebsmaschine: **PSA**
21. Baumstempelzeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor: **HNOS**
22. Arbeitsverfahren: **Fremdzündung / 4-Takt**
23. Reiner Elektroantrieb: **nein**
- 23.1. Hybrid-/Elektro-Fahrzeug: **-**
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: **3 ; in Reihe**
25. Hubraum: **1199 cm³**
26. Kraftstoff: **Benzin**
- 26.1. Benzin: **Einsteif**
27. Höchstleistung: **96,00 kW bei: 5500 min⁻¹**
- 27.1. (Verbrennungsmotor)
- 27.3. Höchste Nennleistung: **- kW (Elektromotor)**
- 27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung: **- kW (Elektromotor)**
28. Getriebe (Typ): **automatisch**
- 28.1. Übersetzungsverhältnisse: **1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang**
- 0.1972 0.3365 0.5128 0.6804 0.8126
6. Gang 7. Gang 8. Gang 9. Gang
- 1.0 1.373 1.4872 -
- 28.1.1. Übersetzung des Achsgetriebes: **0.2459**
- 28.1.2. 1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang
- 0.0557 0.0951 0.1449 0.1922 0.2296
6. Gang 7. Gang 8. Gang 9. Gang
- 0.2825 0.3496 0.4202 -
29. Höchstgeschwindigkeit: **200 km/h**
30. Spurweite: **1540 mm**
1. 1540 mm
2. 1540 mm
35. Reifen/Radkombination: **C1 A**
- Energieeffizienzkategorie von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) zur Bestimmung der CO₂-Emissionen:
- 1: 215/60 R17 SL 96H 6.5JX17 ETJ32
- 2: 215/60 R17 SL 96H 6.5JX17 ETJ32
36. Anhänger-Bremsanschlüsse: **-**
38. Code des Aufbaus: **AF Mehrzweckfahrzeug**
40. Farbe des Fahrzeugs: **schwarz**
41. Anzahl und Anordnung der Türen: **4 ; 2 links, 2 rechts**
42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrerplatz): **5**
- 42.1. Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind): **-**
- 42.3. Anzahl der für beifahrerführer zugänglichen Sitzplätze: **-**
46. Standgeräusch: **76,00 dB(A)**
- 46.1. bei der Drehzahl: **3750 min⁻¹**
47. Fahrzeuggeräusch: **64,00 dB(A)**
- 47.1. Abgasstrom: **AP**
- 47.1.1. Parameter für die Emissionsprüfung: **1386 kg**
- 47.1.2. Prüfmasse: **0,736 m³**
- 47.1.2.1. Voraussichtliche Querschnittsfläche des Luftflusses am Kühlergrill: **- cm³**

Fahrwiderstandskoeffizienten																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--




Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 14 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 15 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, smart repair

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
03.08.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 75 µm bis 95 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Bei der Fahrzeugbesichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	27.06.2022	Letzte Zulassung	27.06.2022
Hersteller	OPEL	Marke	OPEL
Typ / Verkaufsbez.	Mokka 1.2 DI Turbo Automatik GS Line	Aufbauart	Kombi
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	VXKUSHNSSNW030245	HSN / TSN	1889 / ADB
Schlüssel-Nr.	40414452	Km-Stand abgelesen	12980
Nächste HU §29 StVZO	03 / 2027	Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Zylinderanzahl	/ Reihomotor	Leistung (kW)	96
Hubraum (ccm)	1199	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Getriebe	Automatik /	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Schwarz / Metallic	Polster / Farbe	Stoff / Schwarz
Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.			

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 60 R 17 96 H	Continental / EcoContact 6Q	S / O	6 mm
rechts	215 / 60 R 17 96 H	Continental / EcoContact 6Q	S / O	6 mm
2 links	215 / 60 R 17 96 H	Continental / EcoContact 6Q	S / O	6 mm
rechts	215 / 60 R 17 96 H	Continental / EcoContact 6Q	S / O	6 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 30.08.2026			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: 2 Zündschlüssel, beide klappbar, Ablagefächer, Adaptives Bremslicht, Airbag Fahrer- und Beifahrerseite, Airbag: Front- und Seitenairbags, Airbag: Kopfairbags, vorn und hinten außen, Aktiv gesteuerte Lufteinlässe (Active Aero Shutter), Aluminium-Sportpedale, Antiblockiersystem (ABS) mit Kurvenbremskontrolle und Bremsassistent, Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizbar, Außenspiegel in Schwarz, Berg-Anfahr-Assistent, Dach-Designlinie in Rot, Dachhimmel, Schwarz, Dachspoiler, Schwarz, Dekorleisten, Rot, Drehzahlmesser, Dritte Bremsleuchte, Elektronische Bremskraftverteilung (EBV), Elektronisches Stabilitätsprogramm Plus (ESP Plus), Fahrwerk: Fahrmodi, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Frontkollisionsswarner mit Automatischer City-Gefahrenbremsung sowie Fußgängererkennung, Fußgängerschutz, Geschwindigkeitsregler mit intelligentem Geschwindigkeitsbegrenzer, Getriebe: 8-Gang-Automatik, Hutablage, Kindersicherung in den hinteren Türen, manuell, Klimatisierungsautomatik, Kopfstützen (2), Kopfstützen (3) hinten, höheneinstellbar, LED-Nebelscheinwerfer, LED-Scheinwerfer, Lackierung: Dach und A-Säule in Diamant Schwarz, Lackierung: Uni Jade Weiß, Lenkrad: Lederlenkrad beheizbar, Lenkrad: Lederlenkrad, unten abgeflacht mit Schaltwippen, Lenksäule, höhen- und neigungseinstellbar, Leseleuchten, vorn, Make-up-Spiegel in Sonnenblende, beleuchtet, Fahrer und Beifahrer, Mittelarmlehne, vorn, Multikollisionsbremse, Müdigkeitserkennung, Ottopartikelfilter, Parkpilot, Einparkhilfe hinten, mit akustischem Warnsignal beim Rückwärtseinparken, Polster: Stoff/Premium-Lederoptik, Radio: Multimedia Radio, Radiozubehör: Digitaler Radioempfang DAB+, Räder: Leichtmetall (4) 5 Doppelspeichen 6,5 J x 17 in Schwarz, Räder: Reifen-Reparatur-Set, Seitenaufprallschutz, Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig, Sicherheitsgurte, Sicht-Ausstattung, Sitze: Beifahrersitz 6-fach manuell einstellbar, Sitze: Fahrersitz 6-fach manuell einstellbar, Sitze: Komfortsitze, vorn, Sitze: Rücksitzlehne im Verhältnis 60:40 umklappbar, Sitze: Vorrüstung für Kindersitz-Befestigungssystem ISOFIX, hinten außen, Solar Protect-Wärmeschutzverglasung, Spurhalte-Assistent, Start/Stop System, Steckdose, 12 Volt, Traktionskontrolle mit Motor- und Bremseingriff TC Plus, Umgebungsausleuchtung, Unterfahrschutz-Optik, vorn und hinten, in Hochglanzschwarz, Verkehrsschilderkennung, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung


Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
	Lackierung: Metallic

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	vollständig
letzte Wartung:	am 21.05.2026 bei Kilometerstand 12.742

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen**Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg**

1. Stoßfänger hinten Lackierung,
zerkratzt, smart repair (Bild 13, 14, 15)