



Volvo V 60:			
Onderstelnummer:	YV1ZWK6VDM2413011	Versie:	
1ste ingebruikname:	9/11/2021	Fiscale PK:	
Inspectie kilometerstand:	128265	KW:	
Type koetswerk:		Kleur koetswerk	Grijs
Versnelling:	Automaat	Type velgen (gemonteerd)	Aluminium
Transmissie:		Parkeerplaats	2622
Brandstof:	Hybride Benzine		
Type velgen (gemonteerd)	Aluminium		
Gelijkvormigheidsattest	Ja		
Categorie	Personenwagen		
Inschrijvingsbewijs deel Auto	Ja		

Opties			
Totaal aantal sleutels	2	Elektrische Verstelbare Zetels V L	
Snelheidsregelaar		Elektrische Verstelbare Zetels V R	
Stuur multifunctioneel		Hoedenplank/rolhoes	
Verwarme zetels V		Parkeersensoren vooraan	
Radio multimedia		Parkeersensoren achteraan	
Type koplampverlichting	LED koplampverlichting	Type trekhaak	Geen trekhaak
Type GPS	GPS groot scherm kleur		
Type zetelbekleding	Zetelbekleding half-kunstleder		
Type airco	Airco automatisch		

Beperkte technische diagnose				
Banden				
	235/40/19/92 H			
Zomerbanden:	V L	Michelin: 5 mm	V R	Michelin: 5 mm
	A L	Michelin: 5 mm	A R	Michelin: 5 mm
Bandenprofiel diepte V L				5.0
Bandenprofiel diepte V R				5.0
Bandenprofiel diepte A L				5.0
Bandenprofiel diepte A R				5.0
Bandenmaat V L				235/40 R 19 92 H
Bandemaat V R				235/40 R 19 92 H
Bandenmaat A L				235/40 R 19 92 H
Bandenmaat A R				235/40 R 19 92 H
Type band V L				Zomer
Type band V R				Zomer
Type band A L				Zomer
Type band A R				Zomer
Bandenmerk VL				261
Bandenmerk V R				261
Bandenmerk A L				261
Bandenmerk A R				261

Hulpmateriaal			
Noodwiel	Ja	Krik	Ja
Aantal laadkabels (normaal)	0		
Aantal laadkabels (snelladen)	0		
Totale kosten excl. BTW			1001,58
Bumper V, Deuk(en) en kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)			296,58



Velg alu A L gepolierd, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet) 204,21



Velg alu V L gepolierd, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet) 204,21



Vleugel V L, Kras(sen), Aanvaardbaar 0,00




Bumper A, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet) 296,58



Velg alu V R gepolierd, Kras(sen), Aanvaardbaar 0,00



Buitenspiegel kap R, Kras(sen), Aanvaardbaar 0,00



Opstap R, Deuk(en), Aanvaardbaar 0,00



Dak, Deuk(en), Aanvaardbaar 0,00

