



Information véhicule


Marque:	OPEL	Plaque d'immatriculation:	2
Boîte de vitesses:		Couleur de la carrosserie:	
Modèle:	ASTRA	NIV:	VXKFPHNPLP1093433
Type de carburant:		Puissance:	81 kW
Version:	1.2 TURBO 81KW S/S EDITION	Première immatriculation	14/02/2024
Kilométrage:	67486 km	Nombre de portes:	

Résumé des dommages

Avant	1	Intérieur	1
Toit & autres	1		

Photos commerciales





Options selon l'inspecteur

Aucune Information trouvé

Domages

Carrosserie
Endommagé
Acceptable
Toit & autres



Insonorisant capot
Déchirure
E - Remplacer
Avant



Intérieur
Endommagé
Acceptable
Intérieur



Pneus					
Emplacement	Type	Jante	Dimensions	Marque	Profondeur
Avant Gauche	Eté	Aluminium	205/55/16/94/V	Michelin	5,0 mm
Avant Droite	Eté	Aluminium	205/55/16/94/V	Michelin	5,0 mm
Arrière Gauche	Eté	Aluminium	205/55/16/94/V	Michelin	5,0 mm
Arrière Droite	Eté	Aluminium	205/55/16/94/V	Michelin	5,0 mm

Contrôles			
Catégorie	Vehicule particulier	Certificat d'immatriculation partie domicile	Non
Certificat d'immatriculation partie véhicule	Oui	Certificat de Conformité	Oui
Compresseur	Oui	Kit réparation	Oui
Nbr cable de charge (220V)	0	Nbr cable de charge (charge rapide)	0
Nbre clés total	2	Type de carnet d'entretien	Carnet d'entretien présent

Informations sur le contenu et la portée du rapport d'inspection :

- L'évaluation est basée sur les normes de vente spécifiées par le client.
- Les dommages d'utilisation acceptables selon les normes de vente ne sont pas toujours documentés dans ce rapport d'état.
- Les méthodes de réparation spécifiées et/ou les temps de réparation qui en résultent ont été déterminés en tenant compte des méthodes de réparation industrielles modernes.
- Le revendeur doit évaluer les coûts de réparation individuels.
- L'inspection a été effectuée sans démontage. Macadam ne peut être tenu responsable de toute information manquante. Pour plus d'informations, veuillez contacter le vendeur.