

Audi e-tron e-tron 55 quattro advanced Pro Line Plus 95 kWh
2018 - 300 kW / 408 PK - Elektrisch - Automaat

Kenteken	
Chassisnummer	WAUZZZGE5KB001071
Eerste registratie	28-12-2018
APK geldig tot	28-12-2026
BTW Voertuig	Ja
Bepaling uitvoering	Waarschijnlijk
Kilometerstand	62.882 km
NAP check	Geen oordeel
Ingeleverd op	21-07-2026
Definitieve kilometerstand	62.882 km



Import voertuig	Ja
Teruggaaf bij export	Ja
Verhuisgoed	Nee
Taxi	Nee
Bruto BPM / Rest BPM	- / -
Motorinhoud	-
Aantal cilinders	0
Euroklasse	Z
CO2 emissie (g/km)	-
Type voertuig	Personenvoertuig
Aandrijving	Vierwiel

 Bouwjaar 2018	 Vermogen 300 kW / 408 PK	 Brandstof Elektrisch
 Transmissie Automaat	 Kilometerstand 62.882 km	 BTW Voertuig Ja

Opties & accessoires [18](#)

Achteruitrij assistent	Achteruitrijcamera	Adaptieve Cruise control	Airco separaat achter
Elektrisch bedienbare spiegels verwarmd	Elektrisch bedienbare spiegels verwarmd	Elektrisch bedienbare spiegels verwarmd	
Klimaatregeling	Lederen bekleding	Lichtmetalen velgen	Luchtvering
Memory stoelen	Metallic lak		
Navigatie	Panoramadak	Schuif / open dak	Stoelverwarming
Trekhaak			

Aanwezig bij voertuig [3](#)

Instructieboekje	Hoofdsleutel	Reservesleutel / digitale sleutel
------------------	--------------	-----------------------------------

Voertuig service details

Laatste onderhoudsbeurt	-
Distributieriem / ketting vervangen	-
Type band	Alle seizoenen
Profiel diepte linksvoor	> 3,6 mm (Goed)
Profiel diepte linksachter	> 3,6 mm (Goed)
Profiel diepte rechtsvoor	> 3,6 mm (Goed)
Profiel diepte rechtsachter	> 3,6 mm (Goed)
Merk band	-
Velgen	22
Band breedte	-
Band hoogte	-

Voertuig gegevens

Type voertuig	Personenvoertuig
Aantal deuren	5
Carrosserie	SUV
Kleur	Grijs
Aandrijving	Vierwiel
Bijtellingspercentage	18 %
Bijtellingspercentage geldig tot	01-01-2024

Schades (15)

Schade banden / velgen - Band / velg linksvoor

Soort schade
Kras
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Voor


Soort schade
Deuk
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Technische schade - Technisch

Soort schade
Servicemelding
Oplossing
-



Omschrijving
Bandenspanning storing

Schade exterieur - Portier rechtsvoor

Soort schade
Slecht hersteld
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Dak

Soort schade
Slecht hersteld
Oplossing
-



Omschrijving
Loslatende lak

Schade banden / velgen - Band / velg rechtsvoor

Soort schade
Kras
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Rechtsachter

Soort schade
Slecht hersteld
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade banden / velgen - Band / velg rechtsachter

Soort schade
Kras
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Portier rechtsachter

Soort schade
Slecht hersteld
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Portier linksachter

Soort schade
Kras
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Achter

Soort schade
Kras
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade banden / velgen - Band / velg linksachter

Soort schade
Kras
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Linksvoor

Soort schade

Deuk

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Portier linksvoor

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade interieur - Bekleding

Soort schade

Slijtage

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Exterieur opmerking 9 gemelde schade -

Banden en velgen opmerking 4 gemelde schade -

Interieur opmerking 1 gemelde schade -

Technisch opmerking 1 gemelde schade -

Externe opmerking -

RDW geschiedenis

Datum	Informatie	Type eigenaar
28-12-2018	Eerste toelating	
12-02-2021		Autobedrijf
19-02-2021	Datum deel IA / I LET OP: IMPORT	Lease
23-02-2021		Lease
24-04-2021		Overig zakelijk
31-03-2023		Lease
11-07-2023	Laatste tenaamstelling	Overig zakelijk
28-12-2026	APK vervaldatum	

Fabrieksopties (waarschijnlijk)

- alarm klasse 1(startblokkering)
- alarmsysteem
- Anti Blokkeer Systeem
- Autonomous Emergency Braking
- bagage-scheidingsnet
- bestuurdersairbag
- binnenspiegel automatisch dimmend
- buitenspiegel(s) automatisch dimmend
- buitenspiegels elektr. met geheugen
- buitenspiegels elektrisch inklapbaar
- buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
- comfortstoel(en)
- connected services
- cruise control
- dimlichten automatisch
- electronic climate control
- elektrisch verstelb. bestuurdersstoel met geheugen
- elektrisch verstelbare bestuurdersstoel
- elektrisch verstelbare passagiersstoel
- Elektronisch Stabiliteits Programma
- keyless entry
- LED achterlichten
- LED koplampen
- lederen bekleding
- lichtmetalen velgen 20"
- luchtvering
- navigatiesysteem full map
- niveauregeling automatisch
- oplaadmogelijkheid
- parkeersensor voor en achter
- passagiersairbag
- regensensor
- rijstrooksensor
- stuur leder
- volledig digitaal instrumentenpaneel
- voorstoelen verwarmd
- zij airbag(s) voor

