

• Photos commerciales

Caractéristiques

Extérieur

Roues

Intérieur

Compartiment moteur

Commentaire

Photos commerciales

Photos commerciales

Vue de 3/4 avant gauche



Vue de 3/4 avant droite



Vue de 3/4 arrière droite



Vue de 3/4 arrière gauche



Photo du volant



Photo du siège avant gauche




Photo du coffre



Photo intérieur arrière



Photo de la planche de bord



Photo intérieur avant



Caractéristiques

Vehicule

Double de clé

Défaut(s) apparent(s)



Elément manquant Remplacer

Photo des clés du véhicule



Kilométrage

88413

Photo du kilométrage au tableau de bord



Numéro de série (VIN) sur le châssis du véhicule

VF7YDBNGC12N97500

Voyant au tableau de bord

Sans défauts

Photo du numéro de série (VIN) sur le châssis du véhicule



Batterie

Fonctionnel(le)

Techniques

Marque

Citroen

Modèle

Jumper

Date de première immatriculation (B)

28/05/2020

Motorisation

GO (Gazole)

Type de boîte de vitesses

Manuelle 6

Nombre de sièges


7

Documents

Certificat d'immatriculation

Copie présente uniquement

Photo du certificat d'immatriculation



Pochette porte documents

Présent(e)

Carnet d'entretien

Non présent(e)

Manuel d'utilisateur


Présent(e)

Extérieur

Soubassements

Protection sous moteur

Défaut(s) apparent(s)



Éléments manquants Remplacer

Soubassement du véhicule

Sans défauts

Avant

État du spoiler de pare-choc avant

Sans défauts

État du pare-chocs avant


Sans défauts

État de la grille de pare-choc

Sans défauts

État de la plaque d'immatriculation

Défaut(s) apparent(s)



Déformé Remplacer

Radar avant

Sans défauts

Caméra avant

Sans défauts

État de la calandre

Sans défauts

État des optiques avant droite

Sans défauts

État des optiques avant gauche

Sans défauts

État du feu antibrouillard avant droit

Défaut(s) apparent(s)



Éléments manquants Remplacer

État du feu antibrouillard avant gauche

Défaut(s) apparent(s)



Éléments manquants Remplacer

État du capot

Défaut(s) apparent(s)



Griffe / Rayé Réparer

État du pare-brise

Sans défauts

État des essuie-glaces avant

Sans défauts

Montant de pare-brise

Sans défauts

Droite

Aile avant droite

Sans défauts

État de la moulure d'aile avant droite

Sans défauts

État de la porte avant droite

Défaut(s) apparent(s)

État de la poignée de porte avant droite

Sans défauts



Griffe / Rayé Réparer

État du rétroviseur côté droit

Sans défauts

État de la vitre de porte avant droite

Sans défauts

Joint de porte avant droite

Défaut(s) apparent(s)

État de la porte arrière droite

Défaut(s) apparent(s)



Trou Remplacer



Tâche Nettoyer

État de la porte coulissante droite

Sans défauts

État de la poignée de porte arrière droite

Sans défauts

État de la vitre de porte arrière droite

Sans défauts

Panneau arrière droit

Sans défauts

Joint de porte arrière droite

Sans défauts

Baguette latérale droite

Sans défauts

Bas de caisse côté droit

Sans défauts

Aile arrière droite

Sans défauts

État de la moulure d'aile arrière droite

Sans défauts

Arrière

Crochet d'attelage

Non présent(e)

État du pare-choc arrière

Sans défauts

Coin de pare-chocs arrière gauche

Sans défauts

Coin de pare-chocs arrière droit

Sans défauts

État de la plaque d'immatriculation arrière

Sans défauts

Capteur de recul

Sans défauts

Antibrouillards arrière

Sans défauts

État du hayon / porte du coffre

Sans défauts

Porte arrière

Sans défauts


Poignée de porte arrière

Sans défauts

Caméra de recul	Sans défauts	Optique arrière gauche	Sans défauts
Optique arrière droite	Sans défauts	État de la lunette arrière	Sans défauts
Vitre de porte arrière	Sans défauts	Feu stop	Sans défauts
Joint de coffre	Sans défauts	Joint de porte arrière	Sans défauts

Benne

Défaut(s) apparent(s)



Trou Réparer

Gauche

État de la moulure d'aile arrière gauche	Sans défauts	Aile arrière gauche	Sans défauts
Bas de caisse côté gauche	Sans défauts	Baguette latérale gauche	Sans défauts
Joint de porte arrière gauche	Sans défauts	Panneau arrière gauche	Sans défauts
État de la vitre de porte arrière gauche	Sans défauts	État de la poignée de porte arrière gauche	Sans défauts
État de la porte coulissante gauche	Sans défauts	État de la porte arrière gauche	Défaut(s) apparent(s)



Griffe / Rayé Réparer

Joint de porte avant gauche	Défaut(s) apparent(s)	État de la vitre de porte avant gauche	Sans défauts
-----------------------------	-----------------------	--	--------------



Trou Remplacer


État du rétroviseur côté gauche	Sans défauts	État de la poignée de porte avant gauche	Sans défauts
État de la porte avant gauche	Défaut(s) apparent(s)	État de la moulure d'aile avant gauche	Défaut(s) apparent(s)



Griffe / Rayé Réparer

Aile avant gauche

Sans défauts



Cassé Remplacer

Toit & autres

Véhicule grêlé

Non

Vue du toit



Carrosserie

Sans défauts

Élément de carrosserie

Sans défauts

État du toit

Défaut(s) apparent(s)

Antenne

Sans défauts



Bosse / enfoncement Réparer

Barres de toit

Sans défauts

Trappe à carburant

Sans défauts

Roues

Roues Global

Type de jante

Jantes tôle

Cache-écrou

Sans défauts

Cache moyeu

Sans défauts

Roue avant gauche

Photo roue avant gauche

Photo de la mesure de l'usure du pneu avant gauche



Niveau d'usure pneu avant gauche

>4mm



État du pneu avant gauche

Sans défauts

État de la jante avant gauche

Sans défauts

Enjoliveur avant gauche

Sans défauts

Pare boue avant gauche

Sans défauts

Roue avant droite

Photo roue avant droite



Niveau d'usure pneu avant droit

>4mm

Photo de la mesure de l'usure du pneu avant droit



État du pneu avant droit

Sans défauts

État de la jante avant droite


Sans défauts

Enjoliveur avant droit

Sans défauts

Pare boue avant droit

Défaut(s) apparent(s)



Cassé Remplacer

Roue arrière droite

Photo roue arrière droite



Niveau d'usure pneu arrière droit

>4mm

Photo de la mesure de l'usure du pneu arrière droit



État du pneu arrière droit

Sans défauts

État de la jante arrière droite

Sans défauts

Enjoliveur arrière droit

Défaut(s) apparent(s)



Elément manquant Remplacer

Pare boue arrière droit

Défaut(s) apparent(s)



Cassé Remplacer

Roue arrière gauche

Photo roue arrière gauche



Niveau d'usure pneu arrière gauche

>4mm

Photo de la mesure de l'usure du pneu arrière gauche



État du pneu arrière gauche

Sans défauts

État de la jante arrière gauche

Sans défauts

Enjoliveur arrière gauche

Sans défauts

Pare boue arrière gauche

Sans défauts

Roue de secours

Type d'équipement de secours

Roue de secours

Photo roue de secours ou équipement de secours



Roue de secours

Sans défauts

Cric

Sans défauts

Intérieur

Equipements intérieur

Vitres électriques




Vitres électriques avant uniquement


Rétroviseurs électriques

Présent(e) et fonctionnel(le)

Climatisation	Non équipé(e)	GPS	Non équipé(e)
Régulateur/limiteur de vitesse	Non équipé(e)	Système d'aide au stationnement	Non équipé(e)
Toit vitré / panoramique	Non équipé(e)	Toit ouvrant	Non équipé(e)
Sièges à réglage électrique	Non équipé(e)	Sièges chauffants	Non équipé(e)
Sellerie	tissus		

Intérieur avant

Habitacle	Défaut(s) apparent(s)	État du volant	Sans défauts
 <p><input type="checkbox"/> Sale <input type="checkbox"/> Nettoyer</p>			
État du tableau d'instruments	Défaut(s) apparent(s)	État du rétroviseur central	Sans défauts
 <p><input type="checkbox"/> Griffe / Rayé <input type="checkbox"/> Remplacer</p>			
État du siège AVANT GAUCHE	Défaut(s) apparent(s)	État du siège AVANT DROITE	Sans défauts
 <p><input type="checkbox"/> Usé <input type="checkbox"/> Remplacer</p>			
Ceinture	Sans défauts	Tapis	Sans défauts
Plafonnier	Sans défauts	Tableau de bord	Sans défauts
Comodo	Sans défauts	Ecran central	Sans défauts
Boîte à gants	Sans défauts	Allume cigare	Sans défauts
Élément d'habitacle	Défaut(s) apparent(s)		



Cassé Remplacer

Intérieur arrière

Moquette

Sans défauts

État du ciel de toit

Défaut(s) apparent(s)



Sale Nettoyer

Plancher de coffre

Sans défauts

État des sièges arrière

Défaut(s) apparent(s)



Sale Nettoyer

Coffre


État du coffre

Sans défauts

Cache-bagage

Sans défauts

Photo du câble de recharge



Câble de recharge rapide

0

Câble de recharge domestique

0

Compartment moteur

Compartment moteur

Photo du compartiment moteur

Niveau d'huile

Sans défauts



Insonorisant capot moteur

Sans défauts

Fuites apparentes

Sans défauts

Autres fluides (Liquide refroidissement, frein, Direction assistées, etc)

Sans défauts

Sonorité, fumée

Sans défauts

Commentaire

Commentaire

Commentaire inspection

RAS