INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO	0551NJC / WBY61HG050CW37698 / CW37698

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	ELECTRICO
Modelo:	I5 EDRIVE40 G60	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	I5 EDRIVE40 G60	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	17.973

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	No controlado		

[-] DOCUMENTACION ORIGINAL

[X] CARPETA MANUALES

[X] MANUAL PROPIETARIO

[X] TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

0551NJC | Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	HANKOOK	245/45/19	102	Y	-
DI	HANKOOK	245/45/19	102	Y	-
RP					-
TD	HANKOOK	245/45/19	102	Y	-
TI	HANKOOK	245/45/19	102	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL TARRAGONA
Fecha Inspección:	21/09/2026		
Comentarios:	reserva de daños zona delantera		

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838

C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)

Daños no valorables:

0551NJC | COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
.	.	.

0551NJC | COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN
1. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR
2. Tapa argolla remolcado	-	REEMPLAZAR
3. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
4. Jgo pegado lunas	-	REEMPLAZAR
5. Neumático tr iz	-	REEMPLAZAR
6. Neumático tr dr	-	REEMPLAZAR
7. Fluido reparación neumáticos	-	REEMPLAZAR
8. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada no adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
9. Paragolpes tr (zona inf)	Pintar Reparado Pieza desmontada Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR
10. Carcasa retrovisor iz	Pintar Superficial Combinada adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
11. Carcasa retrovisor dr	Pintar Superficial Combinada no adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
12. Moldura estribo dr	Pintar Reparado Pieza desmontada Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR
13. Puerta tr dr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR
14. Manilla exterior puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
15. Aleta tr dr c/estribo	-	SR Carrocero
16. Aleta tr iz c/estribo	-	SR Carrocero
17. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA