

## GW-Zustandsbericht

### Fahrzeugdaten:

Halter	Marke /Modell	Fahrgestellnummer	Erstzulassung	KM-Stand
2	Ford Tourneo Custom	WF03XTTG3JG01368	16.01.2019	98820

### Serviceintervalle:

Nächste HU	Letzter Service			Nächster Service		
01.03.2028	90905	km	17.12.2025	110905	km	17.12.2027

Inspektion inklusive Zahnriemen- und Ölpumpenriemenwechsel

### Vorschäden:

<b>Unfallfrei lt. Vorbesitzer</b>	<b>Umfang und Schadenshöhe:</b>
ja	
<b>Nachlackierung festgestellt</b>	
nein	

### Lackdichtemessung:

Kotflügel VR	112,00 µm	Tür VR	104,00 µm	Tür HR	104,00 µm	Seitenteil HR	105,00 µm
Motorhaube	110,00 µm	Dach	102,00 µm	Heckklappe	104,00 µm		
Kotflügel VL	111,00 µm	Tür VL	96,00 µm	Tür HL	107,00 µm	Seitenteil HL	114,00 µm

### Räder/ Reifen:

Zum Zeitpunkt der Bewertung waren am Fahrzeug montiert:

Winterreifen

Rad v.l.	4,6 mm	Rad h.l.	5,9 mm	Rad v.r.	4,2 mm	Rad h.r.	5,6 mm	
Reifengröße:	215/65 R16C 109/107T							

### Felgen:

--

### Bremsen:

vorn links:		vorn rechts:	
hinten links:		hinten rechts:	verschlissen
Feststellbremse:			

**Stoßdämpfer:**

vorn links:		vorn rechts:	
hinten links:		hinten rechts:	

**Stoßdämpfer:**

Fahrzeug unten		Innenraum	
Lenkung		Polster	Flecken
Vorderachse		Seitenverkleidung	Gebrauchsspuren
Hinterachse		Fußraum	Kratzer
Auspuffanlage		Kofferraum	Verkleidungen Kratzer
Getriebe		Dachhimmel	
Kupplung		Geruch	
Kühler		Klimaanlage	
Motor		Frontscheibe	
Elektrik/Elektronik/Display			

Schweller	<b>I</b>	Schweller links vorne verformt
Außenspiegel	<b>G</b>	Kratzer
Kotflügel VL	<b>L</b>	Kratzer
Stoßfänger vorne	<b>G</b>	Umwelteinflüsse
Motorhaube	<b>S</b>	Kratzer, Umwelteinflüsse
Kotflügel VR		
Türe VR	<b>P</b>	Kratzer
Türe HR	<b>D</b>	Dellen
Seitenwand HR	<b>G</b>	Kratzer
Stoßfänger hinten	<b>L</b>	Kratzer
Heckklappe	<b>D</b>	Dellen, Kratzer
Seitenwand HL		
Türe HL	<b>G</b>	Kratzer
Türe VL	<b>S</b>	Kratzer
Dach		

**A** = Ausbessern | **B** = Beilackieren | **D** = Drücken | **I** = Instandsetzen | **E** = Ersetzen | **L** = Lackieren |  
**P** = Polieren | **S** = Spot-Repair | **G** = Gebrauchsspuren

Verkäufer: **SIN**

Bewertung durchgeführt von: **MBR**

Datum/Unterschrift Autohaus : \_\_\_\_\_

Datum/Unterschrift Kunde: \_\_\_\_\_