

Hyundai

HYUNDAI TUCSON (NX)(12.2020->) PRESTIGE HYBRID 2WD HYBRID 169 KW (MOTOR 1,6 LTR. - 132 KW T-GDI) 5-TÜRIG

VIN: TMAJE811BPJ179683



Beschreibung

Kennzeichen -	Zulassungsdatum 18/07/2023	Laufleistung 93191 km
Farbe Teal Blue / MET	Jahr 2020	Polster -
Anzahl der Türen 5	Anzahl der Sitze 5	Generation -
Karosserietyp SUV	Fahrzeugtyp PKW	Hubraum 1598
Getriebe Automatisch	Motortyp Hybrid	Kraftstoff Benzin
Anzahl Gänge 6	Antriebsstrang Vorderradantrieb (FWD)	Max. Leistung 169 KW

Equipment

Standard

3. Bremsleuchte	6 Lautsprecher	Ablagetasche an Vordersitzlehnen
Airbag Beifahrerseite	Airbag Beifahrerseite abschaltbar	Airbag Fahrerseite
Dynamische Bremsleuchte	Alarmanlage	Ambiente-Beleuchtung
Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)	Anhängerkupplung Vorbereitung	Anti-Blockier-System (ABS)
Antriebsart: Frontantrieb	Audio-Navigationssystem	Zentralverriegelung inkl. Türverriegelung automatisch
Außenspiegel elektr. anklappbar	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide	Außenspiegel lackiert
Blinkleuchte in Außenspiegel integriert	Bordcomputer	Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi pre sense front)
Dachreling	Dachspoiler	Digital Cockpit (Instrumentenanzeige digital)
Kombiinstrument digital mit Panorama-Display (Curved)	Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor	Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent	Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent	Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
Fahrassistenz-System: Ausstiegswarnung	Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Abbiegefunktion (FCA-JT)	Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fahrradfahrererkennung (FCA-Cyc.)
Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion	Fahrassistenz-System: Personenwarnung mit Bremsfunktion	Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)	Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion	Einparkhilfe vorn und hinten, akustisch und optisch mit selektiver Anzeige (APS Plus)
Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl	Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent	Fahrassistenz-System: Insassenalarm (ROA)
Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)	Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent	Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf
Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent	Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung mit Geschwindigkeits-Warnanzeige	Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
Fensterheber elektrisch vorn und hinten, mit Auf-/Ab-Automatik	Freisprechanlage Bluetooth	Frontscheibe Verbundglas
Füllstandsanzeige Scheibenwaschanlage	Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)	Gepäckraumbeleuchtung
Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum	Gepäckraumabdeckung / Rollo	Geschwindigkeits-Begrenzeranlage

Getriebe Automatik - (6-Stufen)	Getränkehalter hinten	Getränkehalter vorn
Gurtstraffer	Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt sensorgesteuert	Heckleuchten LED
Heckscheibe heizbar	Plug-in Hybrid Spezial	Induktionsladeschale für mobile Endgeräte
Innenausstattung: Leder	Innenspiegel mit Ablendautomatik	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
Karosserie: 5-türig	Luftqualitäts-Überwachungssystem erweitert (Clean Zone Interior Package CZIP)	Komfort-Paket
Sound-System KRELL	Subwoofer	Sitzheizung hinten
Sitz vorn links elektr. verstellbar	Sitz vorn rechts elektr. verstellbar	Kopf-Airbag-System (Sideguard)
Kopfstützen hinten verstellbar	Kühlergrill dunkel verchromt	Leder-Paket
Sitzheizung vorn	Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar	Lenkrad (4-Speichen)
Lenkrad heizbar	Lenkrad mit Multifunktion	Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar	Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar	Audi connect (Internetbasierende Dienste)
Mittelarmlehne hinten	Mittelarmlehne vorn	Motor 1,6 Ltr. - 132 kW (System: 169 kW) T-GDI Hybrid
Navigationsbasierte Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung (NSCC)	Nebelschlussleuchte	Parkbremse elektro-mechanisch
Radioempfang digital (DAB+)	Radstand 2680 mm	Reifen-Reparaturkit
Reifendruck-Kontrollsystem	Rückfahrkamera	Rücksitzlehne geteilt/klappbar
Rücksitzlehnen mit Fernentriegelung umklappbar	Schalt-/Wählhebel (Shift by Wire)	Schalt-/Wählhebelgriff Leder
Sensor Scheibenbeschlagerkennung	Scheibenwischer mit Regensensor	Scheinwerfer mit statischem Kurvenlicht
Matrix-LED-Scheinwerfer	Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	Seitenairbag vorn
Seitenairbag vorn mitte (Interaktionsairbag)	Service-System: Remote Services	Servolenkung
Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar	Sitz vorn links höhenverstellbar	Sitz vorn rechts höhenverstellbar
Sitz-Paket	Sitzbezug / Polsterung: Leder	Zentralverriegelung / Startanlage Keyless-Go
Start-Stop-Knopf	Smart-Paket	Unterfahrschutz vorn und hinten (silber)
Smart-Sense-Plus-Paket	Sonnenblende / Sonnenblenden mit Spiegel	Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten	Start/Stop-Anlage	Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
Steckdose (12V-Anschluß) vorn	Tagfahrlicht LED	Control-Display mit Farbmonitor (10,2 Zoll)
Türgriffe außen Wagenfarbe	USB-Anschluss im Fond	USB-Schnittstelle vorn (2-fach)
Verglasung getönt	Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)	Warnanlage für Sicherheitsgurte
Wegfahrsperre (elektronisch)	Winter-Paket	Wireless SmartLink
Zentralverriegelung mit Fernbedienung		
Optional		
Metallic-Lackierung	Panorama-Schiebedach	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d

Bewertungsdetails


Bewertungsort	Bewertungsdatum	Versanddatum
Flughafen Wien	18/08/2026	18/08/2026

Mechanisch

Überprüfte Punkte

Motor / Geräusch	✓ OK	Fahrzeugdichtigkeit	✓ OK
Abgasanlage / Rauchbildung	✓ OK		

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Laderaum / Hinten	Kratzer	Akzeptabel
002	Heck-/Gepäckraumklappenverkleidung / -	Kratzer	Akzeptabel
003	Tür / Hinten Rechts	Delle	Akzeptabel
004	Außenspiegelkappe / Rechts	Kratzer	Akzeptabel
005	Türgriff Außen / Vorne Rechts	Kratzer	Akzeptabel
006	Kotflügel / Hinten Rechts	Delle	Smart Repair
			
007	Heckklappe / Kofferraumtür / -	Nicht konform	Reparieren
			
008	Stoßfänger / Hinten Links	Kratzer	Akzeptabel
009	Kotflügel / Hinten Links	Delle	Reparieren
			
010	Tankdeckel / Hinten Links	Kratzer	Lackieren
			
011	Kotflügelzierleiste / Hinten Links	Kratzer	Ersetzen



012

Tür / Hinten Links

Delle

Reparieren



013

Türgriff Außen / Hinten Links

Kratzer

Ersetzen



014

Türzierleiste / Hinten Links

Kratzer

Ersetzen



015

Türeinstieg / Hinten Links

Kratzer

Akzeptabel

016

Tür / Vorne Links

Kratzer

Akzeptabel

017

Kotflügel / Vorne Links

Kratzer

Akzeptabel

018

Windschutzscheibe / -

Steinschlag

Ersetzen



019

Stoßfänger Spoiler / Hinten

Kratzer

Akzeptabel

020

Kotflügel / Vorne Rechts

Delle

Akzeptabel

021

Tür / Vorne Rechts

Kratzer

Akzeptabel

Fehlteile/Zubehör

- ☐ Abschlepphaken
- ☐ Ersatzrad
- ☐ Füllflasche Nothilfekit
- ☐ Laderaumabdeckung
- ☐ Serviceheft
- ☒ Warndreieck
- ☐ Bedienungsanleitung
- ☐ Ersatzschlüssel
- ☐ Hutablage
- ☐ Reifenreparatur-Kit komplett
- ☐ Tasche für das Ladekabel
- ☐ Werkzeugsatz
- ☐ Bordmappe
- ☒ Erste-Hilfe-Kit
- ☐ Kompressor Nothilfe
- ☐ Schnellladungskabel (Type 2, Mode 3)
- ☐ Wagenheber

Hauptreifensatz

Vorne Links	SEMPERIT	235 / 50 / 19 / Winter	6 mm
Vorne Rechts	SEMPERIT	235 / 50 / 19 / Winter	8 mm
Hinten Links	NOKIAN	235 / 50 / 19 / Winter	7.5 mm
Hinten Rechts	NOKIAN	235 / 50 / 19 / Winter	7.5 mm

Kommentar

Bilder



Vorne Links



Links



Hinten Links



Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts



Hintere Fahrgehastrum



Armaturenbrett vom Rücksitz



Vorderer Fahrgehastrum



Rechts



Vorne Rechte



Vorne



Laufleistung



Navigation



Vin



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Fehlteile/Zubehör / Warndreieck



Hauptreifensatz / Vorne Links



Hauptreifensatz / Vorne Rechts



Hauptreifensatz / Hinten Links



Hauptreifensatz / Hinten Rechts



Kotflügel / Hinten Rechts / Delle



Kotflügel / Hinten Rechts / Delle



Kotflügel / Hinten Rechts / Delle



Kotflügel / Hinten Rechts / Delle



Kotflügel / Hinten Rechts / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / - / Nicht konform



Heckklappe / Kofferraumtür / - / Nicht konform



Heckklappe / Kofferraumtür / - / Nicht konform



Heckklappe / Kofferraumtür / - / Nicht konform



Kotflügel / Hinten Links / Delle



Kotflügel / Hinten Links / Delle



Kotflügel / Hinten Links / Delle



Kotflügel / Hinten Links / Delle



Tankdeckel / Hinten Links / Kratzer



Tankdeckel / Hinten Links / Kratzer



Kotflügelzierleiste / Hinten Links / Kratzer



Kotflügelzierleiste / Hinten Links / Kratzer



Tür / Hinten Links / Delle



Tür / Hinten Links / Delle



Tür / Hinten Links / Delle



Tür / Hinten Links / Delle



Türgriff Außen / Hinten Links / Kratzer




Türgriff Außen / Hinten Links / Kratzer



Türzierleiste / Hinten Links / Kratzer



Türzierleiste / Hinten Links / Kratzer



Windschutzscheibe / - / Steinschlag



Windschutzscheibe / - / Steinschlag