DEKRA Automotive Solutions

Zustandsbericht

STELLANTIS

Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXKFPHNS4 S1050344	Erstzulassung	07.11.2025	Außenfarbe	Karbon Schwarz
Hersteller	OPEL	Kennzeichen	M-VU2298	Laufleistung	9 179 km
Modell	ASTRA L 5-T GS 1.2 TURBO S/S 96KW AT8	Fahrzeugzustand	Mit Schaden		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	0 €	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz	53909 CAT Zülpich



Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✗
Bordwerkzeug	✗
Hutablage	✓


Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Schlüssel	✓
Inspektion	✓

Reifen

Goodyear 205/55/16 V Ganzjahresreifen 6.0 mm

Goodyear 205/55/16 V Ganzjahresreifen 6.0 mm





Goodyear 205/55/16 V Ganzjahresreifen 7.0 mm

Goodyear 205/55/16 V Ganzjahresreifen 7.0 mm


Außenschäden

1



Bauteil	Nothilfekit Reserverad
Position	-
Beschreibung	Gebrauchsspur 2
Anmerkungen	-

4



Bauteil	Schweller
Position	Rechts
Beschreibung	Delle
Anmerkungen	-

5



Bauteil	Tür
Position	Vorne rechts
Beschreibung	SR Delle
Anmerkungen	-

6



Bauteil	Tür
Position	Hinten rechts
Beschreibung	Delle
Anmerkungen	-

7



Bauteil	Stoßfänger
Position	Hinten
Beschreibung	Delle
Anmerkungen	-

8



Bauteil	Kotflügel
Position	Hinten links
Beschreibung	Delle
Anmerkungen	-

9



Bauteil	Tür
Position	Hinten links
Beschreibung	Delle
Anmerkungen	-

10



Bauteil	Tür
Position	Vorne links
Beschreibung	Delle
Anmerkungen	-

Innenschäden

3



Bauteil	Serviceheft
Position	-
Beschreibung	Fehlende Elemente
Anmerkungen	-

11



Bauteil	Innenreinigung
Position	-
Beschreibung	Fehlende Elemente
Anmerkungen	-

Sonstiges

2



Bauteil	Abschlepphaken
Position	-
Beschreibung	Fehlende Elemente
Anmerkungen	-

12

Bauteil	Lackvorbereitung
Position	-
Beschreibung	Lackierung
Anmerkungen	-