

BMW

1.5 SDRIVE16DA

VIN: WBA31AC0505V07018



Description

Immatriculation	Date de 1ère immatriculation	Odomètre
	23/02/2022	103854 km
Couleur	Année modèle	Capitonnage
saphirschwarz	-	-
Nombre de portes	Nombre de sièges	Generation
5	-	-
Cylindrée	Puissance	
1496	85 KW	

Détails de l'inspection

Contrôles

Problèmes détectés

Moteur / Bruit	✓ Ok	Etanchéité du véhicule	✓ Ok
Echappement / Clarté	✓ Ok		

Dommages et corrections

#	Élément	Dommage	Correction
001	Pavillon / -	Enfoncement	Smart repair
			
002	Données personnelles / -	Non Conforme	Nettoyage

			
003	Kit complet réparation pneu / -	Manquant	Echange
			
004	Porte / Avant Gauche	Rayure	Acceptable
			
005	Porte / Arrière Gauche	Rayure	Acceptable
			
006	Clé anti-vol / -	Manquant	Echange
			
007	Pare-chocs / Arrière Peint : Oui	Rayure	Acceptable
			

Éléments amovibles

- ☐ Boîte/trousse à outils
- ☐ Cache bagages
- ☒ Certificat de Conformité
- ☐ Clé anti-vol
- ☐ Clé plip
- ☐ Crochet de remorquage
- ☐ Filet de coffre
- ☐ Kit sécurité
- ☐ Navigation
- ☒ Porte documents
- ☐ Sacoche câble de charge
- ☐ Trousse à pharmacie
- ☐ Câble de charge lente (Type 2, Mode 2)
- ☐ Canet d'entretien
- ☒ Certificat Immatriculation
- ☒ Clé carte
- ☐ Compresseur kit réparation pneumatique
- ☒ Crochet/Boule Attelage
- ☐ Gilet de sécurité
- ☐ Manivelle de cric
- ☐ Outillage de bord
- ☐ Recharge kit réparation pneumatique
- ☐ Télécommande
- ☐ Câble de charge rapide (Type 2, Mode 3)
- ☐ Carnet de garantie
- ☒ Certificat Immatriculation volet propriétaire
- ☐ Clé de verrouillage de roue
- ☐ Cric
- ☐ Double de clé
- ☐ Kit réparation pneumatique complet
- ☒ Manuel d'utilisation
- ☐ Plaque arrière
- ☐ Roue de secours
- ☐ Triangle

Pneus principaux

Avant Gauche	FULDA	225 / 55 / 17 / Été	7 mm
Avant Droit	FULDA	225 / 55 / 17 / Été	7 mm
Arrière Gauche	GOODYEAR	225 / 55 / 17 / Été	8 mm
Arrière Droit	GOODYEAR	225 / 55 / 17 / Été	8 mm

Commentaires

Photos



Avant gauche



Arrière gauche



Coffre ouvert



Arrière droit



Compartiment passager arrière



Planche de bord depuis le siège arrière



Compartiment passager avant



Avant droit



Odomètre



Navigation




Vin



Autre



Autre



Autre



Pavillon / - / Enfoncement



Pavillon / - / Enfoncement



Données personnelles / - / Non Conforme



Données personnelles / - / Non Conforme



Kit complet réparation pneu / - / Manquant



Porte / Avant Gauche / Rayure



Porte / Arrière Gauche / Rayure



Clé anti-vol / - / Manquant



Pare-chocs / Arrière / Rayure