INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO	3928NLK / WBA31EG0X05598921 / 5598921

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	X1 SDRIVE20D U11	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	X1 sDrive20d U11	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	22.932

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	No controlado		

[X] CARPETA MANUALES

[X] DOCUMENTACION ORIGINAL

[X] MANUAL PROPIETARIO

[X] TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

3928NLK | Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	HANKOOK	225/55/18	102	Y	-
DI	HANKOOK	225/55/18	102	Y	-
RP					-
TD	HANKOOK	225/55/18	102	Y	-
TI	HANKOOK	225/55/18	102	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL TARRAGONA
Fecha Inspección:	20/10/2026		

Daños no valorables:

3928NLK | COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
.	.	.

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838

C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)

Daños no valorables:

3928NLK | COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO

3928NLK | COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN
1. Red maletero	-	REEMPLAZAR
2. Neumático dl iz - BRIDGESTONE LM005 - Nueva	-	REEMPLAZAR
3. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada no adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
4. Paragolpes tr	Pintar Reparado	DESMONTAR Y MONTAR
5. Moldura contorno aleta tr iz	Pintar Reparado Combinada adyacente	-
6. Moldura paragolpes tr	Pintar Reparado Pieza desmontada Combinada no	-
7. Paragolpes tr (zona inf)	Pintar Reparado Pieza desmontada Combinada no	-
8. Pilares - Hueco Puerta Tr dr	-	PINTAR
9. Aleta dl dr	-	SR Carrocero
10. Puerta tr iz	-	SR Carrocero
11. Capó dl	-	SR Pintura