



9. retrovisore esterno scatola - sinistro
Graffio/Rigature



9. retrovisore esterno scatola - sinistro
Graffio/Rigature



10. paraurti anteriore
Graffio/Rigature



10. paraurti anteriore
Graffio/Rigature



10. paraurti anteriore
Graffio/Rigature




7. paraurti posteriore
Graffio/Rigature



Graffio/Rigature



8. porta posteriore - sinistra
Graffio/Rigature



7. para
Graffi




8. porta posteriore - sinistra
Graffio/Rigature



8. porta posteriore - sinistra
Graffio/Rigature



7. paraurti posteriore
Graffio/Rigature



7. paraurti posteriore
Graffio/Rigature



7. paraurti posteriore
Graffio/Rigature



7. paraurti posteriore
Graffio/Rigature



7. paraurti posteriore
Graffio/Rigature



7. paraurti posteriore
Graffio/Rigature



6. cerchione posteriore - destra
Graffio/Rigature



6. cerchione posteriore - destra
Graffio/Rigature



7. paraurti posteriore
Graffio/Rigature



7. paraurti posteriore
Graffio/Rigature



7. paraurti posteriore
Graffio/Rigature



7. paraurti posteriore
Graffio/Rigature



4. porta anteriore - destra
Graffi superficiali



4. porta anteriore - destra
Graffi superficiali



5. porta posteriore - destra
Graffi superficiali



5. porta posteriore - destra
Graffi superficiali



5. porta posteriore - destra
Graffi superficiali



5. porta posteriore - destra
Graffi superficiali



2. cofano
Graffio/Rigature



2. cofano
Graffio/Rigature



3. retrovisore esterno scatola - destro
Graffio/Rigature



3. retrovisore esterno scatola - destro
Graffio/Rigature



4. porta anteriore - destra
Graffi superficiali



4. porta anteriore - destra
Graffi superficiali



1. paraurti anteriore
Graffio/Rigature



1. paraurti anteriore
Graffio/Rigature



2. cofano
Graffio/Rigature



1. paraurti anteriore
Graffio/Rigature



1. paraurti anteriore
Graffio/Rigature



2. cofano
Graffio/Rigature



1. paraurti anteriore
Graffio/Rigature



1. paraurti anteriore
Graffio/Rigature



1. paraurti anteriore
Graffio/Rigature



1. paraurti anteriore
Graffio/Rigature




1. paraurti anteriore
Graffio/Rigature



1. paraurti anteriore
Graffio/Rigature




Chilometraggio




Cerchi



vano motore



folgio complementare



folgio complementare



1. paraurti anteriore
Graffio/Rigature



Interno



Interno Posteriore



Interno Posteriore



Bagagliaio



Bagagliaio



Chilometraggio

Documentazione fotografica



Anteriore sinistra



Anteriore Destra



Posteriore sinistra



Posteriore destra



Interno






Interno



Condizione Relazione

Numero di rapporto:	0000000915141-IT867	Numero di contratto:	781776
Targa:	3		

Dati del veicolo			
BMW X4;Suv;;Automatic;			
Numero di telaio:	WBA11DT0009U50082	Chilometraggio Rivelato:	34388 km
Data Immatr. / Anno di costr.:	12.02.2024 /	Data e luogo Perizia:	24.04.2026 Termini Imerese
Vernice:	Nero	Tipo di vernice:	-
Numero di Chiavi:	2	Tipo Rivestimento Interno:	Pelle / Alcantara
Colore Rivestimento Interno:	Nero		

Valutazione dei danni		
		
		

1.) paraurti anteriore Graffio/Rigature
2.) cofano Graffio/Rigature
3.) retrovisore esterno scatola - destro Graffio/Rigature
4.) porta anteriore - destra Graffi superficiali
5.) porta posteriore - destra Graffi superficiali
6.) cerchione posteriore - destra Graffio/Rigature
7.) paraurti posteriore Graffio/Rigature
8.) porta posteriore - sinistra Graffio/Rigature
9.) retrovisore esterno scatola - sinistro Graffio/Rigature
10.) paraurti anteriore Graffio/Rigature
commento/riferimento: