Voertuig rapport

Taxatiedatum: 21-10-2026

Peugeot Expert 229 2.0 HDI L2H1 DC Navteq 2
2015 - 94 kW / 128 PK - Diesel - Handgeschakeld



Kenteken	
Chassisnummer	VF3XUAHZ8FZ034055
Eerste registratie	23-10-2015
APK geldig tot	02-02-2027
BTW Voertuig	Ja
Bepaling uitvoering	Waarschijnlijk
Kilometerstand	291.676 km
NAP check	Logisch
Ingeleverd op	21-10-2026
Definitieve kilometerstand	291.676 km
Import voertuig	Nee
Teruggaaf bij export	Ja
Verhuisgoed	Nee
Taxi	Nee
Motorinhoud	1.997
Aantal cilinders	4
Euroklasse	Euro 5
CO2 emissie (g/km)	168
Type voertuig	Bedrijfsvoertuig
Aandrijving	Voorwiel

Bouwjaar	Vermogen	Brandstof
2015	94 kW / 128 PK	Diesel
Transmissie	**Kilometerstand**	**BTW Voertuig**
Handgeschakeld	291.676 km	Ja

Opties & accessoires 7

Airco | Cruise control | Elektrisch bedienbare spiegels verwarmd | Lichtmetalen velgen | Navigatie | Parkeersensoren | Trekhaak

Aanwezig bij voertuig 1

Hoofdsleutel

Voertuig service details

Laatste onderhoudsbeurt	-
Distributieriem / ketting vervangen	-
Type band	Alle seizoenen
Profieldiepte linksvoor	> 3,6 mm (Goed)
Profieldiepte linksachter	> 3,6 mm (Goed)
Profieldiepte rechtsvoor	> 3,6 mm (Goed)
Profieldiepte rechtsachter	> 3,6 mm (Goed)
Merk band	-
Velgen	16
Band breedte	-
Band hoogte	-

Voertuig gegevens

Type voertuig	Bedrijfsvoertuig
Aantal deuren	5
Carrosserie	Bedrijfswagen
Kleur	-
Aandrijving	Voorwiel
Bijtellingspercentage	25 %
Bijtellingspercentage geldig tot	01-11-2020

Schades (15)

Schade exterieur - Portier rechtsvoor

Soort schade
Anders
Oplossing
Vervangen



Omschrijving
Stootlijst ontbreekt

Schade exterieur - Voor

Soort schade
Pitje
Oplossing
Inlakken





Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Voorruit

Soort schade
Scheur
Oplossing
Vervangen



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Spiegel rechts

Soort schade
Kras
Oplossing
Inlakken



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Portier rechtsachter

Soort schade
Kras
Oplossing
Inlakken



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Rechtsachter

Soort schade
Deuk
Oplossing
Inlakken



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Achter

Soort schade
Deuk
Oplossing
Inlakken




Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Portier rechtsachter

Soort schade
Pitje
Oplossing
Inlakken




Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Portier linksachter

Soort schade
Scheur
Oplossing
Vervangen



Omschrijving
3e remlicht

Schade exterieur - Portier linksvoor

Soort schade
Kras
Oplossing
Inlakken



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Spiegel links

Soort schade
Kras
Oplossing
Inlakken



Omschrijving
Geen

Schade interieur - Bekleding

Soort schade
Vlek
Oplossing
-




Omschrijving
Geen

Schade interieur - Bekleding





Soort schade
Slijtage
Oplossing
-

Omschrijving
Geen


Schade interieur - Dashboard



Soort schade
Gebroken
Oplossing
-


Omschrijving
Geen

Technische schade - Technisch









Soort schade
Motormanagement
Oplossing
-

Omschrijving
Motor slaat niet aan. Veel olie rond motorblok

Exterieur opmerking	11 gemelde schade	-
Banden en velgen opmerking	0 gemelde schade	-
Interieur opmerking	3 gemelde schade	-
Technisch opmerking	1 gemelde schade	-
Externe opmerking	-	

RDW geschiedenis

Datum	Informatie	Type eigenaar
23-10-2015	Eerste toelating Datum deel IA / I	Particulier
30-05-2020		Autobedrijf
03-08-2020		Particulier
11-02-2023		Autobedrijf
02-03-2023	Laatste tenaamstelling	Particulier
02-02-2027	APK vervaldatum	

Fabrieksopties (waarschijnlijk)

2 zitplaatsen rechtsvoor | airco | alarm klasse 1(startblokkering) | Anti Blokkeer Systeem | audio-navigatie full map | bestuurdersairbag | buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar | centrale vergrendeling met afstandsbediening | cruise control | elektronische remkrachtverdeling | mistlampen voor | regensensor | tussenschot volledig | zijschuifdeur rechts

Extra foto's
















6 6