

Fecha: 09/05/2025

INFORME PERICIAL
DATOS DEL VEHÍCULO

Matrícula:		Fecha Matriculación:	01-01-1999
Nº Chasis:		Kilómetros:	32831
Marca:	PEUGEOT	Modelo:	308 SW Allure PureTech 130 S 6 Vel. MAN

DATOS DE LA INSPECCIÓN

Parque:		Fecha Peritación:	24/04/2025
----------------	--	--------------------------	------------

ELEMENTOS	Si/No/NE
Kit Rueda Repuesto	Si
Compresor reparar pinchazos	Si
Botella reparar pinchazos	Si
Bandeja trasera	Si
Varilla de antena	Si

NEUMÁTICOS

Neumático DD MICHELIN 225/45/17 91Y 4,6 mm // Neumático DI MICHELIN 225/45/17 91Y 4,8 mm // Neumático TD MICHELIN 225/45/17 91Y 5,6 mm // Neumático TI MICHELIN 225/45/17 91Y 5,8 mm

**DAÑOS**

Elemento	PUERTA . REPARAR
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	REPARAR

Elemento	BOLSA PORTAOBJETOS
Posición	N
Daños	Sustitucion



Elemento	PUERTA .
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	PINTURA REPAR.NIVEL2

Elemento	ALETA I.
Posición	Delantero Derecho
Daños	PINT.SUPERF.NI VEL 3

Elemento	PUERTA I.
Posición	Delantero Derecho
Daños	PINT.SUPERF.NI VEL 3



Elemento	DESCUENTO POR PIEZAS
Posición	N
Daños	ADYACENTES 20%

Elemento	PARAGOLPES .
Posición	Delantero Derecho
Daños	PINT.SUPERF.NI VEL 3

Elemento	MANETA EXT.PUER.I
Posición	Delantero Derecho
Daños	PINT.SUPERF.NI VEL 3



Elemento	MANETA EXT.PUER.
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	PINT.SUPERF.NI VEL 3

Elemento	PARAGOLPES .I NF.
Posición	Trasero
Daños	PINT.SUPERF.NI VEL 3

Elemento	TANTO ALZADO DE PINT
Posición	N
Daños	URA



Elemento	Descuentos
Posición	N
Daños	Importe total Descuentos

	IMPORTE €
Costes Estimados de la Reparación	443,34 €



FOTOS GENERALES













