

Kia Picanto 1.0 CVVT ComfortPlusLine Navigator
2019 - 49 kW / 67 PK - Benzine - Handgeschakeld

Kenteken	
Chassisnummer	KNAB3511AJT278116
Eerste registratie	10-01-2019
APK geldig tot	10-01-2027
BTW Voertuig	Nee
Bepaling uitvoering	Waarschijnlijk
Kilometerstand	55.420 km
NAP check	Logisch
Verwachte inleverdatum	08-08-2026
Verwachte kilometerstand	55.440 km



Import voertuig	Nee
Teruggaaf bij export	Ja
Verhuisgoed	Nee
Taxi	Nee
Bruto BPM / Rest BPM	
Motorinhoud	998
Aantal cilinders	3
Euroklasse	Euro 6
CO2 emissie (g/km)	90
Type voertuig	Personenvoertuig
Aandrijving	Voorwiel

 Bouwjaar 2019	 Vermogen 49 kW / 67 PK	 Brandstof Benzine
 Transmissie Handgeschakeld	 Kilometerstand 55.420 km	 BTW Voertuig Nee

Opties & accessoires 5

Achteruitrijcamera	Airco	Apple CarPlay - Android Auto	Lichtmetalen velgen	Navigatie
--------------------	-------	------------------------------	---------------------	-----------

Aanwezig bij voertuig 5

Digitaal onderhoud	Volledig onderhouden	Instructieboekje	Hoofdsleutel	Reservesleutel / digitale sleutel
--------------------	----------------------	------------------	--------------	-----------------------------------

Voertuig service details

Laatste onderhoudsbeurt	-
Distributieriem / ketting vervangen	-
Type band	Zomerbanden
Profiel diepte linksvoor	> 5 mm (Goed)
Profiel diepte linksachter	> 5 mm (Goed)
Profiel diepte rechtsvoor	> 5 mm (Goed)
Profiel diepte rechtsachter	> 5 mm (Goed)
Merk band	-
Velgen	-
Band breedte	-
Band hoogte	-

Voertuig gegevens

Type voertuig	Personenvoertuig
Aantal deuren	5
Carrosserie	Hatchback
Kleur	Wit
Aandrijving	Voorwiel
Bijtellingspercentage	22 %
Bijtellingspercentage geldig tot	01-02-2024

Schades (8)

Schade exterieur – Portier linksvoor

Soort schade

Deuk

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur – Portier linksvoor

Soort schade

Deuk

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur – Portier rechtsvoor

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur – Portier rechtsachter

Soort schade

Deuk

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur – Portier rechtsachter

Soort schade

Deuk

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade banden / velgen – Band / velg linksachter

Soort schade

Velgschade

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade banden / velgen - Band / velg
linksvoor

Soort schade

Velgschade

Oplossing

-

Omschrijving

Geen



Schade banden / velgen - Band / velg
rechtsvoor

Soort schade

Velgschade

Oplossing

-

Omschrijving

Geen



Exterieur opmerking 5 gemelde schade -

Banden en velgen opmerking 3 gemelde schade -

Interieur opmerking 0 gemelde schade -

Technisch opmerking 0 gemelde schade -

Externe opmerking -

RDW geschiedenis

Datum	Informatie	Type eigenaar
28-12-2018		Importeur
10-01-2019	Eerste toelating Datum deel IA / I	Particulier
28-08-2020		Lease
09-09-2020		Autobedrijf
10-09-2020		Autobedrijf
18-02-2021		Particulier
07-08-2026	Laatste tenaamstelling	Autobedrijf
10-01-2027	APK vervaldatum	

Fabrieksopties (waarschijnlijk)

achterbank in delen neerklapbaar	achteruitrijcamera	airco	alarm klasse I(startblokkering)	Anti Blokkeer Systeem
Anti doorSlip Regeling	Apple Carplay/Android Auto	bandenspanningscontrolesysteem	bestuurdersairbag	
bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar	Bluetooth	boordcomputer	Brake Assist System	
buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar	buitenspiegels in carrosseriekleur			
centrale vergrendeling met afstandsbediening	dimlichten automatisch	elektrische ramen achter		
elektrische ramen voor	Elektronisch Stabiliteits Programma	elektronische remkrachtverdeling	hill hold functie	
hoofd airbag(s) achter	hoofd airbag(s) voor	lichtmetalen velgen 14"	mp3-speler	multimedia-voorbereiding
navigatiesysteem full map	passagiersairbag	radio	start/stop systeem	stuur multifunctioneel
stuur verstelbaar	stuurbekrachtiging	zij airbag(s) voor		

