

Historial del Vehiculo -0770-MGP

MATRICULA	FECHA_COMUNICACIÓN	KM	TIPO_DANO	CONCEPTO
0770-MGP	27/11/2023	40726	REV 030.000	REVISIÓN 30.000
0770-MGP	27/11/2023	40726	REV 030.000	junta
0770-MGP	27/11/2023	40726	REV 030.000	Filtro de aceite
0770-MGP	27/11/2023	40726	REV 030.000	Aceite
0770-MGP	27/11/2023	40726	REV 030.000	tasa
0770-MGP	27/11/2023	40726	REV 030.000	m.o.
0770-MGP	30/11/2023	41647	4 NEUMATICOS	DI / BRIDGESTONE / 195/65 R15 T005 95H XL TL//10163 / Turismo/ VERANO
0770-MGP	30/11/2023	41647	4 NEUMATICOS	TD / BRIDGESTONE / 195/65 R15 T005 95H XL TL//10163 / Turismo/ VERANO
0770-MGP	30/11/2023	41647	4 NEUMATICOS	DD / BRIDGESTONE / 195/65 R15 T005 95H XL TL//10163 / Turismo/ VERANO
0770-MGP	30/11/2023	41647	4 NEUMATICOS	ALINEACION VEHICULO
0770-MGP	30/11/2023	41647	4 NEUMATICOS	TI / BRIDGESTONE / 195/65 R15 T005 95H XL TL//10163 / Turismo/ VERANO
0770-MGP	27/05/2024	73300	REV 060.000	Filtro aceite
0770-MGP	27/05/2024	73300	REV 060.000	Mano de obra
0770-MGP	27/05/2024	73300	REV 060.000	Arandela/ Tapón
0770-MGP	27/05/2024	73300	REV 060.000	Aceite motor
0770-MGP	27/05/2024	73300	REV 060.000	Filtro aire
0770-MGP	27/05/2024	73300	REV 060.000	Filtro combustible
0770-MGP	27/05/2024	73300	REV 060.000	Tasa reciclado
0770-MGP	24/07/2024	84754	SERV. NEUMATICOS	TI / PIRELLI / 195 65 VR15 95 V / Turismo VERANO
0770-MGP	24/07/2024	84754	SERV. NEUMATICOS	DD / PIRELLI / 195 65 VR15 95 V / Turismo VERANO
0770-MGP	24/07/2024	84754	SERV. NEUMATICOS	ALINEACION VEHICULOS
0770-MGP	24/07/2024	84754	SERV. NEUMATICOS	DI / PIRELLI / 195 65 VR15 95 V / Turismo VERANO
0770-MGP	24/07/2024	84754	SERV. NEUMATICOS	TD / PIRELLI / 195 65 VR15 95 V / Turismo VERANO
0770-MGP	23/09/2024	94287	SISTEMA DE FRENADO	M.O
0770-MGP	23/09/2024	94287	SISTEMA DE FRENADO	PASTILLAS DELANTERAS
0770-MGP	02/12/2024	110271	REV 110.000	aceite motor - 00w20
0770-MGP	02/12/2024	110271	REV 110.000	arandela
0770-MGP	02/12/2024	110271	REV 110.000	Mano De Obra
0770-MGP	02/12/2024	110271	REV 110.000	Filtro de aceite
0770-MGP	23/01/2025	117890	NIVELES Y LAMPARAS	Adblue
0770-MGP	23/01/2025	117890	NIVELES Y LAMPARAS	Mano de obra

0770-MGP	25/06/2025	131570 SERV. NEUMATICOS	ALINEACION VEHICULOS
0770-MGP	25/06/2025	131570 SERV. NEUMATICOS	DD / PIRELLI / 195 65 VR15 95 V / Turismo TODO TIEMPO
0770-MGP	25/06/2025	131570 SERV. NEUMATICOS	DI / PIRELLI / 195 65 VR15 95 V / Turismo TODO TIEMPO
0770-MGP	07/10/2025	139250 REV 140.000	Filtro aceite - Bosch - Rec.Plat. AZELER
0770-MGP	07/10/2025	139250 REV 140.000	Filtro combustible
0770-MGP	07/10/2025	139250 REV 140.000	Aceite motor - 00W20 OEM
0770-MGP	07/10/2025	139250 REV 140.000	Tasas reciclado residuos
0770-MGP	07/10/2025	139250 REV 140.000	MANO DE OBRA
0770-MGP	07/10/2025	139250 REV 140.000	Arandela / tapón cárter
0770-MGP	07/10/2025	139250 REV 140.000	Serv inspección 120000 KM
0770-MGP	27/10/2025	145824 SERV. NEUMATICOS	ALINEACION DOBLE, VEHICULO DOS EJES (TODAS MEDIDAS)
0770-MGP	27/10/2025	145824 SERV. NEUMATICOS	TI / PIRELLI / 195 65 VR15 95 V / Turismo TODO TIEMPO
0770-MGP	27/10/2025	145824 SERV. NEUMATICOS	TD / PIRELLI / 195 65 VR15 95 V / Turismo TODO TIEMPO
0770-MGP	04/02/2026	150044 LUNAS	4206700800 - PARABRISAS



MERCEDES-BENZ CITAN

110 CDI 70KW FURGON BASE LARGO

VIN	W1V4206231U324563
Primera matriculación	3/5/2023
Kilometraje del vehículo	155.209 km

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección	22/7/2026 12:23:25	Descripción de la dirección de inspección	Hartmann VALENCIA
------------------------	--------------------	---	-------------------

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Marca	MERCEDES-BENZ	Primera matriculación	3/5/2023
Modelo	CITAN	Tipo de carrocería	Furgoneta
VIN	W1V4206231U324563	Tipo de combustible	Diesel

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves	2	Documento de matriculación	N/A
Ficha Técnica	No	Documento de matriculación	No
Manual de instrucciones	Sí	Tipo de libro de mantenimiento	Libro de mantenimiento presente

NEUMÁTICOS

Neumáticos montados

Ubicación	Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera	Izquierda	4,9 mm	Pirelli	195/65 R 15 95 V	Todas las estaciones	Acero	No aplica
Delantera	Derecha	4,3 mm	Pirelli	195/65 R 15 95 V	Todas las estaciones	Acero	No aplica
Trasera	Izquierda	7,2 mm	Pirelli	195/65 R 15 95 V	Todas las estaciones	Acero	No aplica
Trasera	Derecha	7,0 mm	Pirelli	195/65 R 15 95 V	Todas las estaciones	Acero	No aplica

DAÑO

Interior



1 | Interior

Tipo de daño	Sucio
Modo de reparación	Limpiar



2 | Guarnición Puerta Tras IZ

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Importe



3 | Guarnición Puerta Tras DR

Tipo de daño	Partido
Modo de reparación	Reemplazar



4 | Interior

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Importe



9 | Guarnic Tapa Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



10 | Guarnic Tapa Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



11 | Guarnic int IZ maletero

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable

Exterior



5 | Puerta Delant Iz

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



6 | Puerta maletero Tras Iz

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar



7 | Paragolpes Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



8 | Puerta maletero Tras Dr

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar



12 | Aleta Tras Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable




13 | Puerta Deslizante DR

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



14 | Puerta Delant Dr

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar



15 | Bajo De Caja DR

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar



16 | Caja Retrov Ext DR

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



17 | Carrocería

Tipo de daño	Residuos de pegamento
Modo de reparación	Control



18 | Carrocería

Tipo de daño	Dañado
Modo de reparación	Control

Comentarios: capó no abre.

Fotos comerciales

