DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Informe de evaluación

datos del vehículo

NIV	VR3UPHPX3 S4041960	Fecha matriculación	18/02/2025	Color	Amarillo gueda
Marca	PEUGEOT	Matrícula	5152MYM	Cuentakilómetros	16 309 km
Modelo	208 5P Allure HYBRID 100 eDCS6	Condition of the car	Desconocido		
Pre-damage	Unknown	Pre-damage amount excl. VAT	-	Comentarios	

Detalles de Inspección

Parque	PCD CAMPA CHESTE











Elemento extraíble

Compresor kit reparar pinchazos	✓
Botella kit reparar pinchazos	✓
Bandeja trasera	✓

Documento técnico

Neumáticos

Daños externos

2



Elemento	Techo
Posición	-
Daños	Abollado
Comentarios	-

3



Elemento	Parabrisas
Posición	-
Daños	Impacto
Comentarios	-

4



Elemento	Capó
Posición	-
Daños	Rayadura
Comentarios	-

5



Elemento	Paragolpes
Posición	Delantero
Daños	Rayadura
Comentarios	-

6



Elemento	Llantas especiales 16"
Posición	Delantero Izquierdo
Daños	Rayadura
Comentarios	-

7



Elemento	Guia de luna
Posición	Delantero Izquierdo
Daños	Roto
Comentarios	-

8



Elemento	Puerta
Posición	Delantero Izquierdo
Daños	Rayadura
Comentarios	-

9



Elemento	Puerta
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	Abollado
Comentarios	-

10



Elemento	Paragolpes
Posición	Trasero
Daños	Rayadura
Comentarios	-

11



Elemento	Lámina inferior de parag.
Posición	Trasero
Daños	Rayadura
Comentarios	-

12



Elemento	Aleta
Posición	Trasero Derecho
Daños	Abollado
Comentarios	-

13



Elemento	Puerta
Posición	Trasero Derecho
Daños	Abollado
Comentarios	-

14



Elemento	Puerta
Posición	Delantero Derecho
Daños	Abollado
Comentarios	-

15



Elemento	Llantas especiales 16"
Posición	Delantero Derecho
Daños	Rayadura
Comentarios	-

Daños internos

1



Elemento	Cojín de tejido
Posición	Trasero
Daños	Abollado
Comentarios	-

Otros Daños

16

Elemento	Tiempo auxiliar
Posición	-
Daños	-
Comentarios	-