

Tesla MODEL Y Long Range AWD 75 kWh, dec-21, 239.802 km



Memo/Aantekening



Chassisnummer	LRWYGCEK8MC148800
Eerste toelating	20-12-2021
Eerste afgifte NL	20-12-2021
Europese typegoedkeuring	e4*2007/46*1293*19
Afgelezen tellerstand	239.802 km 
Verklaarbaarheid tellerstand:	Logisch (NAP)
Automaat	Ja
Brandstof	BEV Elektrisch
Cil / Motorinhoud	
Gewicht	1956 kg
Deuren	5
Vermogen	258 kW
Emissiecode / Energielabel	Z
Wielbasis	289
Laadruimte	
Laadvermogen	
Bijzonderheden RDW	
Accucapaciteit	75 kWh
Actieradius	480 km
Accu gezondheid	
Oplaadkabels Type	2
AC/DC	ACDC
Accu koop/huur	Onbekend
Fiscaal	BTW (Geel kent.)
Kleur	Wit
Land van registratie	Nederland
Herkomst	Lease
Indicatieve catalogusprijs	

Op voertuig aanwezige accessoires

	Achterklep elektrisch bediend		Elektrische ramen voor en achter		Panoramadak
	Achteruitrijcamera		Elektrisch verstelbare stoelen		Parkeersensoren achter
	Adaptieve cruisecontrol		LED verlichting		Parkeersensoren voor en achter
	Automatische airconditioning ECC		Lederen bekleding		Trekhaak afneembaar
	Bluetooth telefoonvoorbereiding		Lichtmetalen velgen		Verwarmde voorstoelen
	Centrale vergrendeling afstandsbediening		Metallic lak		
	Elektrische ramen voor		Navigatie		


Op voertuig aanwezige accessoires (opgegeven door aanbieder, onder voorbehoud)

- AEB
- Audio installatie premium
- Bestuurdersairbag
- Bluetooth telefoonvoorb.
- Buitensp. elekt. inklapb.
- Buitensp. elektr. + geh.
- Connected services
- Dodehoek detectie
- Elek.verstelb.stuurk+geh.
- ESP
- Hoofd airbag(s) a.
- Hoofd airbag(s) v.
- Houtafwerking interieur
- Keyless entry
- Keyless start
- LED mistlampen
- Lichtmetalen velgen 19"
- Multimedia-voorbereiding
- Oplaadmogelijkheid
- Panoramadak
- Passagiersairbag
- Spraakbediening
- Verwarmde achterbank
- Zij airbag(s) v.



Staat van het voertuig


APK vervaldatum	15-10-2027	Distr. vervangen:		Laadkabel tbv laadpaal 2 (7 pins)	Niet aanwezig
Onderhoudshistorie	Niet aanwezig	Aantal sleutels	1	Laadkabel tbv laadpaal 1 (5 pins)	Niet aanwezig
Ingevuld tot		Navigatie Medium	Niet aanwezig	Laadkabel tbv stopcontact	Niet aanwezig
CVO/COC	Niet aanwezig	Voertuig locatie	Op locatie	Wielsloten	Niet aanwezig
			Eigenaar		



Banden

Velggrootte	19"		
Wiel	Merk	Type	Profiel diepte
Linker voorwiel	Hankook	Zomerband	6 mm
Rechter voorwiel	Hankook	Zomerband	6 mm
Linker achterwiel	Michelin	Zomerband	5 mm
Rechter achterwiel	Michelin	Zomerband	5 mm
Reservewiel	n/a	n/a	n/a

Carrosserie inspectie

Incident	Deel	Constatering
Niet acceptabele schade		
1 	Hoofdsteun(en)	versleten
2 	Storing	defect, bandenspanning controle systeem storing
3 	Velg linksvoor	kras(sen)
4 	Velg linksachter	kras(sen)
5 	Linker voorscherm	steenslag
6 	Voorbumper	kras(sen)
7 	Motorkap	steenslag
8 	Velg rechtsvoor	kras(sen)
9 	Rechter voorscherm	steenslag



Velg rechtsachter

kras(sen)