

24.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: **MERCEDES C-Klasse C 300 e T Autom. Kombi 5-türig 1999 ccm 313 PS / 230 KW Elektrisch Automatik**

Amtliches Kennzeichen:	HD -DD 0525E	Fahrgestell-Nummer:	W1K2062541F061297
Vertrags-Nummer:	57137081	Erstzulassung:	24.05.2022
Internes KZ:	15049011	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

MERCEDES C-Klasse C 300 e T Autom. Kombi 5-türig 1999 ccm 313 PS / 230 KW Elektrisch Automatik

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	MERCEDES C-Klasse C 300 e T Autom. Kombi5-türig 1999 ccm 313 PS / 230 KW Elektrisch Automatik		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	230 / 313	Hubraum:	1999
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	9
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbr./100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	50
Max. Km/h:	240	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	6,200
Leergewicht (kg):	2120	zul. Gewicht (kg):	2655

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 57137081
Amtliches Kennzeichen: HD -DD 0525E
Übersicht erstellt am: 24.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

MERCEDES C-Klasse C 300 e T Autom. Kombi5-türig 1999 ccm 313 PS / 230 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
02.09.2024	9059900022	Panne		Nein	Nein
06.12.2022	9059832819	Einbruch/Diebstahl	Emblem Hersteller vorne Parksensor vorne mitte	Ja	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 57137081
Amtliches Kennzeichen: HD -DD 0525E
Übersicht erstellt am: 24.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

MERCEDES C-Klasse C 300 e T Autom. Kombi5-türig 1999 ccm 313 PS / 230 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	Km-Stand	Art der Wartung
-------	----------	-----------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



W1K2062541F061297

Vehicle details

Operator		Inspection condition	sufficient
License number		Mileage (Read)	87,049 km
Manufacturer	Mercedes-Benz	Next maintenance in	0 km
Type / Model	C 300 e	Main inspection (Report on hand)	05/2027
Vehicle Identification number	W1K2062541F061297	Power	150 kW
Engine displacement	1,999 ccm	Cylinder	—
First registration	24 May 2022	Upholstery	
Last maintenance	07/2024, 41,205 km	Paintwork	
Fuel type	Hybr.B/E ext.aufl	Gearbox	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Rear bumper	Rear bumper - Scratched - Cover / polish
2	Door - rear right side	Door - Scratch(es) - Cover / polish
3	Wheel / tyres	Alloy rim - rear left side - Scratched - Loss in value
4	Wheel / tyres	Alloy rim - front right side - Scratched - Loss in value
5	Indicator - front	Mirror - right side - Scratched - Replace
6	Misc.	Inspection / maintenance - Due - Replace
7	Side panel - rear left side	Side panel - Scratched - Repair and paint
8	Front bumper	Front bumper - Scratched - Replace

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	2nd wheel set	1 alloy rim - Scratched - No deduction
2	Interior	Interior - Abrasion - No deduction
3	Body	Body (Steinschläge) - Scratch(es) - No deduction
4	Vehicle glazing	Windscreen - Stone chips - No deduction
5	Mudguard - left side	Mudguard - left side - Scratched - No deduction

Missing parts

Missing part

Detected repainting

No.	Location
None detectable	

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 20 Jul 2026
Protocol number: 46622542
Delivery date: 20 Jul 2026



Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	225/45 R18 95Y	Falken	Summer tyres	7mm - 7mm	o.k.	
2	255/40 R18 99Y	Falken	Summer tyres	6mm - 6mm	o.k.	

Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	225/50 R17 98H	Michelin	Winter tyres	6mm - 6mm	o.k.	
2	245/45 R17 99H	Michelin	Winter tyres	4mm - 4mm	o.k.	

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 20 Jul 2026
Protocol number: 46622542
Delivery date: 20 Jul 2026



Vehicle details

Manufacturer	Mercedes-Benz	Inspection condition	sufficient
Type / Model	C 300 e	Mileage (Read)	87,049 km
Vehicle Identification number	W1K2062541F061297	First registration	24 May 2022

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

The inspection conditions were sufficient for the assessment of the vehicle.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior



Figure 6: Interior

TÜV SÜD Auto Service GmbH
 Römeräcker 1
 76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
 SAP Walldorf
 69190 Walldorf

Inspection date: 20 Jul 2026
Protocol number: 46622542
 Delivery date: 20 Jul 2026



Figure 7: Interior



Figure 8: Interior



Figure 9: Interior



Figure 10: Misc.




Figure 11: Misc.



Figure 12: Misc.



Figure 13: Misc.



Figure 14: Misc.



Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.




Figure 17: Misc.



Figure 18: Misc.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten


Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 20 Jul 2026
Protocol number: 46622542
Delivery date: 20 Jul 2026



Figure 19: Misc.

Pictures of damage



Damage #1: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Cover / polish



Damage #1: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Cover / polish



Damage #2: Door - rear right side: Door - Scratch(es) - Cover / polish



Damage #1: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Cover / polish



Damage #2: Door - rear right side: Door - Scratch(es) - Cover / polish




Damage #3: Wheel / tyres: Alloy rim - rear left side - Scratched - Loss in value




Damage #3: Wheel / tyres: Alloy rim - rear left side - Scratched - Loss in value



Damage #4: Wheel / tyres: Alloy rim - front right side - Scratched - Loss in value



Damage #4: Wheel / tyres: Alloy rim - front right side - Scratched - Loss in value



Damage #5: Indicator - front: Mirror - right side - Scratched - Replace



Damage #7: Side panel - rear left side: Side panel - Scratched - Repair and paint



Damage #7: Side panel - rear left side: Side panel - Scratched - Repair and paint




Damage #7: Side panel - rear left side: Side panel - Scratched - Repair and paint



Damage #8: Front bumper: Front bumper - Scratched - Replace



Damage #8: Front bumper: Front bumper - Scratched - Replace



Damage #8: Front bumper: Front bumper - Scratched - Replace



Damage #8: Front bumper: Front bumper - Scratched - Replace



W1K2062541F061297

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	87.049 km
Hersteller	Mercedes-Benz	Restlauf bis Service	0 km
Typ/Modell	C 300 e	HU (Bericht lag vor)	05/2027
Fahrgestellnummer	W1K2062541F061297	Leistung	150 kW
Hubraum	1.999 ccm	Zylinder	—
Erstzulassung	24.05.2022	Polster	
Letzte Wartung	07/2024, 41.205 km	Lackierung	
Kraftstoffart	Hybr.B/E ext.auf	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - auslegen / polieren
2	Tür hinten rechts	Tür - Kratzer - auslegen / polieren
3	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - Wertminderung
4	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung
5	Blinkleuchte	Spiegel rechts - verkratzt / verschürft - erneuern
6	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - erneuern
7	Seitenwand links	Seitenwand - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
8	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	2.Radsatz	1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - kein Abzug
2	Interieur	Innenraum - Abrieb - kein Abzug
3	Karosserie	Karosserie (Steinschläge) - Kratzer - kein Abzug
4	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug
5	Kotflügel links	Kotflügel links - verkratzt / verschürft - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	



Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/45 R18 95Y	Falken	Sommerreifen	7mm - 7mm	i.O.	
2	255/40 R18 99Y	Falken	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/50 R17 98H	Michelin	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	
2	245/45 R17 99H	Michelin	Winterreifen	4mm - 4mm	i.O.	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 20.07.2026
Protokollnummer: 46622542
Anlieferungsdatum: 20.07.2026



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Mercedes-Benz	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	C 300 e	Laufleistung (abgelesen)	87.049 km
Fahrgestellnummer	W1K2062541F061297	Erstzulassung	24.05.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 20.07.2026
Protokollnummer: 46622542
Anlieferungsdatum: 20.07.2026



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Sonstiges




Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges




Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten


Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 20.07.2026
Protokollnummer: 46622542
Anlieferungsdatum: 20.07.2026



Abbildung 19: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - auslegen / polieren



Beschädigung #1: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - auslegen / polieren



Beschädigung #2: Tür hinten rechts: Tür - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung #1: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - auslegen / polieren



Beschädigung #2: Tür hinten rechts: Tür - Kratzer - auslegen / polieren




Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - Wertminderung




Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #5: Blinkleuchte: Spiegel rechts - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #7: Seitenwand links: Seitenwand - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #7: Seitenwand links: Seitenwand - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #7: Seitenwand links: Seitenwand - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #8: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #8: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #8: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - erneuern



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängekupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott