Voertuig rapport

Taxatiedatum: 04-11-2026

Kia EV6 GT-Line 77.4 kWh
2021 - 168 kW / 229 PK - Elektrisch - Automaat



Kenteken	
Chassisnummer	KNAC481AFN5009645
Eerste registratie	03-11-2021
APK geldig tot	15-07-2028
BTW Voertuig	Ja
Bepaling uitvoering	Waarschijnlijk
Kilometerstand	165.704 km
NAP check	Logisch
Ingeleverd op	04-11-2026
Definitieve kilometerstand	165.704 km
Import voertuig	Nee
Teruggaaf bij export	Ja
Verhuisgoed	Nee
Taxi	Nee
Bruto BPM / Rest BPM	- / -
Motorinhoud	-
Aantal cilinders	0
Euroklasse	Z
CO2 emissie (g/km)	-
Type voertuig	Personenvoertuig
Aandrijving	Achterwiel

Bouwjaar	Vermogen	Brandstof
2021	168 kW / 229 PK	Elektrisch
Transmissie	**Kilometerstand**	**BTW Voertuig**
Automaat	165.704 km	Ja

Opties & accessoires 13

Achteruitrijcamera | Adaptieve Cruise control | Airco | Apple CarPlay - Android Auto | Cruise control | Klimaatregeling | LED verlichting | Lichtmetalen velgen | Metallic lak | Navigatie | Parkeersensoren | Schuif / open dak | Stoelverwarming

Aanwezig bij voertuig 5

Digitaal onderhoud | Hoofdsleutel | Reservesleutel / digitale sleutel | Laadkabel | Hoedenplank / rolhoes

Voertuig service details

Laatste onderhoudsbeurt	-
Distributieriem / ketting vervangen	-
Type band	Alle seizoenen
Profieldiepte linksvoor	< 3 mm (Slecht)
Profieldiepte linksachter	< 3 mm (Slecht)
Profieldiepte rechtsvoor	< 3 mm (Slecht)
Profieldiepte rechtsachter	< 3 mm (Slecht)
Merk band	michelin
Velgen	-
Band breedte	-
Band hoogte	-

Voertuig gegevens

Type voertuig	Personenvoertuig
Aantal deuren	5
Carrosserie	SUV
Kleur	Zwart
Aandrijving	Achterwiel
Bijtellingspercentage	12 %
Bijtellingspercentage geldig tot	01-12-2026

Schades (16)

Schade exterieur - Portier rechtsvoor




Soort schade
Anders
Oplossing
-

Omschrijving
Rechter dorpel - Deel reparatie (bijspuiten/spotrepair)

Schade exterieur - Rechtsachter




Soort schade
Anders
Oplossing
-

Omschrijving
Rechter achtervleugel - Deel reparatie (bijspuiten/spotrepair)

Schade exterieur - Portier rechtsachter




Soort schade
Anders
Oplossing
-

Omschrijving
Rechter achterdeur - Deel reparatie (bijspuiten/spotrepair)

Schade exterieur - Portier rechtsvoor




Soort schade
Anders
Oplossing
-

Omschrijving
Rechter voordeur - Uitdeuken zonder spuiten

Schade exterieur - Portier linksachter




Soort schade
Anders
Oplossing
-

Omschrijving
Linker achterdeur - Deel reparatie (bijspuiten/spotrepair)

Andere - Andere



Soort schade
Anders
Oplossing
-

Omschrijving
Interieur - Interieur reparatie

Schade exterieur - Voor




Soort schade
Anders
Oplossing
-

Omschrijving
Voorbumper - Deel reparatie (bijspuiten/spotrepair)

Schade exterieur - Dak



Soort schade
Anders
Oplossing
-

Omschrijving
Dak - Uitdeuken zonder spuiten

Schade exterieur - Portier linksvoor




Soort schade
Anders
Oplossing
-

Omschrijving
Linker dorpel - Dorpel spuiten

Schade exterieur - Portier linksvoor





Soort schade
Anders
Oplossing
-

Omschrijving
Linker voordeur - Deel reparatie (bijspuiten/spotrepair)

Schade exterieur - Linksachter




Soort schade
Anders
Oplossing
-

Omschrijving
Linker achtervleugel - Achterscherm spuiten

Schade exterieur - Achter




Soort schade
Anders
Oplossing
-

Omschrijving
Achterklep - Achterklep spuiten

Andere - Andere




Soort schade
Anders
Oplossing
-

Omschrijving
Linker achterhoek - Velg incl. CNC reparatie

Schade exterieur - Achter





Soort schade
Anders
Oplossing
-

Omschrijving
Achterbumper - Deel reparatie (bijspuiten/spotrepair)

Schade exterieur - Motorkap




Soort schade
Anders
Oplossing
-

Omschrijving
Motorkap - Uitdeuken zonder spuiten

Schade banden / velgen - Band / velg rechtsvoor




Soort schade
Anders
Oplossing
-

Omschrijving
Rechter voorrand - Velg incl. CNC reparatie

Exterieur opmerking	13 gemelde schade	-
Banden en velgen opmerking	1 gemelde schade	-
Interieur opmerking	0 gemelde schade	-
Technisch opmerking	0 gemelde schade	-

Externe opmerking

RDW geschiedenis

Datum	Informatie	Type eigenaar
01-11-2021	Registratie datum goedkeuring	Importeur
03-11-2021	Eerste toelating Datum deel IA / I	Lease
03-11-2026	Laatste tenaamstelling	Lease
15-07-2028	APK vervaldatum	

Fabrieksopties (waarschijnlijk)

achterbank in delen neerklapbaar | achterbank met armsteun en skiluik | achterbank verstelbaar | achterbank verwarmd | achterspoiler onderscheidend | achteruitrijcamera | alarm klasse 1(startblokkering) | Anti Blokkeer Systeem | Apple Carplay/Android Auto | armsteun voor | audio installatie premium | automatische snelheidsbegrenzing ISA | autonome parkeerfunctie | bandenspanningscontrolesysteem | bestuurdersairbag | binnenspiegel automatisch dimmend | Bluetooth | bots herkenning en activatie | bots waarschuwing systeem | buitensp.elektr.verstel -verwarmb.+inklapbaar | buitenspiegels elektr. met geheugen | buitenspiegels in andere kleur | connected services | cruise control adaptief | DAB | dimlichten automatisch | draadloze telefoonlader | electronic climate control | elektrisch bedienbare achterklep met sensorsturing | elektrisch glazen schuif-/kanteldak | elektrisch verstelb. bestuurdersstoel met geheugen | elektrisch verstelbare passagiersstoel | elektrische ramen voor en achter | extra getint glas achter | file assistent | grootlichtassistent | head-up display | hemelbekleding donker | hoofd airbag(s) voor | keyless entry | keyless start | koplampen adaptief | kruisend verkeer detectie | kunstlederen/stof bekleding | kunstlederen/suede bekleding | LED achterlichten | LED dagrijverlichting | lendesteun(en) verstelbaar | lichtmetalen velgen 19" | matrix LED koplampen | multimedia scherm standaard | multimedia-voorbereiding | navigatiesysteem full map | oplaadmogelijkheid | parkeer assistent

parkeersensor achter | parkeersensor voor | passagiersairbag | regensensor | rondomzicht camera

sfeerverlichting | stoel ventilatie voor | stuur verwarmd | stuurbekrachtiging | uitstap waarschuwing

Vehicle-to-load | verkeersbord detectie | vermoeidheidsherkenning | voorspoiler onderscheidend

voorstoelen in hoogte verstelbaar | voorstoelen verwarmd | warmtepomp | warmtewerend glas

zelfstandige rijstrookwissel | zij airbag(s) voor | zwarte (glans) exterieur delen | zwarte glans (piano)lak interieur afwerking

Extra foto's
























