

» Übersicht


**Auftrags-Nr:** 1002480973  
**Besichtigt am:** 01.06.2026 09:01  
**Berichts-Nr:** 10702200  
**FIN:** WVVZZZAAZMD030782



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit  
Laufleistung

**» Fahrzeugdaten**

|                                     |                                                       |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Fahrzeugkategorie:</b>           | Personenkraftwagen                                    |
| <b>Fahrzeugart:</b>                 | Limousine                                             |
| <b>Hersteller:</b>                  | Volkswagen                                            |
| <b>Modell:</b>                      | up!                                                   |
| <b>HSN / TSN:</b>                   | 0603 / CMX                                            |
| <b>Erstzulassungsdatum:</b>         | 24.06.2021                                            |
| <b>Laufleistung:</b>                | 62.151 km                                             |
| <b>Nachweis Kilometerstand:</b>     | Abgelesen                                             |
| <b>Farbe:</b>                       | Tungsten Silver Metallic                              |
| <b>Farbe Dach:</b>                  | Tungsten Silver Metallic                              |
| <b>Antriebsart:</b>                 | Frontantrieb                                          |
| <b>Motorisierung/Kraftstoff:</b>    | Benzin                                                |
| <b>Hubraum:</b>                     | 1.000 ccm                                             |
| <b>Leistung:</b>                    | 48 kW (66 PS)                                         |
| <b>Fahrzeuglänge:</b>               |                                                       |
| <b>Fahrzeughöhe:</b>                |                                                       |
| <b>Fahrzeugbreite:</b>              |                                                       |
| <b>Zulässiges Gesamtgewicht:</b>    |                                                       |
| <b>Radstand:</b>                    |                                                       |
| <b>Anzahl Achsen:</b>               | 2                                                     |
| <b>Zylinder:</b>                    | 3                                                     |
| <b>Schadstoffklasse:</b>            | Euro 6                                                |
| <b>Anzahl Türen:</b>                | 4                                                     |
| <b>Anzahl Sitze:</b>                | 4                                                     |
| <b>Getriebe:</b>                    | Schaltgetriebe 5-Gang                                 |
| <b>Polsterart:</b>                  | Stoff                                                 |
| <b>Interieurfarbe:</b>              | Ceramique-Titanschwarz/Titanschwarz/ Schwarz/Perlgrau |
| <b>Anzahl vorhandene Schlüssel:</b> | 2                                                     |

**» Dokumente & Wartung**

|                                                           |               |
|-----------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Nächste HU:</b>                                        | 06.2026       |
| <b>Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:</b> | Ja            |
| <b>Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:</b>          | Ja            |
| <b>Kennzeichen entgegengenommen:</b>                      | Beide         |
| <b>Wartungsheft:</b>                                      | Digital       |
| <b>Wartungsnachweis:</b>                                  | Nicht prüfbar |
| <b>Datum der letzten Wartung:</b>                         |               |
| <b>Km-Stand bei letzter Wartung:</b>                      |               |

**» Fahrzeugausstattung**

|                                                                                                         |                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 Funkklappschlüssel                                                                                    | Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen                                                  |
| 2 Kopfstützen hinten, absenkbar                                                                         | Fahrzeugklassen-Differenzierung -120-                                                                 |
| 2 Lautsprecher                                                                                          | Federbereich 04 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose                                             |
| 3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l                                                                              | Fensterheber vorn elektrisch                                                                          |
| 3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l, 48 kW                                                                       | Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert                                                                    |
| 4 Stahlräder 5 J x 14                                                                                   | Gepäckraumabdeckung                                                                                   |
| 4 Türen inkl. Vordersitze mit Höheneinstellung                                                          | Gepäckraumauskleidung in Verbindung mit Soundsystem                                                   |
| 4 Türen, Seitenscheiben hinten ausstellbar                                                              | Gepäckraumbeleuchtung                                                                                 |
| 5-Gang-Schaltgetriebe                                                                                   | Gepäckraumboden in 2 Höhen einstellbar und herausnehmbar                                              |
| Abgasendrohr hinten (Standard)                                                                          | Geschwindigkeitsregelanlage                                                                           |
| Abgasnorm EU6 AP                                                                                        | Gewichtsbereich 3 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose                                           |
| Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung                                      | Halogen-Hauptscheinwerfer und Blinkleuchten unter gemeinsamer Klarglasabdeckung, mit LED-Tagfahrlicht |
| Aktivkohlebehälter (EVAP)                                                                               | Handbremshebelgriff in Kunststoff                                                                     |
| Akustik-Paket Standard                                                                                  | Handschuhfach mit Klappe                                                                              |
| Allergenfilter                                                                                          | Hochton-Signalhorn                                                                                    |
| Antenne für FM-Empfang                                                                                  | Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H                                                                  |
| Armaturentafel zweiteilig                                                                               | Kältemittel R1234yf                                                                                   |
| Aufkleber/Schilder in deutsch/englisch/französisch                                                      | Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung                                                              |
| Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch                                                                 | Keine Aktionsausführung                                                                               |
| Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar                                                         | Kennzeichenträger hinten (ECE)                                                                        |
| Außenspiegel rechts, konvex                                                                             | Kennzeichenträger vorn (groß)                                                                         |
| Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe                                                         | Klimaanlage mit Aktiv-Kombifilter                                                                     |
| Batterie 320A (49Ah)                                                                                    | Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn                               |
| Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift                                                       | Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer                                                                     |
| Beifahrersitzlehne nicht umklappbar                                                                     | Kurzheck                                                                                              |
| Betriebserlaubnis Nachtrag                                                                              | Landesverkaufsprogramm Deutschland                                                                    |
| Bordliteratur in Deutsch                                                                                | Lenkrad                                                                                               |
| Bordwerkzeug                                                                                            | Linkslenker                                                                                           |
| Dachhimmel in light grey                                                                                | Make-up-Spiegel in der Beifahrersonnenblende                                                          |
| Dämpfung hinten, Basis 1                                                                                | Maps + More Dock                                                                                      |
| Dämpfung vorn                                                                                           | Mit Blende                                                                                            |
| Dash Pad "Black Cube"                                                                                   | Mit Individualeinbau                                                                                  |
| Digitaler Radioempfang DAB+                                                                             | move up!                                                                                              |
| Drehstromgenerator 140 A                                                                                | Multifunktionsanzeige "Plus"                                                                          |
| Dreip. Automatikgurt hinten außen mit ECE-Label                                                         | Multifunktionskamera                                                                                  |
| Einfassung der Ausströmer links / rechts sowie der Bedienelemente für Radio und Klimatisierung in Chrom | Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht                                                                    |
| Einparkhilfe - akustische Warnsignale bei Hindernissen im Heckbereich                                   | Nebelschlussleuchte, Rechtsverkehr                                                                    |
| Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Berganfahrassistent, ABS, ASR, EBV und MSR                   | Nicht Heissland                                                                                       |
| Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe                               | Nichtraucherausführung - 12-V-Steckdose vorn                                                          |
| Fahrerassistenzpaket                                                                                    | Normalausführung                                                                                      |

|                                                                                      |                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Ohne Ablagekasten                                                                    | Stoßfänger in Wagenfarbe                                                  |
| Ohne alternativ-Antriebssystem                                                       | Tagfahrlicht                                                              |
| Ohne Aufkleber und Embleme                                                           | Telefonschnittstelle                                                      |
| Ohne Dacheinsatz (Volldach)                                                          | Textilfußmatten vorn und hinten                                           |
| Ohne Dachreling                                                                      | Textilfußmatten vorn und hinten                                           |
| Ohne Dekorleisten                                                                    | Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel               |
| Ohne erweitertem Sicherheitssystem                                                   | Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz                                      |
| Ohne Folienbeklebung                                                                 | Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.<br>Transportschutzmaßnahmen |
| Ohne Halter                                                                          | Trommelbremsen hinten                                                     |
| Ohne Regenschirm(e)                                                                  | Türinnenbetätigung in Chrom                                               |
| Ohne Sicherungsdose                                                                  | Typgenehmigung nach WLTP AP (neuer Prüfzyklus)                            |
| Ohne Sonder-Maßnahmen                                                                | Typprüfland Deutschland                                                   |
| Ohne Trennwand                                                                       | USB-Schnittstelle                                                         |
| Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg                                                | Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste                                  |
| Ohne Wartungsintervallverlängerung                                                   | Vordersitze beheizbar                                                     |
| Ohne zus. Dichtungen außen                                                           | Vordersitze mit Höheneinstellung                                          |
| Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)                                             | -VW-Marken-/Klassen spezifische Merkmale                                  |
| Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz                                                     | Wärmeschutzverglasung grün                                                |
| Ohne zusätzliche Bereifung                                                           | Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten            |
| Radio "Composition Phone"                                                            | We Connect Go                                                             |
| Radschrauben Standard                                                                | Winterpaket                                                               |
| Radvollblenden                                                                       | Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, inkl.<br>Funkfernbedienung       |
| Rechtsverkehr                                                                        |                                                                           |
| Reifen 175/65 R 14, rollwiderstandsoptimiert                                         |                                                                           |
| Reifenkontrollanzeige                                                                |                                                                           |
| Reifenlieferanten für EU Länder                                                      |                                                                           |
| Rückfahrkamera "Rear View"                                                           |                                                                           |
| Rücksitzbank ungeteilt, 2 Sitzplätze, Lehne asymmetrisch<br>geteilt umklappbar       |                                                                           |
| SBBR-Leuchten, Normalausführung                                                      |                                                                           |
| Schaltgetriebe MQ100                                                                 |                                                                           |
| Schalthebelknopf mit Linse in schwarz/weiß glänzend                                  |                                                                           |
| Scheibenbremsen vorn innenbelüftet                                                   |                                                                           |
| Scheibenwischer-Intervallschaltung                                                   |                                                                           |
| Schloß-Sperrsystem, Diebstahlhemmend                                                 |                                                                           |
| Serienkraftstoff-Erstbefüllung                                                       |                                                                           |
| Serviceanzeige 15000 km oder 1 Jahr ( fest )                                         |                                                                           |
| Servolenkung elektromechanisch                                                       |                                                                           |
| Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren<br>Rücksitzplätze in Stoff "Fusion" |                                                                           |
| Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw                                               |                                                                           |
| Stabilisator vorn                                                                    |                                                                           |
| Standard-Klimazonen                                                                  |                                                                           |
| Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung                                    |                                                                           |

**» Bereifung****MONTIERTE BEREIFUNG**

| Hersteller  | Ort    | Position | Typ    | Felge | Dimension        | Profiltiefe |
|-------------|--------|----------|--------|-------|------------------|-------------|
| Falken      | Vorne  | Links    | Sommer | Stahl | 175/65 R 14 82 T | 6,0 mm      |
| Continental | Vorne  | Rechts   | Sommer | Stahl | 175/65 R 14 82 T | 5,0 mm      |
| Continental | Hinten | Links    | Sommer | Stahl | 175/65 R 14 82 T | 5,0 mm      |
| Falken      | Hinten | Rechts   | Sommer | Stahl | 175/65 R 14 82 T | 6,0 mm      |

**Reifen zulässig:** Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja**ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG**

Derzeit befinden sich ein oder mehrere Reifen im Fahrzeug, die nicht zum Lieferumfang gehören.

**ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR****Tirefit vorhanden:** Ja**Tirefit Ablaufdatum:** 04.2025**Kompressor vorhanden:** Ja

**» Wertmindernde Faktoren**

| Nr | Bauteil                          | Schadensbeschreibung | Reparaturempfehlung                                           |
|----|----------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1  | Außenschweller links             | Anhaftung            | Lackieren                                                     |
| 2  | Außenschweller rechts            | Anhaftung            | Lackieren                                                     |
| 3  | Getriebe                         | Undichtigkeit        | Werkstattdiagnose erforderlich<br>Schadenserweiterung möglich |
| 4  | HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) | Abgelaufen           | Erneuern                                                      |
| 5  | Tirefit                          | Abgelaufen           | Ersetzen                                                      |
| 6  | Antenne                          | Beschädigt           | Ersetzen                                                      |
| 7  | Sitzbezug vorne links            | Verschmutzt          | Reinigen                                                      |

**» Gebrauchsspuren**

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

**» Fehlteile**

| Nr | Bauteil               | Schadensbeschreibung | Reparaturempfehlung |
|----|-----------------------|----------------------|---------------------|
| 1  | Radkappe vorne rechts | Fehlt                | Ersetzen            |

**» Merkantile Wertminderung**

|                                                   |                                       |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Unfallfahrzeug:</b>                            | Ja                                    |
| <b>Vorschäden bekannt:</b>                        | Nein                                  |
| <b>Vorschäden feststellbar:</b>                   | Nein                                  |
| <b>Nachlackierungen vorhanden:</b>                | Ja                                    |
| <b>Nachlackierungen professionell ausgeführt:</b> | Ja                                    |
| <b>Lackschichtdickenmessung durchgeführt:</b>     | Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen |

**ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG**

| <b>Bauteil</b>                                          | <b>Lack (µm)</b> |
|---------------------------------------------------------|------------------|
| Lackschichtdicke Kotflügel vorne links (µm)             | 182,0            |
| Lackschichtdicke Tür vorne links (µm)                   | 196,0            |
| Lackschichtdicke Tür hinten links (µm)                  | 182,0            |
| Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt. |                  |

**» Hinweise zum Zustandsbericht****Angaben zum Auftrag und zum  
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

**Fahrzeug-Identifizierung:**

WVWZZZAAZMD030782

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

**Allgemeinzustand:**

Gepflegter Allgemeinzustand

**Besichtigungsbedingungen:**

Ausreichend

**Hebebühne/Hubmittel benutzt:**

Ja

**Motorenlauf durchgeführt:**

Ja

**Fahrprobe durchgeführt:**



Nein




## » Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.






## » Ansichtsfotos

Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal  
vorne rechtsFahrzeugansicht - diagonal  
hinten linksFahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit  
Laufleistung


Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts

Fahrzeug -  
Typenschild/FahrgestellnummerRäder - Rad montiert vorne  
linksRäder - Rad montiert vorne  
rechtsRäder - Rad montiert hinten  
linksRäder - Rad montiert hinten  
rechts


Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen

Equipment - Boardmappe/  
Securitybag


Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - abgegebene ZB1



Lackstärke Tür hinten links




Lackstärke Tür vorne links




Lackstärke Kotflügel vorne links




Fahrzeug - Serviceunterlagen /  
Wartungsnachweis




Innenraum - vorne



Innenraum - hinten









Räder - Haltbarkeitsdatum  
Tirefit



Innenraum -  
Navigationsgerät/Radio





**» Beschädigungsfotos****WERTMINDERNDE FAKTOREN****1 - Außenschweller links - Anhaftung - Lackieren****2 - Außenschweller rechts - Anhaftung - Lackieren****3 - Getriebe - Undichtigkeit - Werkstattdiagnose erforderlich  
Schadenserweiterung möglich****4 - HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) - Abgelaufen - Erneuern****5 - Tirefit - Abgelaufen - Ersetzen**

6 - Antenne - Beschädigt - Ersetzen



7 - Sitzbezug vorne links - Verschmutzt - Reinigen



**FEHLTEILE**

1 - Radkappe vorne rechts - Fehlt - Ersetzen

