

(chassisnr: WVGZZZE2ZMP047575)

Aanbieder: Leasemaatschappij



## VOLKSWAGEN ID.4 TECH 77 KWH AUT/ECC/NAV/HALF-LEER/LMV/PANORAMA/PDC/LED

Uitvoering volgens lease software: 77kWh ev tech 150kW aut

<b>Km-stand</b>	146509 km	<b>Soort voertuig</b>	Personenauto	<b>Ledig gewicht</b>	2024 kg
<b>Tank/ Laad inhoud</b>		<b>Kleur</b>	Moonstone Grey	<b>BTW/Marge</b>	BTW
<b>Brandstof</b>	Elektriciteit	<b>Aantal deuren</b>	5	<b>Bruto BPM</b>	
<b>Transmissie</b>	Automaat	<b>Aandrijving</b>	Achter	<b>Huidig restant BPM</b>	
<b>Datum eerste toelating</b>	26-06-2021	<b>Aantal cilinders</b>	0	<b>Wielbasis</b>	277 cm
<b>Datum eerste afgifte NL</b>	26-06-2021	<b>Vermogen</b>	150 kW	<b>Laadvermogen</b>	-
<b>Eerste registratie</b>	Nederland	<b>CO2 uitstoot</b>	0 g/km	<b>APK t/m</b>	26-06-2027

### Standaarduitrusting volgens originele prijslijst (kan afwijkend zijn, opgegeven optie's/extra's/foto's zijn bindend)

Anti Blokkeer Systeem, achteropkomend verkeer waarschuwing, Autonomous Emergency Braking, airco automatisch, airco separaat achter, alarmsysteem, Apple Carplay/Android Auto, armsteun achter, armsteun voor, bagage-scheidingsnet, bandenspanningscontrolesysteem, bestuurdersairbag, binnenspiegel automatisch dimmend, Bluetooth, bots herkenning en activatie, buitenspiegels elektrisch inklapbaar, buitenspiegels elektr. met geheugen, buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar, centrale airbag voor, connected services, cruise control adaptief met Stop&Go, DAB, dodehoek detectie, draadloze telefoonlader, elektrisch verstelbare stoel(en) met geheugen, elektrisch bedienbare achterklep met sensorsturing, elektrische ramen voor en achter, Elektronisch Stabiliteits Programma, extra getint glas achter, file assistent, bots waarschuwing systeem, geluidsimulator, geluidsisolerend glas, grootlichtassistent, head-up display, hill hold functie, hoofd airbag(s) achter, hoofd airbag(s) voor, hoofdsteunen anti-whiplash, achterbank in delen neerklapbaar, interieurklimaat vooraf instelbaar, keyless entry, keyless start, LED achterlichten, LED dagrijverlichting, lendesteun(en) verstelbaar, lichtmetalen velgen 19", matrix LED koplampen, multimedia scherm middel, multimedia-voorbereiding, navigatiesysteem, oplaadmogelijkheid, panoramadak, parkeersensor voor en achter, passagiersairbag, radio, regensensor, rijstrooksensoren met correctie, rondomzicht camera, ruitensproeiers/wisserbladen verwarmbaar, spraakbediening, alarm klasse 1(startblokkering), bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar, passagiersstoel in hoogte verstelbaar, stuur leder, stuur multifunctioneel, stuur verstelbaar, stuur verwarmd, stuurbevestiging snelheidsafhankelijk, uitwijk assistent, velours bekleding, verkeersbord detectie, vermoeidheids herkenning, verwarmde voorruit, voorstoel(en) met massagefunctie, voorstoelen verwarmd, warmtewerende voorruit, WiFi, zij airbag(s) voor

### Opgegeven opties door inspecteur

Metaallak, Elektr. bed. achterklep, Climate Control / ECC, Panoramadak, Licht metalen velgen 19 inch, Cruise control Adaptive, Connectiviteit af fabriek, Navigatie optie\_anders (af fabriek), Audio optie\_anders (af fabriek), Half lederen bekleding Kunstleder met alcantara, Elektrisch verst. stoelen, Stoelverwarming, LED koplampen, Park Distance Control, Achteruitrijcamera, Dakrailing

## Inspectie

### Aanwezig bij de auto

- ✓ Hoofdsleutel
- ✓ Navigatie CD/DVD
- ✓ Instructieboekje
- ✓ Hoedenplank/rolhoes
- ✓ Reservesleutel
- ✓ Publieke laadpaalkabel
- ✓ Onderhoudsboekje (Digitaal)

### Bijzonderheden interieur

Aantal zitplaatsen : 5      Aantal hoofdsteunen : 5

Schoon van binnen : Ja Normale geur : Ja  
 Voorstoelen beschadigd : Ja, slijtage Voorruit : Aandacht nodig, pitjes

**Bijzonderheden exterieur**

Schoon van buiten : Ja Gebruikerskrassen : Ja  
 Restyledeukjes : Ja Steenslag : Ja

**Banden**

Band	Geschat profiel	Soort	Merk	Maat
LV	4 mm	Zomer	Hankook	235/55 R19
RV	4 mm	Zomer	Hankook	235/55 R19
LA	7 mm	Zomer	Continental	235/55 R19
RA	7 mm	Zomer	Continental	235/55 R19

Aantal wioldoppen/LMV LMV  
 Aantal beschadigd 4  
 Dealer onderhouden Ja  
 Proefrit gemaakt door inspecteur Nee  
 Is de auto ooit voor bijzondere doeleinden gebruikt Nee  
 Heeft de auto een afwijkende BPM afschrijving Nee  
 Technische staat Goed

**Extra details**

**Beschadigingen**

**Deel:** Voorzijde  
**Omschrijving:** Steenslag  
**Gegeven oplossing:** Inlakken en polijsten



**Deel:** Stoel lv  
**Omschrijving:** Slijtage  
**Gegeven oplossing:** Herstellen



**Deel:** Velg linksvoor  
**Omschrijving:** Krassen  
**Gegeven oplossing:** Velg reparatie



**Deel:** Velg linksachter  
**Omschrijving:** Krassen  
**Gegeven oplossing:** Velg reparatie



**Deel:** Velg rechtsachter  
**Omschrijving:** Krassen  
**Gegeven oplossing:** Velg reparatie



**Deel:** Velg rechtsvoor  
**Omschrijving:** Krassen  
**Gegeven oplossing:** Velg reparatie



**Extra foto's**



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto




Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto




Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto