



Matrícula:	<b>4748-LRY</b>	Kilometraje:	<b>264999</b>	Cliente:	<b>Alphabet Spain</b>
Bastidor:	<b>WFONXXGCHNLY54306</b>	Fecha de puesta en circulación:	<b>21/07/2021</b>	Lugar de peritaje:	<b>Ctra. Nacional IV km 519,3 41410 CARMONA</b>
Marca:	<b>FORD</b>			Fecha de peritación:	<b>19/05/2026 0:00:00</b>
Modelo:	<b>Focus</b>				
Versión:	<b>1.5 Ecoblue 88kW Trend+ berlina con portón 88kW 5P manual</b>				
Carburante:	<b>Diesel</b>				
Tipo de carrocería:	<b>Berlina</b>				
Caja:	<b>MAN 6 VEL</b>				
Caballos fiscales:					
Potencia KW:					
Categoría	<b>Turismo</b>				
Profundidad del perfil del neumático delantero izquierdo	<b>4.0</b>				
Profundidad del perfil del neumático delantero derecho	<b>4.0</b>				
Profundidad del perfil del neumático trasero izquierdo	<b>4.0</b>				
Profundidad del perfil del neumático trasero derecho	<b>4.0</b>				
Tamaño de la neumática DEL IZ	<b>205/60 R 16 92 H</b>				
Tamaño del neumático DEL DER	<b>205/60 R 16 92 H</b>				
Tamaño del neumático TRAS IZ	<b>205/60 R 16 92 H</b>				
Tamaño del neumático TRAS DER	<b>205/60 R 16 92 H</b>				
Tipo de neumático delantero izquierdo	<b>Verano</b>	Neumáticos de verano: <b>205/60/16/92 H DELIZQ Goodyear: 4 mm - TRASIZQ Goodyear: 4 mm DELDER Goodyear: 4 mm - TRASDER Goodyear: 4 mm</b>			
Tipo de neumático delantero derecho	<b>Verano</b>				
Tipo de neumático trasero izquierdo	<b>Verano</b>				
Tipo de neumático trasero derecho	<b>Verano</b>				
Marca del neumático Del Iz	<b>259</b>				
Marca del neumático Del	<b>259</b>				


Dcha

Marca de neumático Tras Iz

**259**

Marca del neumático Tras Dcha

**259**




**Lista de equipamientos presentes:**


Manual de instrucciones	<b>Sí</b>	¿Luz indicadora (mantenimiento, contaminación, etc...)?	<b>No</b>	GPS Gran pantalla color	<b>Sí</b>
Libreta de mantenimiento	<b>Sí</b>			Lunas eléctricas DEL	<b>Sí</b>
Encendido Motor	<b>Sí</b>				

Baterías en funcionamiento	<b>Sí</b>	Lunas eléctricas TRAS	<b>Sí</b>
Vehículo rodando	<b>Sí</b>	Regulador de velocidad	<b>Sí</b>
Núm asientos	<b>5</b>	Volante multifunciones	<b>Sí</b>
Núm reposacabezas	<b>5</b>	Volante de cuero	<b>Sí</b>
Núm llaves	<b>1</b>	Reposabrazos central DEL	<b>Sí</b>
Núm llaves mando a distancia	<b>1</b>	Bandeja de maletero	<b>Sí</b>
Color carrocería	<b>Blanco</b>	Sistema de freno DEL	<b>Sí</b>
Llantas de verano	<b>Aluminio</b>	Radar parking TRAS	<b>Sí</b>
Rueda de repuesto	<b>Sí</b>	Tipo de climatizador	<b>Climatizador manual</b>
Gato	<b>Sí</b>	Documento de matriculación	<b>Sí</b>
Ficha Técnica	<b>Sí</b>		
Categoría	<b>Turismo</b>		
Segmento	<b>Segmento 02</b>		


Ubicación	Type	Tipo de reparación
-----------	------	--------------------



Guarnic Tapa Tras	Rayado	Reemplazar
-------------------	--------	------------



Interior	Sucio	Limpiar
----------	-------	---------



Volante	Gastado	Aceptable
---------	---------	-----------



Puerta Delant Iz	Rayado	Reparar + Pintar
------------------	--------	------------------



Caja Retrov Ext IZ

Rayado

Reparar + Pintar



Paragolpes Delantero

Rayado

Reparar + Pintar



Aleta Del Dr

Rayado

Reparar + Pintar



Llanta Alu Del Dr

Rayado

Importe



Caja Retrov Ext DR

Rayado

Reparar + Pintar



Puerta Delant Dr

Golpe(s) y  
arañazo(s)

Reparar + Pintar



Puerta Tras Dr

Rayado

Reparar + Pintar



Aleta Tras Dr

Golpe(s) y  
arañazo(s)

Reparar + Pintar



Llanta Alu Tras Dr

Rayado

Importe



Paragolpes Tras

Rayado

Reparar + Pintar



Neumáticos

Sin Daños

Control





Carrocería



Residuos de  
pegamento



Quitar Adhesivos



---

[https://www4.macadam.eu:443/Manager/SinglePage/Report17Pdf\\_OLD?assessmentFileId=e%3dnc%3d%3dgHnMOKsV1ssQSooTa4ULRte3a34gVGbTCEgf%2bfF2zHs%3d&language=es-ES](https://www4.macadam.eu:443/Manager/SinglePage/Report17Pdf_OLD?assessmentFileId=e%3dnc%3d%3dgHnMOKsV1ssQSooTa4ULRte3a34gVGbTCEgf%2bfF2zHs%3d&language=es-ES)