

BMW

BMW 5 TOURING (G61)(2024->) 520 iM SPORT MILD-HYBRID 153 KW (MOTOR 2,0 LTR. - 140 KW) 5-TÜRIG

VIN: WBA11GV080CV09431




Beschreibung

	Zulassungsdatum 25/04/2025	Laufleistung 47389 km
Farbe CARBONSCHWARZ METALLIC	Jahr 2024	Polster -
Anzahl der Türen 5	Anzahl der Sitze 5	Generation -
Karosserietyp Kombi	CO2 153	Hubraum 1998
Getriebe Automatisch	Motortyp Verbrennung	Kraftstoff Benzin
Anzahl Gänge 8	Antriebsstrang Hinterradantrieb (RWD)	Max. Leistung 140 KW



Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Reifen / Vorne Links Geschwindigkeitsindex : H / Traglastindex : 102 / Reifenmarke : GOODYEAR / Breite : 245 mm / Pannenschutz : Selbstdichtend / Höhe : 45 / Felgen-/Reifendurchmesser : 19 " / Saison : Ganzjahresreifen	Riss	Ersetzen
			
002	Felge / Vorne Links	Kratzer	Ersetzen
			

003	Felge / Hinten Rechts	Kratzer	Reparieren
 			
004	Felge / Vorne Rechts	Kratzer	Ersetzen
   			
005	Warnleuchte Inspektion	Fehlt	Ausführen
			
006	Stoßfänger oberhalb / Hinten	Kratzer	Smart Repair
  			
007	Stoßfänger unterhalb / Hinten	Gebrochen	Ersetzen
 			
008	Stoßfängerleiste / Hinten Rechts	Fehlt	Ersetzen
 			
009	Kotflügel / Hinten Links	Delle	Smart Repair



010 Tür / Vorne Links

Kratzer

Smart Repair



011 Stoßfänger / Vorne

Delle

Ersetzen



012 Tür / Vorne Rechts

Kratzer

Smart Repair



013 Tür / Hinten Rechts

Delle

Ersetzen



014 Kotflügel / Hinten Rechts

Kratzer

Smart Repair



Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

- ☒ Bordmappe
- ☒ Hutiablage
- ☐ Laderaumabdeckung
- ☐ Schnellladungskabel (Type 2, Mode 3)
- ☐ Ersatzrad
- ☐ In-Car-Werkzeuge
- ☐ Langsamladungskabel (Type 2, Mode 2)
- ☐ Serviceheft
- ☒ Füllflasche Nothilfekit
- ☒ Kompressor Nothilfe
- ☐ Pannenset
- ☐ Wagenheber

Hauptreifensatz

Vorne Links	GOODYEAR	245 / 45 / 19 / Ganzjahresreifen	6 mm
Vorne Rechts	GOODYEAR	245 / 45 / 19 / Ganzjahresreifen	6 mm
Hinten Links	GOODYEAR	245 / 45 / 19 / Ganzjahresreifen	6 mm
Hinten Rechts	GOODYEAR	245 / 45 / 19 / Ganzjahresreifen	6 mm

Kommentar

Bilder




Vorne Links




Kofferraum geöffnet




Hinten Rechts



Armaturenbrett vom Rücksitz



Vorderer Fahrgastraum



Laufleistung



Navigation



Spare Tyre



Vin



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Hauptreifensatz / Vorne Links



Hauptreifensatz / Vorne Links



Hauptreifensatz / Vorne Rechts



Hauptreifensatz / Hinten Links



Hauptreifensatz / Hinten Rechts



Reifen / Vorne Links / Riss



Reifen / Vorne Links / Riss



Reifen / Vorne Links / Riss



Reifen / Vorne Links / Riss



Felge / Vorne Links / Kratzer



Felge / Vorne Links / Kratzer



Felge / Vorne Links / Kratzer



Felge / Hinten Rechts / Kratzer



Felge / Hinten Rechts / Kratzer



Felge / Vorne Rechts / Kratzer




Felge / Vorne Rechts / Kratzer



Felge / Vorne Rechts / Kratzer



Felge / Vorne Rechts / Kratzer



Wamleuchte Inspektion / Fehlt



Stoßfänger oberhalb / Hinten / Kratzer



Stoßfänger oberhalb / Hinten / Kratzer



Stoßfänger oberhalb / Hinten / Kratzer



Stoßfänger unterhalb / Hinten / Gebrochen



Stoßfänger unterhalb / Hinten / Gebrochen



Stoßfängerleiste / Hinten Rechts / Fehlt



Stoßfängerleiste / Hinten Rechts / Fehlt



Kotflügel / Hinten Links / Delle



Kotflügel / Hinten Links / Delle



Tür / Vorne Links / Kratzer



Tür / Vorne Links / Kratzer



Tür / Vorne Links / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Delle



Stoßfänger / Vorne / Delle




Stoßfänger / Vorne / Delle



Stoßfänger / Vorne / Delle



Stoßfänger / Vorne / Delle



Tür / Vorne Rechts / Kratzer



Tür / Hinten Rechts / Kratzer



Tür / Hinten Rechts / Delle



Tür / Hinten Rechts / Delle



Tür / Hinten Rechts / Delle



Kofflflügel / Hinten Rechts / Kratzer



Kofflflügel / Hinten Rechts / Kratzer