

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO 5837NHHK / WBA41FR060FV99825 / FV99825

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	420D GRAN CO G26	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	420d Gran Co G26	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	21.293

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

☐ DOCUMENTACION ORIGINAL

☒ CARPETA MANUALES

☒ MANUAL PROPIETARIO

☒ TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

5837NHHK Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	GOODYEAR	245/45/18	100	Y	-
DI	GOODYEAR	245/45/18	100	Y	-
RP					-
TD	GOODYEAR	245/45/18	100	Y	-
TI	GOODYEAR	245/45/18	100	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL TARRAGONA
Fecha Inspección:	28/05/2026		
Comentarios:			

Daños no valorables:

5837NHK COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
----------------------	--------	------------

5837NHK COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN
1. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR
2. Tapa argolla remolcado	Pintar Sustitución Combinada no adyacente	REEMPLAZAR
3. Emblema paragolpes dl - Nueva	-	REEMPLAZAR
4. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
5. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR
6. Juego fijación luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
7. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada no adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
8. Paragolpes tr (zona sup)	Pintar Reparado Combinada no adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
9. Paragolpes tr (zona inf)	Pintar Reparado Combinada no adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
10. Capó dl	Pintar Reparado Pieza montada	-
11. Llanta rueda tr iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA
12. Puerta tr iz	-	SR Carrocero
13. Llanta rueda dl iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA
14. Llanta rueda tr dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA
15. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA